

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Hyundai**
Typ: **i30**
Fahrgestellnummer: **TMAD251AAEJ108098**
Erstzulassung: **27.03.2013**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **33.325 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Ice Blue**
Leistung: **73 kW / 99 PS**
Hubraum: **1396 ccm**
Anzahl Schlüssel: **1**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außentemperaturanzeige
3	Bremsassistent
4	Elektr. Bremskraftverteilung
5	Nebelscheinwerfer
6	Servolenkung
7	Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe
8	Fensterheber elektrisch
9	Gurtstraffer
10	Kopf-Airbag-System
11	Licht-aus-Automatik
12	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
13	Tagfahrlicht LED
14	Wegfahrsperr (elektronisch)
15	Alarmanlage
16	Gepäckraumabdeckung / Rollo
17	Getriebe 6-Gang
18	Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT
19	Reifen-Reparaturkit
20	Stoßfänger Wagenfarbe
21	Traktionskontrolle (TCS)
22	Wegfahrsperr
23	Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
24	Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
25	Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
26	Karosserie: 5-türig
27	Seitenaufprallschutz

Nr.	Bezeichnung
28	Türgriffe außen, Griffmulde beleuchtet
29	Verglasung getönt
30	Bordcomputer
31	Brillenhalter im Dachhimmel integriert
32	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
33	Klimaanlage
34	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
35	Seitenairbag vorn
36	4 Lautsprecher
37	Außenspiegel lackiert
38	Heckscheibenwischer
39	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
40	USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
41	Anti-Blockier-System (ABS)
42	Kühlergrill Wagenfarbe
43	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
44	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
45	Sonnenblenden mit Spiegel
46	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
47	Drehzahlmesser
48	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
49	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
50	Handschuhfach mit Kühlfunktion
51	Heckscheibe heizbar
52	Leuchtweitenregelung
53	Sitz vorn links höhenverstellbar
54	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMAD251AAEJ108098

Fahrzeugtyp: Hyundai i30 73 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 03/26

- fahrbereit
 nicht fahrbereit
 rollfähig
 nicht verkehrssicher
 nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Stoßfänger vorn	1, 2, 3	deformiert und zerkratzt	
2	Stoßfänger hinten	4, 5, 6	zerkratzt	
3	Heckklappenverkleidung	7, 8	Kratzer	
4	Heckklappentaster	9	Gummi gerissen	
5	Seitenteil rechts	10, 11	Delle mit Kratzer	
6	Einstieg vorne rechts	12, 13, 14	Dellen	
7	Spiegelkappe rechts	15	Kratzer	
8	Kotflügel rechts	16, 17	deformiert	
9	Wartung	18	fällig	
10	Schaltnauf	19	abgegriffen	
11	Regler am Radio	20	abgegriffen	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
12	Dach	21, 22	Dellen und Kratzer	
13	Tür hinten rechts	23, 24	Kratzer	
14	Tür vorne rechts	25, 26	Kratzer	
15	Sitzpolster	27	fleckig	
16	B-Säule links	28, 29, 30	Delle und Kratzer	
17	Tür vorne links	31, 32, 33	leicht deformiert und Kratzer	
18	Einstieg hinten links	34, 35, 36	leicht deformiert und Kratzer	
19	Tür hinten links	37, 38	Kratzer	
20	Seitenteil links	39, 40, 41	zerkratzt	
21	Rückleuchte links	42, 43	gebrochen	
22	Reifendichtmittel	44	abgelaufen	
23	Radkappe hinten links	45, 46	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Fulda	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Fulda	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Fulda	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Fulda	7



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Stoßfänger vorn deformiert und zerkratzt



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger vorn deformiert und zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger vorn deformiert und zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 7: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 8: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 9: Technik / Heckklappentaster Gummi gerissen



Bild 10: Karosserie / Seitenteil rechts Delle mit Kratzer




Bild 11: Karosserie / Seitenteil rechts Delle mit Kratzer



Bild 12: Karosserie / Einstieg vorne rechts Dellen



Bild 13: Karosserie / Einstieg vorne rechts Dellen



Bild 14: Karosserie / Einstieg vorne rechts Dellen



Bild 15: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert



Bild 17: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert



Bild 18: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 19: Innenraum / Schaltknauf abgegriffen



Bild 20: Technik / Regler am Radio abgegriffen




Bild 21: Karosserie / Dach Dellen und Kratzer



Bild 22: Karosserie / Dach Dellen und Kratzer



Bild 23: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 24: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 25: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 26: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 27: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 28: Karosserie / B-Säule links Delle und Kratzer



Bild 29: Karosserie / B-Säule links Delle und Kratzer



Bild 30: Karosserie / B-Säule links Delle und Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und Kratzer



Bild 32: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und Kratzer



Bild 33: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und Kratzer




Bild 34: Karosserie / Einstieg hinten links leicht deformiert und Kratzer



Bild 35: Karosserie / Einstieg hinten links leicht deformiert und Kratzer



Bild 36: Karosserie / Einstieg hinten links leicht deformiert und Kratzer



Bild 37: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 38: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 39: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 41: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 42: Technik / Rückleuchte links gebrochen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

108098

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 43: Technik / Rückleuchte links gebrochen



Bild 44: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen



Bild 45: Reifen - Felge / Radkappe hinten links
Kratzer



Bild 46: Reifen - Felge / Radkappe hinten links
Kratzer