

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Ford**
 Typ: **Fiesta**
 Fahrgestellnummer: **WF0HXXGAJH6U46149**
 Erstzulassung: **26.06.2006**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU4**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **114.557 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Atlantik-Blau**
 Leistung: **59 kW / 80 PS**
 Hubraum: **1388 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **1**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|-------------------------------------|
| 1 | Getriebe 5-Gang |
| 2 | Rücksitzlehne klappbar |
| 3 | Servolenkung |
| 4 | Außenspiegel schwarz |
| 5 | Schutzleisten seitlich (PVC) |
| 6 | Wegfahrsperrung (elektronisch) |
| 7 | Karosserie: 5-türig |
| 8 | Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT |
| 9 | Rücksitzlehne geteilt |
| 10 | Verglasung getönt |
| 11 | Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel |

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|---|
| 12 | Klimaanlage |
| 13 | Kopfstützen hinten verstellbar |
| 14 | Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| 15 | Stoßfänger 2-teilig - Oberteil Wagenfarbe |
| 16 | Außenspiegel mech. von innen verstellbar |
| 17 | Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) |
| 18 | Heckscheibenwischer |
| 19 | Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| 20 | Anti-Blockier-System (ABS) |
| 21 | Check-Control-System |
| 22 | Intelligent Protection System (IPS) |
| 23 | Sitz vorn links höhenverstellbar |

Sonderausstattung:

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|------------------------------------|
| 1 | Metallic-Lackierung |
| 2 | Frontscheibe heizbar |
| 3 | Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player) |
| 4 | * Audiobedienung am Lenkrad |

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|---------------------------------------|
| 5 | Fußmatten Velours |
| 6 | Fensterheber elektrisch vorn |
| 7 | Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| 8 | * Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel |
| 9 | Fernbedienung für Zentralverriegelung |

Zubehör:

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer WF0HXXGAJH6U46149
 Fahrzeugtyp: Ford Fiesta 59 kW

| Nr. | Bezeichnung | Datum | Laufleistung km |
|-----|------------------|------------|-----------------|
| 1 | Wartungsarbeiten | 15.11.2024 | 111167 |

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 06/25

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

| Nr. | Bauteil / Baugruppe |
|-----|---------------------|
| 1 | Motorhaube 379µm |

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

| Nr. | Teil | Bild Nr. | Schaden | Kommentar |
|-----|------------------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | Scheinwerfer links | 1 | matt/blind | |
| 2 | Stoßfänger hinten | 2, 3, 4 | zerkratzt | |
| 3 | Seitenteil rechts | 5, 6 | Kratzer | |
| 4 | Einstieg hinten rechts | 7, 8, 9 | Delle und zerkratzt | |
| 5 | Tür hinten rechts | 10, 11, 12 | leicht deformiert und zerkratzt | |
| 6 | Einstieg vorne rechts | 13, 14 | zerkratzt | |
| 7 | Tür vorne rechts | 15, 16, 17 | zerkratzt | |
| 8 | Abgasanlage | 18 | undicht | |
| 9 | Klimaanlage | 19 | kühlt nicht | |
| 10 | Frontscheibe | 20, 21 | gerissen | |

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

| Nr. | Teil | Bild Nr. | Schaden | Kommentar |
|-----|-----------------------|---------------|------------|-----------|
| 11 | Sitzpolster | 22, 23 | fleckig | |
| 12 | Einstieg vorne links | 24, 25 | zerkratzt | |
| 13 | Tür vorne links | 26, 27 | Kratzer | |
| 14 | Einstieg hinten links | 28, 29 | zerkratzt | |
| 15 | Tür hinten links | 30, 31 | Delle | |
| 16 | Dachholm links | 32, 33 | Delle | |
| 17 | Seitenteil links | 34, 35, 36 | zerkratzt | |
| 18 | Radkappe vorne rechts | 37 | ingerissen | |

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

| Achse | Reifen- u. Felgeninfo. | Reifengröße | Hersteller | Profil (mm) |
|--------|--------------------------|----------------|------------|-------------|
| 1 - VL | Ganzjahresreifen / Stahl | 175/65 R14 82T | Goodyear | 6 |
| 2 - VR | Ganzjahresreifen / Stahl | 175/65 R14 82T | Goodyear | 6 |
| 3 - HL | Ganzjahresreifen / Stahl | 175/65 R14 82T | Goodyear | 5 |
| 4 - HR | Ganzjahresreifen / Stahl | 175/65 R14 82T | Goodyear | 5 |



Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür innen****Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges




Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Scheinwerfer links matt/blind



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer



Bild 6: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer



Bild 7: Karosserie / Einstieg hinten rechts Delle und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Einstieg hinten rechts Delle und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Einstieg hinten rechts Delle und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt




Bild 11: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 18: Technik / Abgasanlage undicht



Bild 19: Technik / Klimaanlage kühlt nicht



Bild 20: Karosserie / Frontscheibe gerissen



Bild 21: Karosserie / Frontscheibe gerissen



Bild 22: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 23: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 24: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 25: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 27: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 28: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 30: Karosserie / Tür hinten links Delle



Bild 31: Karosserie / Tür hinten links Delle



Bild 32: Karosserie / Dachholm links Delle



Bild 33: Karosserie / Dachholm links Delle



Bild 34: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

U46149

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Reifen - Felge / Radkappe vorne rechts
eingerissen