

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

SPITZKE SCHWEISSTECHNIK NL
 Berlin-Brandenburg

Märkische Allee 39/41
 14979 Großbeeren

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	13.05.2025 durch SPITZKE SCHWEISSTECHNIK NL Berlin-Brandenburg
Besichtigungsort	14979 Großbeeren, Märkische Allee 39 / 41
Besichtigungsdatum	14.05.2025
Referenznummern	60611024

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WVGZZZ5NZKM139301		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Weiss / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	08/2026
Typ / Verkaufsbez.	Tiguan 2.0 TDI Comfortline	Laufleistung abgelesen	252.328 km
Erstzulassung	29.07.2019	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Direktschaltung / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R17 99V M+S SEAL	4 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R17 99V M+S SEAL	4 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R17 99V M+S SEAL	4 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R17 99V M+S SEAL	4 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✓ Probefahrt durchgeführt. Auf dem Betriebsgelände	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 14.07.2022 bei km 143.192.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
 Am gesamten Fahrzeug konnten erhöhte Schichtdicken der Lackierung festgestellt werden.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel
Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Aktive Frontklappe
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel konvex, rechts
Außenspiegel silber lackiert	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Bremsassistent
Chrom-Paket (1)	Chromfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
Chromfassung Lichtschalter	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachreling silber	Doppeltonhorn
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
Fahrassistenz-System: Stop&Go-Funktion für Autom. Distanzregelung	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe Verbundglas getönt	Fußmatten Textil
Fußraumbelichtung vorn	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumbelichtung	Gepäckraumbelichtung zusätzlich
Gepäckraumboden höhenverstellbar	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	Handschuhfach mit Kühlfunktion
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Checker Flag Titanium
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Insassen-Schutzsystem proaktiv
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	Karosserie: 5-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
Knieairbag Fahrerseite	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lendenwirbelstützen vorn
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schalfunktion	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Leseleuchten vorn und hinten	Leuchtweitenregelung
LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Parkbremse elektrisch
Auto-Hold-Funktion	Radstand 2787 mm
Reifenkontroll-Anzeige	Rußpartikelfilter
Rücksitz geteilt / klappbar	Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Scheibenwischer mit Regensensor		Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	
Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts		Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	
SCR-System (AdBlue-Technologie)		Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	
Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig		Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar		Sitzbezug / Polsterung: Stoff	
Sitze vorn höhenverstellbar		Sitze: Komfortsitze vorn	
Sitzlehne vorn rechts umklappbar		Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	
Start/Stop-Anlage		Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	
Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe	
Türgriffe innen Chrom matt		Verbandkasten und Warndreieck	
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten		Wegfahrsperr (elektronisch)	
Wärmeschutzverglasung grün getönt		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	✓	Antennen-Diversity	✓
Audiosystem: CD-Player	✓	Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	✓
Business-Paket Premium mit Navigation	✓	Winter-Paket	✓
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	✓	Scheibenwaschdüsen heizbar	✓
Sitzheizung vorn	✓	Sprachsteuerungs-System	✓
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß	✓	Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink	✓
Volkswagen Media Control	✓	App-Connect	✓
Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)	✓	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)	✓
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	✓
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	✓	Fondbedienung Klimaanlage	✓
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	✓	Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	✓
Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	✓	Sonderlackierung Pure-White	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 24, Bild 25)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 22, Bild 23)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 18)

Bremsflüssigkeits-Wechsel Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 19)

Ohne Zuordnung

Fehlerausdruck Glühkerzen, ersetzen (Bild 26)

Laderaum rechts Verkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 20, Bild 21)

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert. Die durchgeführte Probefahrt dient nur zur Feststellung untypischer Fahreigenschaften und ersetzt keine technische Untersuchung.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 26 Fotos.

Merfort, Reinhard

Der Sachverständige, 20.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage




Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage




Bild 13



Bild 14

Fotoanlage




Bild 15




Bild 16

Fotoanlage



Bild 17



Bild 18 Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 19 Bremsflüssigkeits-Wechsel, Mittelklasse, fällig, durchführen



Bild 20 Laderaum rechts Verkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Laderaum rechts Verkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair




Bild 26 Fehlerausdruck Glühkerzen, ersetzen