

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Skoda**
Typ: **Fabia**
Fahrgestellnummer: **TMBBC25J483058037**
Erstzulassung: **07.04.2008**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU4**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **228.480 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Satin Grau Mettalic**
Leistung: **63 kW / 86 PS**
Hubraum: **1390 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Reserverad in Fahrbereifung
2	Servolenkung
3	Türgriffe außen Wagenfarbe
4	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
5	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
6	Bremsassistent
7	Getriebe 5-Gang
8	Raucher-Paket
9	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
10	Außenspiegel Wagenfarbe
11	Gurtstraffer
12	Kopf-Airbag-System
13	Stoßfänger Wagenfarbe
14	Wegfahrsperre
15	Wärmeschutzverglasung getönt
16	3. Bremsleuchte
17	Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
18	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
19	Karosserie: 5-türig
20	Kühlergrill mit Chromrand
21	Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
22	Seitenairbag vorn
23	Zentralverriegelung
24	4 Lautsprecher zusätzlich

Nr.	Bezeichnung
25	Fensterheber elektrisch vorn
26	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
27	Klimaanlage
28	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
29	Radiovorbereitung
30	Reifendruck-Kontrollsystem
31	Türen mit Warnleuchte
32	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
33	Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
34	Fernbedienung für Zentralverriegelung
35	Heckscheibenwischer
36	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
37	Seitenschutzleisten
38	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
39	Anti-Blockier-System (ABS)
40	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
41	Sitz vorn links höhenverstellbar
42	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambiente
43	Ablagefach Türverkleidung hinten
44	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
45	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
46	Kopfstützen hinten (3-fach)
47	Kopfstützen vorn
48	Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
49	Multifunktionsanzeige

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung

Nr.	Bezeichnung
2	Nebelscheinwerfer integriert

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Service­nachweis vorhanden ja: ☐ nein: ☒

Service­nachweis

Fahrgestellnummer TMBBC25J483058037
Fahrzeugtyp: Skoda Fabia 63 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 05/25

☒ fahrbereit

☐ nicht fahrbereit

☐ rollfähig

☐ nicht rollfähig (immobil)

☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig
 ✗ = nicht funktionsfähig
 — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden
 ja ☒
 nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Seitenteil rechts 825µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Seitenteil links	2, 3	Korrosion	
3	Heckklappe	4, 5, 6	Korrosion	
4	Tür hinten rechts	7, 8, 9	Dellen und Kratzer	
5	Schweller rechts	10	Korrosion	
6	Kotflügel rechts	11, 12	Korrosion unter Lack	
7	Handbremse	13	ohne Funktion und Hebelweg zu lang	
8	Klimaanlage	14	kühlt nicht	
9	Schlüsselfernbedienung	15	eine ohne Funktion	
10	Dachkante vorn	16, 17	Korrosion	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TUVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Motorhaube	18, 19	deformiert	
12	Kotflügel links	20, 21	Korrosion unter Lack	
13	Schweller links	22	Korrosion unter Lack	
14	Lenkrad	23	abgegriffen	
15	Tür vorne links	24, 25, 26	zerkratzt	
16	Einstieg hinten links	27	Kratzer	
17	Tür hinten links	28, 29	leicht deformiert und zerkratzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

V G022824

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)		(Fahrzeug-Identifizierungsnr. als Barcode)		
D.1	Marke	SKODA	12.38 Regeln für interne Vermerke des Herstellers	
D.2	Typ	SJ		
D.3	Variante	ABBXXW01		
D.4	Modell	NFM5FM52T08B14	12.39 Bescheinigung wurde für das Fahrzeug beschaffen. Fahrzeug wird ausgetauscht (Zulassungsbescheinigung kann beantragt werden)	
D.5	Hersteller/Erzeugnis	FABIA		
D.6	Hersteller/Erzeugnis	SKODA (CZ)		
(2.1)	Code nach	8004	(2.2) Code nach	AFK 00000 -
E	Identifizierungsnr. des Herstellers	TM8BC25J483058037	(3)	Identifizierungsnr. des Herstellers
J	Identifizierungsnr. des Herstellers	H1	(4)	Identifizierungsnr. des Herstellers
(5)	Bestimmung der Fahrzeugart, Motor und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine	12.40 Bescheinigung wurde für das Fahrzeug beschaffen. Fahrzeug wird ausgetauscht (Zulassungsbescheinigung kann beantragt werden)	
R	Code des Fahrzeugtyps	1390	(11)	Code des Fahrzeugtyps
P.1	Motorleistung in kW	153	(12)	Motorleistung in kW
P.3	Motorleistung in kW	153	(13)	Motorleistung in kW
P.3	Motorleistung in kW	153	(14)	Motorleistung in kW
K	Motorleistung in kW	153	(15)	Motorleistung in kW
(17)	Motorleistung in kW	153	(16)	Motorleistung in kW
(17)	Motorleistung in kW	153	(17)	Motorleistung in kW
(25)	Der bisherige FZ-Brief / Z8II: VE531102 wurde eingezogen / entwertet und zurückgegeben.			

Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Karosserie / Seitenteil links Korrosion



Bild 3: Karosserie / Seitenteil links Korrosion



Bild 4: Karosserie / Heckklappe Korrosion



Bild 5: Karosserie / Heckklappe Korrosion



Bild 6: Karosserie / Heckklappe Korrosion




Bild 7: Karosserie / Tür hinten rechts Dellen und Kratzer




Bild 8: Karosserie / Tür hinten rechts Dellen und Kratzer



Bild 9: Karosserie / Tür hinten rechts Dellen und Kratzer



Bild 10: Karosserie / Schweller rechts Korrosion




Bild 11: Karosserie / Kotflügel rechts Korrosion unter Lack



Bild 12: Karosserie / Kotflügel rechts Korrosion unter Lack



Bild 13: Technik / Handbremse ohne Funktion und Hebelweg zu lang



Bild 14: Technik / Klimaanlage kühlt nicht




Bild 15: Technik / Schlüsselfernbedienung eine ohne Funktion



Bild 16: Karosserie / Dachkante vorn Korrosion




Bild 17: Karosserie / Dachkante vorn Korrosion



Bild 18: Karosserie / Motorhaube deformiert



Bild 19: Karosserie / Motorhaube deformiert



Bild 20: Karosserie / Kotflügel links Korrosion unter Lack



Bild 21: Karosserie / Kotflügel links Korrosion unter Lack



Bild 22: Karosserie / Schweller links Korrosion unter Lack




Bild 23: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 24: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

058037

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 28: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt