



## Zustandsbericht

<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000842910-DE961</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>Ohne</b>
-------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------

### Fahrzeugdaten

#### Audi A3 Sportback (8VA)(09.2012->) ambiente ultra

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WAUZZZ8V5GA045180</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>117599 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>14.10.2015 / 2016</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>19.05.2025 Dortmund</b>
Nächste HU / AU:	<b>11.1911 / 11.1911</b>	Verbleibende KM bis Service:	<b>13200</b>
Verbleibende Tage bis Service:	<b>190</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen
1. Achse - links / Zust.	<b>225/45/R17/Y 7 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>225/45/R17/Y 7 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>225/45/R17/Y 7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>225/45/R17/Y 7 mm</b>


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

### Serienausstattung

- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamik-Fahrwerk
- Einstiegleisten (schwarz)
- Adaptives Bremslicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung Stoff Regatta / mono.pur
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung Dekoreinlagen 3D-Optik Luv
- Karosserie 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Licht-Paket
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn höhenverstellbar

- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- LM-Felgen
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

### Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Dachreling (Aluminium)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- LM-Felgen 7,5x17 (5-Arm, Kinetic)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Sitzheizung vorn
- Stahlfelgen 6x16
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System Spurwechselassistent (side assist)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Navigations-Paket
- Rückfahrkamera
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Nachlackiert
2.	Seitenwand - Hinten - Links	Steinschlag
3.	Heckklappe	Kratzer
4.	Motorhaube	Steinschlag
5.	Stoßfänger Vorne	Spaltmaß Ungenau
6.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer
7.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer
8.	Felge Vorne - Links	Kratzer



### Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
9.	Armaturenbrett	In Ordnung



### Sonstiges

	Bauteil	Schaden
10.	Reifen Vorne - Rechts	Beschädigt
11.	2. Radsatz	In Ordnung
12.	Warnleuchte	In Ordnung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

**Schadenfotos**



1. Kotflügel Vorne - Rechts  
**Nachlackiert -**



1. Kotflügel Vorne - Rechts  
**Nachlackiert -**



2. Seitenwand - Hinten - Links  
**Steinschlag -**



2. Seitenwand - Hinten - Links  
**Steinschlag -**



3. Heckklappe  
**Kratzer -**



3. Heckklappe  
**Kratzer -**



4. Motorhaube  
Steinschlag -



4. Motorhaube  
Steinschlag -



5. Stoßfänger Vorne  
Spaltmaß Ungenau -



5. Stoßfänger Vorne  
Spaltmaß Ungenau -



6. Felge Hinten - Rechts  
Kratzer -



6. Felge Hinten - Rechts  
Kratzer -



7. Felge Vorne - Rechts  
**Kratzer -**



7. Felge Vorne - Rechts  
**Kratzer -**



8. Felge Vorne - Links  
**Kratzer -**



8. Felge Vorne - Links  
**Kratzer -**



9. Armaturenbrett  
**In Ordnung -**



10. Reifen Vorne - Rechts  
**Beschädigt -**



10. Reifen Vorne - Rechts  
**Beschädigt -**



11. 2. Radsatz  
**In Ordnung -**



12. Warnleuchte  
**In Ordnung -**