



Zustandsbericht

Berichtsnummer : 0000000839451-DE961 Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

Opel Insignia A Sports Tourer (10.2008->) Innovation

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W0LGT8E15H1071253	Laufleistung abgelesen:	124403 km
Erstzulassung / Baujahr:	16.03.2017 / 2017	Besichtigungsdatum/-ort:	30.04.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	04.2025 / 04.2025	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen
1. Achse - links / Zust.	235/45/R18/V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	235/45/R18/V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	235/45/R18/V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	235/45/R18/V 4 mm

Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel anklappbar und elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent (HBA)
- Dachreling (Silber)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten im Fond
- LM-Felgen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Navi 900 Europa Touch
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Doppeltonfanfare
- Einstiegleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo
- Karosserie 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- OnStar SOS Service
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Wärmeschutzverglasung
- Servolenkung hydraulisch
- Sitzbezug / Polsterung Stoff / Ledernachbildung
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperr
- Mittelarmlehne vorn

Sonderausstattung

- CD-Laufwerk
- Innenausstattung Leder
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- OPC-Line-Paket 1
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- LM-Felgen 8,5x19 (5-Sternspeichen)
- OPC-Line Interieur-Paket
- Parkpilotsystem
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Nachlackiert
3.	Tür Hinten - Links	Nachlackiert
4.	Tür Hinten - Links	Dellen / Beulen
5.	Seitenwand - Hinten - Links	1 Delle
6.	Tür Vorne - Rechts	1 Delle
7.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
8.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer
9.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer
10.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Kratzer
11.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
12.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer
13.	Außenspiegel - Rechts	Kratzer
14.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
15.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
16.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
17.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
18.	Tür Hinten - Links	Kratzer
19.	Tür Vorne - Links	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
20.	Türverkleidung Vorne - Links	Kratzer
21.	Kofferraumverkleidung Rechts	Kratzer
22.	Kofferraumverkleidung Links	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
23.	2. Radsatz	Verschlissen
24.	Fahrersitz	Gebrauchsspuren
25.	Lenkrad	Gebrauchsspuren
26.	Tankdeckel	Bruch
27.	Beifahrersitz	Gebrauchsspuren
28.	Motorraum	Undicht
29.	Motorhaube	Kratzer
30.	Heckklappe	Kratzer
31.	Rückleuchte Rechts	Kratzer
32.	Rückleuchte Links	Kratzer
33.	Heckklappe	Kratzer
34.	Felgen	Kratzer
35.	hauptuntersuchung	Fällig
36.	hauptuntersuchung	Fällig

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Tür Vorne - Rechts
Nachlackiert -




2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Nachlackiert -



3. Tür Hinten - Links
Nachlackiert -



4. Tür Hinten - Links
Dellen / Beulen -



4. Tür Hinten - Links
Dellen / Beulen -



5. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle -



6. Tür Vorne - Rechts
1 Delle -



7. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer -



8. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer -



8. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer -



9. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer -



10. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer -



10. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer -



11. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



11. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



12. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



12. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



12. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



13. Außenspiegel - Rechts
Kratzer -



14. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



15. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



15. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



15. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



15. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



16. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



16. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



16. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



17. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



17. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



17. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



17. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



18. Tür Hinten - Links
Kratzer -



18. Tür Hinten - Links
Kratzer -



19. Tür Vorne - Links
Kratzer -



19. Tür Vorne - Links
Kratzer -



20. Türverkleidung Vorne - Links
Kratzer -



20. Türverkleidung Vorne - Links
Kratzer -



21. Kofferraumverkleidung Rechts
Kratzer -



22. Kofferraumverkleidung Links
Kratzer -



23. 2. Radsatz
Verschlissen -



24. Tankdeckel
Bruch -



25. Motorraum
Undicht -



26. Motorhaube
Kratzer -



26. Motorhaube
Kratzer -



26. Motorhaube
Kratzer -



27. Heckklappe
Kratzer -



27. Heckklappe
Kratzer -



27. Heckklappe
Kratzer -



27. Heckklappe
Kratzer -



28. Rückleuchte Rechts
Kratzer -



29. Rückleuchte Links
Kratzer -



29. Rückleuchte Links
Kratzer -



30. Heckklappe
Kratzer -



31. Felgen
Kratzer -




31. Felgen
Kratzer -




31. Felgen
Kratzer -



31. Felgen
Kratzer -



32. hauptuntersuchung
Fällig -



33. hauptuntersuchung
Fällig -