

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Nissan**
 Typ: **Qashqai**
 Fahrgestellnummer: **SJNFBAJ10U1428614**
 Erstzulassung: **15.06.2009**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU4**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **214.346 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **NIGHT SHADE (M)**
 Leistung: **104 kW / 141 PS**
 Hubraum: **1997 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außentemperaturanzeige
3	LM-Felgen
4	Nebelscheinwerfer
5	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
6	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
7	Außenspiegel Wagenfarbe
8	Dachreling (Edelstahl)
9	Kopf-Airbag-System
10	Verglasung hinten abgedunkelt
11	Wegfahrsperre (elektronisch)
12	Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
13	3. Bremsleuchte
14	Antriebsart: Frontantrieb
15	Getriebe 6-Gang
16	Klimaautomatik 2-Zonen
17	Mittelarmlehne vorn
18	Karosserie: 5-türig
19	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
20	Radstand 2631 mm
21	Reserverad als Notrad
22	Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
23	Bordcomputer
24	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
25	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Nr.	Bezeichnung
26	Pedale Aluminium
27	Rücksitz geteilt/klappbar
28	Scheibenwischer mit Regensensor
29	Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
30	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
31	Mittelarmlehne hinten
32	Motor 2,0 Ltr. - 104 kW 16V KAT
33	Seitenairbag
34	Servolenkung elektronisch gesteuert
35	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
36	Anti-Blockier-System (ABS)
37	Automatische Fahrlichtschaltung
38	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
39	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
40	Kühlergrill Wagenfarbe
41	Panorama-Glasdach
42	Sonnenblenden mit Spiegel
43	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
44	Außenspiegel elektr. anklappbar
45	Bluetooth-Schnittstelle
46	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
47	Heckscheibe heizbar
48	Lenkrad (Leder)
49	Sitz vorn links höhenverstellbar
50	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer SJNFBAJ10U1428614
 Fahrzeugtyp: Nissan Qashqai 104 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 01/27

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

 Raucherfahrzeug: Ozon behandelt: Ozon unbehandelt:

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Motorhaube 304µm
2	Seitenteil rechts 226µm
3	Tür hinten rechts 183µm
4	Tür vorne rechts 186µm
5	Kotflügel rechts 166µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorhaube	1, 2, 3	leicht deformiert	
2	Himmel hinten	4, 5	Wasserflecken und Schimmel	
3	Seitenteil rechts	6, 7	Kratzer	
4	Einstieg hinten rechts	8	Kratzer	
5	Tür hinten rechts	9, 10	Dellen	
6	Einstieg vorne rechts	11	zerkratzt	

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
7	Tür vorne rechts	12, 13	zerkratzt	
8	Spiegelkappe rechts	14	Kratzer	
9	Kotflügel rechts	15, 16	zerkratzt	
10	Fahrersitzbezug	17, 18	Stoff eingerissen	
11	Schaltknäuf	19	abgegriffen	
12	Stoßfänger vorn	20, 21, 22	zerkratzt und Klarlack platzt ab	
13	Bedienelement Radio	23	fehlt	
14	Wartung	24	fällig	
15	A-Säulenverkleidung links	25	Brandflecken	
16	Himmel	26	vergilbt	
17	Schlüsselfernbedienung	27	eine ohne Funktion	
18	Auspuff	28	klappert	
19	Einstieg vorne links	29, 30	zerkratzt	
20	Einstieg hinten links	31, 32	zerkratzt	
21	Seitenteil links	33, 34	Kratzer	
22	Stoßfänger hinten	35, 36, 37	zerkratzt	
23	Heckklappe	38, 39, 40	leicht deformiert und zerkratzt	
24	Heckklappenverkleidung	41	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/55 R18 99V	Vredestein	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/55 R18 99V	Vredestein	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/55 R18 99V	Vredestein	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/55 R18 99V	Vredestein	6



Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Anhängerkupplung



Bild 8: Panoramadach

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges




Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

J10U1428614

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

15.06.2009	1329	ABC000138	2	01	104/6000	1
M1	AF		4315		1783	
SJNFBAJ10U1428614	0		1606-1623		1431-1533	
NISSAN			-	00075	-	
J10			192	1960	1960	
B			1150	1100	-	
B01			1150	1100	-	
			077	4500	071	
NISSAN QASHQAI			1400	685	5	-
NISSAN (CH)			215/65R16	89U		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/65R16	89U		
Mehrzweckfahrzeug			-			
70/220/BEC*2003/76/EC (B)					4/-	
EURO 4			e11*2001/116*0295*10			
Benzin			13.03.09	K	WU71794	
0001	0462	1997				

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Motorhaube leicht deformiert




Bild 2: Karosserie / Motorhaube leicht deformiert



Bild 3: Karosserie / Motorhaube leicht deformiert



Bild 4: Innenraum / Himmel hinten Wasserflecken und Schimmel



Bild 5: Innenraum / Himmel hinten Wasserflecken und Schimmel



Bild 6: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer



Bild 7: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer



Bild 8: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 9: Karosserie / Tür hinten rechts Dellen



Bild 10: Karosserie / Tür hinten rechts Dellen



Bild 11: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 17: Innenraum / Fahrersitzbezug Stoff eingerissen




Bild 18: Innenraum / Fahrersitzbezug Stoff eingerissen



Bild 19: Innenraum / Schaltknäuf abgegriffen



Bild 20: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Klarlack platzt ab



Bild 21: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Klarlack platzt ab



Bild 22: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Klarlack platzt ab



Bild 23: Technik / Bedienelement Radio fehlt



Bild 24: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 25: Innenraum / A-Säulenverkleidung links
Brandflecken



Bild 26: Innenraum / Himmel vergilbt



Bild 27: Technik / Schlüsselfernbedienung eine ohne
Funktion



Bild 28: Technik / Auspuff klappert



Bild 29: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 30: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 31: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 34: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 35: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 37: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Heckklappe leicht deformiert und zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Heckklappe leicht deformiert und zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Heckklappe leicht deformiert und zerkratzt




Bild 41: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer