

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
 Hersteller: **Fiat**
 Typ: **Bravo**
 Fahrgestellnummer: **ZFA19800004079228**
 Erstzulassung: **15.11.2007**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**
 Schadstoffklasse: **EU4**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **257.699 km**
 Kraftstoffart: **Benzin**
 Farbe: **Schwarz**
 Leistung: **88 kW / 120 PS**
 Hubraum: **1368 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	elektr. Fensterheber vorn
2	Schaltgetriebe
3	Fahrer u. Beifahrerairbag

Nr.	Bezeichnung
4	elektr. Spiegelverstellung
5	ABS
6	ESP

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer ZFA19800004079228
 Fahrzeugtyp: Fiat Bravo 88 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 07/25

- fahrbereit
 nicht fahrbereit
 rollfähig
 nicht verkehrssicher
 nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Seitenteil links 220µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Sitzpolster	2, 3, 4, 5	fleckig	
3	Lenkrad	6	abgegriffen	
4	Innenraum	7, 8	verschmutzt	
5	Türverkleidung vorne links	9	fleckig	
6	Tür vorne links	10, 11	zerkratzt	
7	Einstieg hinten links	12, 13	Kratzer	
8	Tür hinten links	14, 15, 16	leicht deformiert und zerkratzt	
9	Schweller links	17, 18	Korrosion	
10	Seitenteil links	19, 20, 21	leicht deformiert und zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Stoßfänger hinten	22, 23	zerkratzt	
12	Dämmmatte Motorhaube	24	ingerissen	
13	Emblem auf Heckklappentaster	25	abgerissen	
14	Heckklappe	26, 27, 28	Delle, Korrosion und zerkratzt	
15	Teppich Kofferraum	29	fleckig	
16	Dachholm rechts	30, 31	Lackverätzung	
17	Seitenteil rechts	32, 33, 34	leicht deformiert und zerkratzt	
18	Einstieg hinten rechts	35, 36	zerkratzt	
19	Tür hinten rechts	37, 38, 39	Dellen und Kratzer	
20	Einstieg vorne rechts	40	zerkratzt	
21	Tür vorne rechts	41, 42, 43	Dellen und Kratzer	
22	Kotflügel rechts	44, 45	deformiert	
23	Scheinwerfer rechts und links	46, 47	matt/blind	
24	Schalthebel	48	geht nicht in die Mitte zurück	
25	Schlüsselfernbedienung	49	ohne Funktion	
26	Himmel	50	Stoff ingerissen	
27	Verkleidung Armaturenbrett links	51	lose	
28	Motorhaube	52, 53, 54	Dellen und Steinschläge mit Korrosion	
29	Stoßfänger vorn	55, 56, 57	zerkratzt	
30	Nebelscheinwerfer rechts und links	58, 59	innen feucht und korrodiert	
31	Dach	60, 61	Steinschlag mit Korrosion	
32	Kotflügel links	62, 63	Steinschläge und Kratzer	
33	Spiegelkappe links	64	Kratzer	
34	12V Dose	65	fehlt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Nexen	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Nexen	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Nexen	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Nexen	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG

Feldstr. 6

16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.

SLL Automotive Group GmbH

Erika-Mann-Str. 63

80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 3: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 4: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 5: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 6: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 7: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 8: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 9: Innenraum / Türverkleidung vorne links fleckig



Bild 10: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 13: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 14: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Schweller links Korrosion



Bild 18: Karosserie / Schweller links Korrosion



Bild 19: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 24: Technik / Dämmmatte Motorhaube eingerissen



Bild 25: Technik / Emblem auf Heckklappentaster abgerissen



Bild 26: Karosserie / Heckklappe Delle, Korrosion und zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Heckklappe Delle, Korrosion und zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Heckklappe Delle, Korrosion und zerkratzt



Bild 29: Innenraum / Teppich Kofferraum fleckig



Bild 30: Karosserie / Dachholm rechts Lackverätzung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Karosserie / Dachholm rechts Lackverätzung



Bild 32: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 37: Karosserie / Tür hinten rechts Dellen und Kratzer



Bild 38: Karosserie / Tür hinten rechts Dellen und Kratzer



Bild 39: Karosserie / Tür hinten rechts Dellen und Kratzer



Bild 40: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 41: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und Kratzer




Bild 42: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

004079228

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 43: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und Kratzer




Bild 44: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert



Bild 45: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert



Bild 46: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind



Bild 47: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind



Bild 48: Technik / Schalthebel geht nicht in die Mitte zurück



Bild 49: Technik / Schlüsselfernbedienung ohne Funktion



Bild 50: Innenraum / Himmel Stoff eingerissen



Bild 51: Innenraum / Verkleidung Armaturenbrett links lose



Bild 52: Karosserie / Motorhaube Dellen und Steinschläge mit Korrosion




Bild 53: Karosserie / Motorhaube Dellen und Steinschläge mit Korrosion



Bild 54: Karosserie / Motorhaube Dellen und Steinschläge mit Korrosion



Bild 55: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 56: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 57: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 58: Technik / Nebelscheinwerfer rechts und links innen feucht und korrodiert



Bild 59: Technik / Nebelscheinwerfer rechts und links innen feucht und korrodiert



Bild 60: Karosserie / Dach Steinschlag mit Korrosion



Bild 61: Karosserie / Dach Steinschlag mit Korrosion



Bild 62: Karosserie / Kotflügel links Steinschläge und Kratzer



Bild 63: Karosserie / Kotflügel links Steinschläge und Kratzer



Bild 64: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 65: Technik / 12V Dose fehlt