

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG

Feldstr. 6

16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.

SLL Automotive Group GmbH

Erika-Mann-Str. 63

80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Skoda**
 Typ: **Citigo**
 Fahrgestellnummer: **TMBZZZAAZDD622565**
 Erstzulassung: **30.01.2013**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **84.689 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Night-Blau Metallic**
 Leistung: **55 kW / 75 PS**
 Hubraum: **999 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
Besichtigungsdatum: 27.5.2025
Auftragsnummer: 622565


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
3	Außentemperaturanzeige
4	Bremsassistent
5	Getriebe 5-Gang
6	LM-Felgen
7	Motor 1,0 Ltr. - 55 kW MPI
8	Nebelscheinwerfer
9	Servolenkung
10	Türgriffe außen Wagenfarbe
11	Außenspiegel Wagenfarbe
12	Elektron. Differentialsperre (EDS)
13	Gurtstraffer
14	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
15	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
16	Gepäckraumabdeckung / Rollo
17	Mittelkonsole
18	Reifen-Reparaturkit
19	Stoßfänger Wagenfarbe
20	Tagfahrlicht
21	Fußgänger-Schutzsystem
22	Getränkhalter vorn

Nr.	Bezeichnung
23	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
24	Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
25	Verglasung getönt
26	Audiosystem Funky (Radio/CD-Player MP3-fähig)
27	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
28	Fensterheber elektrisch vorn
29	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
30	Klimaanlage
31	Radiovorbereitung
32	Seitenairbag vorn
33	Zentralverriegelung
34	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
35	Einstiegshilfe Easy-Entry
36	Heckscheibenwischer
37	Karosserie: 2-türig
38	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
39	Anti-Blockier-System (ABS)
40	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
41	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
42	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
43	Heckscheibe heizbar
44	Sitz vorn links höhenverstellbar
45	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	4 Lautsprecher zusätzlich
3	Navigationssystem: mobiles Navigationssystem
4	* Vorbereitung für mobiles Navigationssystem
5	Comfort-Paket
6	* Sitzheizung vorn

Nr.	Bezeichnung
7	* Sitz vorn rechts höhenverstellbar
8	Urban-Paket
9	* Bordcomputer
10	* Fahrassistenz-System: City-Safe-Drive
11	* Einparkhilfe hinten
12	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer TMBZZAAZDD622565
 Fahrzeugtyp: Skoda Citigo 55 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 05/25

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

 Raucherfahrzeug: Ozon behandelt: Ozon unbehandelt:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel links 216µm
2	Tür links 168µm
3	Tür rechts 199µm
4	Kotflügel rechts 213µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorhaube	1, 2	Steinschläge mit Korrosion	
2	Stoßfänger hinten	3, 4	deformiert	
3	Ladekante Kofferraum	5	zerkratzt	
4	Dach	6, 7	Dellen	
5	Seitenteil rechts	8, 9	leicht deformiert und zerkratzt	
6	Einstieg rechts	10, 11	zerkratzt	
7	Tür rechts	12, 13, 14	zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
8	Spiegelkappe rechts	15	Kratzer	
9	Kotflügel rechts	16, 17, 18	zerkratzt	
10	Wartung	19	fällig	
11	AU/HU		fällig	
12	Stoßfänger vorn	20, 21	zerkratzt	
13	Kotflügel links	22, 23, 24	leicht deformiert und zerkratzt	
14	Spiegelkappe links	25	Kratzer	
15	Einstieg links	26, 27	zerkratzt	
16	Sitzpolster	28, 29	fleckig	
17	Lenkrad	30	abgegriffen	
18	Tür links	31, 32	deformiert	
19	Seitenteil links	33, 34	zerkratzt	
20	Gummiführung Einstieg links	35	fehlt	
21	Reifendichtmittel	36	abgelaufen	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025


Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	175/65 R14 82T	Fulda	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	175/65 R14 82T	Fulda	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	175/65 R14 82T	Fulda	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	175/65 R14 82T	Fulda	7



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG

Feldstr. 6

16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.

SLL Automotive Group GmbH

Erika-Mann-Str. 63

80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

622565

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

EE268352

Nummer der Zulassungsbescheinigung

Fahrzeug-Identifikationsnummer (als Bartsode)

128 Nummern für die Bescheinigung sind im Fahrzeug zu den Hauptdaten

D.1	Marke	SKODA	NF14D1	Z2Z2GE	1S32463
D.2	Typ	AA	CHY	190122	EE268352
D.3	Modell	ABCHYB			
D.4	Typ	FM5FM5CFQ047M6VRON1FA15K			
D.5	Modellbezeichnung	CITIGO			
D.6	Hersteller	SKODA (CZ)			
D.7	Modellcode	B004	AMN	00007	B
D.8	Modellcode	TMBZZAAZDD622565			
D.9	Modellcode	M1			
D.10	Modellcode	Fr. 2 Pers. bef. b. 8 Spl			
D.11	Modellcode	Schnäghecklimousine			
D.12	Modellcode	999	55/6200		5
D.13	Modellcode	Benzin			
D.14	Modellcode	s13*2007/46*1169*04	0001		
D.15	Modellcode		26.04.2012		

ANERKANNTE WEGFAHRSPERRE
GEMÄSS AZT/TÜV

SKODA
SKODA AUTO Deutschland GmbH
54311 Wolfsburg

Datum: 7.11.2012
Unterschrift: *Handwritten Signature*

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion



Bild 2: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger hinten deformiert



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger hinten deformiert



Bild 5: Karosserie / Ladekante Kofferraum zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Dach Dellen



Bild 7: Karosserie / Dach Dellen




Bild 8: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Einstieg rechts zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Einstieg rechts zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Tür rechts zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Tür rechts zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Tür rechts zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 19: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 20: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Kotflügel links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Kotflügel links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Kotflügel links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 25: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 26: Karosserie / Einstieg links zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Einstieg links zerkratzt



Bild 28: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 29: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 30: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 31: Karosserie / Tür links deformiert



Bild 32: Karosserie / Tür links deformiert



Bild 33: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 35: Technik / Gummiführung Einstieg links fehlt



Bild 36: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen