



## Zustandsbericht

Berichtsnummer : 0000000843955-DE961 Amtl. Kennzeichen :

### Fahrzeugdaten

#### Audi A1 Sportback (8XA)(11.2011->) attraction

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WAUZZZ8X4EB006556</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>132852 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>05.07.2013 / 2013</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>22.05.2025 Lehmgrube 1, 89290 Buch</b>
Nächste HU / AU:	<b>12.2024 / 12.2024</b>	Verbleibende KM bis Service:	<b>26600</b>
Verbleibende Tage bis Service:	<b>50</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>		
1. Achse - links / Zust.		<b>205/55/R15/V 7 mm</b>	
1. Achse - rechts / Zust.		<b>205/55/R15/V 7 mm</b>	
2. Achse - links / Zust.		<b>205/55/R15/V 7 mm</b>	
2. Achse - rechts / Zust.		<b>205/55/R15/V 7 mm</b>	

**Übersichtsfotos**



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Innenraum hinten



Serviceheft/Nachweis



Felgen

### Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung Stoff Zeitgeist
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- LM-Felgen 6,5x15 (7-Arm)
- Sitze vorn höhenverstellbar  
Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Dekorsatz Dachbogen und Heck in Kontrastfarbe
- Perleffekt-Lackierung



## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Kotflügel Vorne - Links	Beschädigt
2.	Tür Hinten - Rechts	Dellen / Beulen
3.	Tür Hinten - Links	Kratzer
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos




1. Kotflügel Vorne - Links  
**Beschädigt -**



1. Kotflügel Vorne - Links  
**Beschädigt -**



1. Kotflügel Vorne - Links  
**Beschädigt -**




2. Tür Hinten - Rechts  
**Dellen / Beulen -**




2. Tür Hinten - Rechts  
Dellen / Beulen -



2. Tür Hinten - Rechts  
Dellen / Beulen -




3. Tür Hinten - Links  
Kratzer -



3. Tür Hinten - Links  
Kratzer -



3. Tür Hinten - Links  
Kratzer -



4. Seitenwand - Hinten - Links  
Kratzer -



4. Seitenwand - Hinten - Links  
**Kratzer -**



4. Seitenwand - Hinten - Links  
**Kratzer -**