



Zustandsbericht

Berichtsnummer : 0000000843483-DE961 Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

Skoda Fabia (NJ3)(08.2014->) Drive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBEN6NJ0HZ157143	Laufleistung abgelesen:	58664 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.04.2017 / 2017	Besichtigungsdatum/-ort:	21.05.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	11500
Verbleibende Tage bis Service:	37		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen
1. Achse - links / Zust.	215/45/R16/H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	215/45/R16/H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	215/45/R16/H 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	215/45/R16/H 5 mm

Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fensterheber elektrisch hinten
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Heckscheibenwischer
- Staub- und Pollenfilter
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige
- Zentralverriegelung
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung Dekoreinlagen Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- LM-Felgen
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
- Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperr
- Radiovorbereitung
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sonderlackierung Corrida-Rot
- Panoramadach fest (Glas)

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
2.	C-Säule Hinten - Rechts	Kratzer
3.	B-Säule Mitte - Rechts	Kratzer
4.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
5.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
6.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
7.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
8.	Tür Hinten - Links	Kratzer
9.	Tür Vorne - Links	Kratzer
10.	Felge (Aluminium) - Vorne Rechts	Kratzer
11.	Felge (Aluminium) - Hinten Rechts	Kratzer
12.	Felge (Aluminium) - Hinten Links	Kratzer
13.	Felge (Aluminium) - Vorne Links	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
14.	Türverkleidung Vorne - Links	Kratzer
15.	Kofferraumverkleidung Rechts	Kratzer
16.	Kofferraumverkleidung Links	Kratzer
17.	Türverkleidung Vorne - Rechts	Kratzer
18.	Hutablage	Beschädigt



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
19.	2. Radsatz	Nicht In Ordnung
20.	1x Schlüssel	Ohne Funktion

21.	Tirefit	Fällig
22.	Hauptuntersuchung	Fällig
23.	Lenkrad	Kratzer
24.	Fahrersitz	Gebrauchsspuren
25.	Mittelkonsole	Kratzer
26.	Verkleidung Heckklappe	Kratzer
27.	Verkleidung schlossträger Kofferraum	Kratzer
28.	Motorhaube	Steinschlag
29.	Dämmmatte Spritzwand	Beschädigt
30.	Reifen Vorne	Riss
31.	Reifen Hinten	Riss
32.	bremsscheiben Vorne	Verschlissen
33.	bremsscheiben Hinten	Verschlissen
34.	Motor	Undicht

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer -



2. C-Säule Hinten - Rechts
Kratzer -



3. B-Säule Mitte - Rechts
Kratzer -



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag -



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag -



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag -



5. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



5. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



5. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



6. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



7. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



7. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



7. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



8. Tür Hinten - Links
Kratzer -



8. Tür Hinten - Links
Kratzer -



8. Tür Hinten - Links
Kratzer -



9. Tür Vorne - Links
Kratzer -



9. Tür Vorne - Links
Kratzer -



9. Tür Vorne - Links
Kratzer -



10. Felge (Aluminium) - Vorne Rechts
Kratzer -



11. Felge (Aluminium) - Hinten Rechts
Kratzer -



11. Felge (Aluminium) - Hinten Rechts
Kratzer -



12. Felge (Aluminium) - Hinten Links
Kratzer -



13. Felge (Aluminium) - Vorne Links
Kratzer -



14. Türverkleidung Vorne - Links
Kratzer -



14. Türverkleidung Vorne - Links
Kratzer -



15. Kofferraumverkleidung Rechts
Kratzer -



16. Kofferraumverkleidung Links
Kratzer -



17. Türverkleidung Vorne - Rechts
Kratzer -



18. Hutablage
Beschädigt - Ohne Reparatur



19. 2. Radsatz
Nicht In Ordnung -



19. 2. Radsatz
Nicht In Ordnung -




19. 2. Radsatz
Nicht In Ordnung -



20. 1x Schlüssel
Ohne Funktion -



21. Tirefit
Fällig -



22. Hauptuntersuchung
Fällig -



23. Lenkrad
Kratzer -



24. Mittelkonsole
Kratzer -



25. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -



25. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -



26. Verkleidung schlossträger Kofferraum
Kratzer -



27. Motorhaube
Steinschlag -



27. Motorhaube
Steinschlag -



27. Motorhaube
Steinschlag -



28. Dämmmatte Spritzwand
Beschädigt -



29. Reifen Vorne
Riss -




29. Reifen Vorne
Riss -



30. Reifen Hinten
Riss -




30. Reifen Hinten
Riss -



31. Bremsscheiben Vorne
Verschlissen -



31. Bremsscheiben Vorne
Verschlissen -




31. Bremsscheiben Vorne
Verschlissen -



32. Bremsscheiben Hinten
Verschlissen -



32. Bremsscheiben Hinten
Verschlissen -



33. Motor
Undicht -