


Zustandsbericht



Allgemein

Besichtigungsort:

Soester Straße 49
59597 Erwitte
Deutschland

Kunde:

SLL Automotive Group GmbH / 2trade
Blütenstraße 15
80799 München

Besichtigungstermin:

30.05.2025

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Fahrzeugdaten

Fahrzeugart:	Pkw	Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CCZHE00553
Aufbau:	Kombi	Amtl. Kennzeichen:	HAL-GP 344
Hersteller:	Volkswagen	Erstzulassung:	-
Modell:	Passat	Nächste HU:	-
Karosseriefarbe:	Schwarz Metallic	Laufleistung (km):	333.007
Antriebsart:	Frontantrieb	Hubraum (ccm):	-
Zylinderanzahl:	-	Leistung (PS):	-
Getriebeart:	Automatik	Leistung (kW):	-
Kraftstoffart:	Diesel	Polsterart:	Textil
Anzahl Türen:	5	Anzahl Sitzplätze:	5
Anzahl der Vorbesitzer:	Unbekannt	Hauptschlüssel (Anzahl):	2
Letzter Service am:	-		

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	Ausstattung Comfortline
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel asphärisch, links
Außentemperaturanzeige	Außenspiegel lackiert
Bremsassistent	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Chromleisten an Seitenfenstern	Chrom-Paket (1)
Dachreling	Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
Einparkhilfe vorn und hinten	Doppeltonhorn
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Einstiegleuchten in den Türen vorn LED
Fahrassistent-System: Anhänger-Stabilisierungs- Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fernentriegelung Heckklappe	Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
Fußmatten Textil	Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Frontscheibe Verbundglas getönt
Heckleuchten LED	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
	Gepäckraumbeleuchtung
	Handschuhfach mit Kühlfunktion
	Heckscheibenwischer

Serienausstattung

Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Kennzeichenbeleuchtung LED
Kindersicherung im Fahrgastraum
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag
Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn
Multifunktionsanzeige Plus
Nebelschlussleuchte
Parkbremse elektrisch
Rußpartikelfilter
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitze vorn höhenverstellbar
Start/Stop-Anlage
Stoßfänger Wagenfarbe
Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck
Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit
Karosserie: 4-türig
Keyless Start
Klimaanlage Climatic
Kopfstützen hinten (3-fach)
Lendenwirbelstützen vorn
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-
Mittelarmlehne hinten
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
Nichtraucher-Paket
Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze: Komfortsitze vorn
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht
Türschutzleisten unten in Wagenfarbe
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)

Sonderausstattung

keine Angaben

Bereifung / Felgen

Position	Dimension	Hersteller	Bereifung	Felgenart	Profil
Reifen 1. Achse links	215/60 R16	Hankook	Ganzjahr	Stahl mit Radkappen	2 mm
Reifen 1. Achse rechts	215/60 R16	Hankook	Ganzjahr	Stahl mit Radkappen	2 mm
Reifen 2. Achse links	215/60 R16	Hankook	Ganzjahr	Stahl mit Radkappen	2 mm
Reifen 2. Achse rechts	215/60 R16	Hankook	Ganzjahr	Stahl mit Radkappen	2 mm

Reifen

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Alter und Laufleistung entsprechend

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Ist das Fahrzeug unfallfrei?

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Fahrbereitschaft

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem fahrbereiten Zustand.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

Festgestellte Beschädigungen

Beschädigungsort:	Schäden:	Schadensgrad:
1. Heckklappenverkleidung	Verschrammt	Stark
2. Tür vorne rechts	Verkratzt	Mittel
3. Seitenwand hinten rechts	Delle mit Lackbeschäd.	Stark
4. Stoßfänger hinten	Verkratzt	Stark
5. Tür hinten links	Verkratzt	Mittel
6. Tür vorne links	Verkratzt	Mittel
7. Kotflügel vorne links	Verkratzt	Mittel
8. Motorhaube	Steinschlag	Stark
9. Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Leicht
10. Stoßfänger vorne	Verkratzt	Mittel

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Heckklappenverkleidung - Verschrammt




1. Heckklappenverkleidung - Verschrammt

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Heckklappenverkleidung - Verschrammt



2. Tür vorne rechts - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



2. Tür vorne rechts - Verkratzt



2. Tür vorne rechts - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



2. Tür vorne rechts - Verkratzt



3. Seitenwand hinten rechts - Delle mit Lackbeschäd.

Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Seitenwand hinten rechts - Delle mit Lackbeschäd.




3. Seitenwand hinten rechts - Delle mit Lackbeschäd.

Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Seitenwand hinten rechts - Delle mit Lackbeschäd.



4. Stoßfänger hinten - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Stoßfänger hinten - Verkratzt



4. Stoßfänger hinten - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Stoßfänger hinten - Verkratzt



5. Tür hinten links - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Tür hinten links - Verkratzt



5. Tür hinten links - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Tür hinten links - Verkratzt



6. Tür vorne links - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Tür vorne links - Verkratzt



6. Tür vorne links - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Tür vorne links - Verkratzt



7. Kotflügel vorne links - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Kotflügel vorne links - Verkratzt




7. Kotflügel vorne links - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Motorhaube - Steinschlag



8. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Motorhaube - Steinschlag




9. Kotflügel vorne rechts - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



9. Kotflügel vorne rechts - Kratzer




10. Stoßfänger vorne - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



10. Stoßfänger vorne - Verkratzt



10. Stoßfänger vorne - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



10. Stoßfänger vorne - Verkratzt

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne links




Diagonale vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale hinten rechts



Diagonale hinten links

Ergänzende Fotodokumentation



Dach



Montiertes Rad vorn links

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorn rechts



Montiertes Rad hinten rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad hinten links



Motorraum

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrgestellnummer



Innenraum durch Tür vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Türe hinten rechts



Kofferraum / Laderaum

Ergänzende Fotodokumentation



Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank



Tacho bei lfd. Motor

Ergänzende Fotodokumentation



Laufleistung



Kein Fahrzeugschein



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

Ergänzende Fotodokumentation



Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung