

Zustandsbericht



Allgemein

Besichtigungsort: Soester Straße 49
59597 Erwitte
Deutschland

Kunde: SLL Automotive Group GmbH / 2trade
Blütenstraße 15
80799 München

Besichtigungstermin: 30.05.2025

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Fahrzeugdaten

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Fahrzeugart: | Pkw | Fahrgestellnummer: | WVWZZZ3CZJE217890 |
| Aufbau: | Kombi | Amtl. Kennzeichen: | AUR-SB 153 |
| Hersteller: | Volkswagen | Erstzulassung: | - |
| Modell: | Passat | Nächste HU: | 08.2025 |
| Karosseriefarbe: | Reflexsilber Metallic | Laufleistung (km): | 262.678 |
| Antriebsart: | Frontantrieb | Hubraum (ccm): | 1968 |
| Zylinderanzahl: | 4 | Leistung (PS): | 150 |
| Getriebeart: | Automatik | Leistung (kW): | 110 |
| Kraftstoffart: | Diesel | Polsterart: | Textil |
| Anzahl Türen: | 5 | Anzahl Sitzplätze: | 5 |
| Anzahl der Vorbesitzer: | Unbekannt | Hauptschlüssel (Anzahl): | 2 |
| Letzter Service am: | - | | |

Serienausstattung

| | |
|--|--|
| 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte | Ablagetasche an Vordersitzlehnen |
| Airbag Beifahrerseite abschaltbar | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| Anti-Blockier-System (ABS) | Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| Antriebsart: Frontantrieb | Anzeige für Waschwasserstand |
| Ausstattung Comfortline | Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht |
| Außenspiegel asphärisch, links | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| Außenspiegel lackiert | Außentemperaturanzeige |
| Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | Bremsassistent |
| Chrom-Paket (1) | Chromleisten an Seitenfenstern |
| Dachhimmel, weiß (St. Tropez) | Dachreling |
| Doppeltonhorn | Einparkhilfe vorn und hinten |
| Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED | Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs- |
| Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent | Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi |
| Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung | Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem |
| Fensterheber elektrisch vorn und hinten | Fernentriegelung Heckklappe |
| Frontscheibe Verbundglas getönt | Fußmatten Textil |
| Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| Gepäckraumbeleuchtung | Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG |
| Handschuhfach mit Kühlfunktion | Heckleuchten LED |
| Heckscheibenwischer | Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver |

Serienausstattung

| | |
|---|--|
| Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit | Isifix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| Karosserie: 4-türig | Kennzeichenbeleuchtung LED |
| Keyless Start | Kindersicherung im Fahrgastraum |
| Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag | Kopfstützen hinten (3-fach) |
| Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung | Lendenwirbelstützen vorn |
| Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen- |
| LM-Felgen | Mittelarmlehne hinten |
| Mittelarmlehne vorn | Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI |
| Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | Nebelschlussleuchte |
| Nichtraucher-Paket | Parkbremse elektrisch |
| Reifenkontroll-Anzeige | Rußpartikelfilter |
| Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne | Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| Sitzbezug / Polsterung: Stoff | Sitze vorn höhenverstellbar |
| Sitze: Komfortsitze vorn | Start/Stop-Anlage |
| Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | Stoßfänger Wagenfarbe |
| Türgriffe außen Wagenfarbe | Türschutzleisten unten in Wagenfarbe |
| Verbandkasten und Warndreieck | Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| Wegfahrsperr (elektronisch) | Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |

Sonderausstattung

| | |
|---|---|
| "volkswagen Media Control" | 12-v-steckdose An Der Mittelkonsole Hinten Und Im |
| 2 Becherhalter Vorn Mit Abdeckung | 2 Led-leuchten Im Fußraum Vorn |
| 2 Usb-schnittstellen Auch Für Ipod/iphone, Inkl. | 230-v-steckdose An Der Mittelkonsole Hinten |
| 8 Lautsprecher | Abgas-enderohr Links |
| Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital) | Anhängerkupplung schwenkbar |
| Audiosystem Composition Media (Touchscreen, | Automatische Distanzregelung Acc "stop &go", Mit |
| Außenspiegel Rechts, Konkav | Batterie 420a (70ah) |
| Business-Paket Premium mit Navigation | Car-net |
| Description Not Found | Dfga |
| Diversity-antenne Für Fm-empfang | Drehstromgenerator 140 A |
| Elektrische Luftzusatzheizung | Fahrlichtschaltung Automatisch, Mit Tagfahrlicht, |
| Innenleuchten Mit Abschaltverzögerung Und | Innenspiegel,automatisch Abblendend |
| Isifix-halteösen Zur Befestigung Von 2 Kindersitzen Auf | Klimaanlage "air Care Climatronic" Mit 3-zonen- |
| Kraftstoffbehälter | Kältemittel R1234yf |
| Leuchtweitenregulierung Dynamisch | Metallic-Lackierung |
| Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth- | Multifunktionskamera |
| Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) | Nicht Heissland |
| Ohne Aktivkohlebehälter Mit Scr | Ohne Alternativ-antriebssystem |
| Ohne Spurwechselassistent | Rechtsverkehr |
| Regensensor | Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsoptimiert |
| Rückfahrkamera "rear View" | Scheibenbremsen Hinten |
| Scheibenbremsen Vorn | Scheibenwaschdüsen Vorn Automatisch Beheizt |
| Scheinwerfer LED | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen Vorn, Längs- Und |
| Sitz vorn links mit Massagefunktion | Sonnenblenden Ausziehbar,make-up-spiegelbeleuchtet, |
| Spiegel-Paket | Standard-klimazonen |
| Tire Mobility Set: 12-volt-kompressor Und | Typprüfand Deutschland |
| Verkehrszeichenerkennung | Vordersitze Beheizbar |
| Vordersitze Höheneinstellbar, Ergocomfort-sitz Auf Der | Wartungsintervallverlängerung |

Bereifung / Felgen

| Position | Dimension | Hersteller | Bereifung | Felgenart | Profil |
|------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--------|
| Reifen 1. Achse links | 215/60 R16 | Dunlop | Sommer | Leichtmetall | 2 mm |
| Reifen 1. Achse rechts | 215/60 R16 | Dunlop | Sommer | Leichtmetall | 2 mm |
| Reifen 2. Achse links | 215/60 R16 | Dunlop | Sommer | Leichtmetall | 2 mm |
| Reifen 2. Achse rechts | 215/60 R16 | Dunlop | Sommer | Leichtmetall | 2 mm |

Reifen

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Alter und Laufleistung entsprechend

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Ist das Fahrzeug unfallfrei?

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Fahrbereitschaft

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem fahrbereiten Zustand.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

Festgestellte Beschädigungen

| Beschädigungsort: | Schäden: | Schadensgrad: |
|--------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Lenkrad | Verschlissen | Stark |
| 2. Fussmatte vorne links | Verschlissen | Stark |
| 3. Fahrersitzbezug | Brandlöcher | Mittel |
| 4. Tür vorne links | Kratzer | Leicht |

Seite 3 von 28

Festgestellte Beschädigungen

| Beschädigungsort: | Schäden: | Schadensgrad: |
|---------------------------|-------------|---------------|
| 5. Tür hinten links | Kratzer | Mittel |
| 6. Heckklappenverkleidung | Verschrammt | Stark |
| 7. Stoßfänger hinten | Verkratzt | Stark |
| 8. Motorhaube | Steinschlag | Mittel |
| 9. Stoßfänger vorne | Steinschlag | Mittel |

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Lenkrad - Verschlissen

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Lenkrad - Verschlissen



1. Lenkrad - Verschlissen

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Lenkrad - Verschlissen



2. Fussmatte vorne links - Verschlissen

Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Fahrersitzbezug - Brandlöcher



3. Fahrersitzbezug - Brandlöcher

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Tür vorne links - Kratzer



4. Tür vorne links - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Tür vorne links - Kratzer




5. Tür hinten links - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Tür hinten links - Kratzer



5. Tür hinten links - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Heckklappenverkleidung - Verschrammt



6. Heckklappenverkleidung - Verschrammt

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Heckklappenverkleidung - Verschrammt



7. Stoßfänger hinten - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Stoßfänger hinten - Verkratzt



7. Stoßfänger hinten - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Stoßfänger hinten - Verkratzt



8. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Motorhaube - Steinschlag



8. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Motorhaube - Steinschlag



9. Stoßfänger vorne - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



9. Stoßfänger vorne - Steinschlag



9. Stoßfänger vorne - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



9. Stoßfänger vorne - Steinschlag

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne links



Diagonale vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale hinten rechts



Diagonale hinten links

Ergänzende Fotodokumentation



Dach



Montiertes Rad vorn links

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorn rechts



Montiertes Rad hinten rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad hinten links



Motorraum

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrgestellnummer



Innenraum durch Tür vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Türe hinten rechts



Kofferraum / Laderaum

Ergänzende Fotodokumentation



Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank



Tacho bei lfd. Motor

Ergänzende Fotodokumentation



Laufleistung



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite



Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung