



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7421020
vom: 20.12.2024

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001764699
Besichtigt am: 13.12.2024 14:58
Berichts-Nr: 7421020
FIN: WAUZZZGA3NA046372



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7421020
vom: 20.12.2024

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BOM
Erstzulassungsdatum:	13.09.2022
Laufleistung:	55.643 km
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.208 mm
Fahrzeughöhe:	1.508 mm
Fahrzeugbreite:	1.794 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.815 kg
Radstand:	2.601 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7421020
vom: 20.12.2024

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Digitaler Radioempfang
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Doppelton-Signalhorn
5 Türen	Drehstromgenerator 140 A
6 Lautsprecher	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abgasendrohre	Einparkhilfe plus
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
Abweichende Verbauung	Entriegelung Hintersitz Standard
Abwicklung Serie	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Audi pre sense front	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fensterheber
All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17	Fertigungsablauf Standard
All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17	Folienbeklebung
Anfahrassistent	Frontantrieb
Assistenzpaket Parken	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Audi AG	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußhebelwerk "Standard"
Audi connect Notruf & Service	Fußmatten vorn und hinten
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi music interface	Geschlossener Aufbau
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Heckblende (ECE)
Außenspiegel links, asphärisch	Heckleuchten
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Hinterachse "Standard"
Batterie 420A (70Ah)	Infotainmentrechner
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenbeleuchtung
Beifahrersitz höheneinstellbar	Innenspiegel abblendbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bluetooth-Schnittstelle	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kein Selbstabholer
Bremsbelagverschleißkontrolle	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Keine Aktionsausführung
Dachreling, Entfall	Kennzeichenträger vorn
Dachspoiler	Kindersicherheits-Paket
Dämpfung vorn	Kindersicherung elektrisch betätigt
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7421020
vom: 20.12.2024

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Klima- und Komfortpaket	Ohne Ladekabel
Kofferraumbodenmatte	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortklimaautomatik	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Lichtassistent
Komfortpaket Sitze	Ohne Multifunktionskamera
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Nackengebläse
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Spurhalteassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Stabilisator hinten
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Trennwand
LED-Scheinwerfer	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne Windschott
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationspaket	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchten	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Ottomotor
Nichtraucherausführung	Progressivlenkung
Normalsitze vorn	Q2
Ohne Ablagepaket	Räder der Serie
Ohne alternativ-Antriebssystem	Räder, 5-Arm-Y, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Radschrauben Standard
Ohne Anhängavorrichtung	Radstand
Ohne Audi drive select	Rechtsverkehr
Ohne Beledung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Farbausstattung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifenreparaturset
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rückfahrkamera
Ohne ECO-Funktion	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Elektromotor (Hybrid)	S tronic
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kompensator	Serienfahrwerk
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladedose	Serienqualität
	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7421020
vom: 20.12.2024

Sideblades in Wagenfarbe
Sitzheizung vorn
spezielles Typschild EU
Stabilisator vorn
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer 8
Stoff Skript
Stoßfänger Serie
Tagfahrlicht
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typrüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperrung elektronisch
Zierleisten standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7421020
vom: 20.12.2024

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7421020
vom: 20.12.2024

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
4	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Ersetzen
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7421020
vom: 20.12.2024

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7421020
vom: 20.12.2024

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGA3NA046372

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7421020
vom: 20.12.2024

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7421020
vom: 20.12.2024

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7421020
vom: 20.12.2024



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



4 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Ersetzen



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7421020
vom: 20.12.2024

6 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

2 x



7 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



8 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

