

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001922812  
**Besichtigt am:** 23.04.2025 14:23  
**Berichts-Nr:** 8230542  
**FIN:** WVGZZZ1TZW024945



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Van
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Touran
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / BWR
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	30.03.2021
<b>Laufleistung:</b>	133.834 km
<b>Farbe:</b>	Reflexsilber Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Reflexsilber Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	03.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	4.900 KM

## » Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Diebstahlwarnanlage
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Längs- und Lehnenneigungs-Einstellung sowie Armlehne und Umklappfunktion "Easy Fold"	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Leichtmetallräder "Karlstad" 6,5 J x 16	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Drehstromgenerator 180 A
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
8 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr seitlich, hinten	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ablagefächer in der Dachkonsole	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktive Frontklappe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-
Allergenfilter	Family-Paket
Ambientebeleuchtung	Federbereich 09 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientebeleuchtung (Lichtleisten an den Türdekoren vorn; Türöffner und Türarmlehnen vorn beleuchtet)	Frontantrieb
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumboden höheneinstellbar, mit Fixierelement
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter mit Chromeinfassung	Gepäckraum-Wendematte faltbar und herausnehmbar
Batterie 420A (70Ah)	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion	Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel abblendbar
Bordliteratur in Deutsch	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Storm Grey	Kategorie 0
Dachreling schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "Piano Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	

Keine Aktionsausführung	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Erkennungsleuchten
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Feuerlöscher
Kindersicherung elektrisch für Türen hinten, vom Fahrersitz aus bedienbar	Ohne Head-Up Display
Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar	Ohne Individualeinbau
Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Kindersitz
Komfortausstattung	Ohne Lichtassistent
Komfortsitze vorn	Ohne Multifunktionskamera
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kraftstoffbehälter	Ohne Nebelscheinwerfer
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen	Ohne Sitzheizung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sprachsteuerung
Lederlenkrad	Ohne Spurwechselassistent
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten	Ohne Waschwasser-Standanzeige
MPV	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionsanzeige "Plus"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet"	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Netztrennwand	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Nicht Heissland	Radio
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radschrauben Standard
Normal-Lackierung	Radstand
Notbremsassistent "Front Assist"	Rechtsverkehr
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen 205/60 R 16
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Aufkleber und Embleme	Reifenkontrollanzeige
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Dynamic Drive Control	Schalthebelverkleidung f.Automat- schaltung
Ohne ECO-Funktion	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung

Schubladen unter den Vordersitzen  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig  
geregelt  
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und  
höhenstellbar  
Sitzmittelbahnen in Stoff "Lasano"  
Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe  
Tagfahrlicht  
Telefonschnittstelle  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)  
Typprüfstand Deutschland  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn,  
Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Zentralverriegelung mit Safe-Sicherung, Funkfernbedienung  
und 2 Funkklappschlüsseln  
Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Nein

**Kompressor vorhanden:** Nein

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Ersetzen
2	Türverkleidung Zierleiste vorne links	Kratzer	Ersetzen
3	Motor	Tierverbiss	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorderseite	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 7.044,40
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				<b>€ 7.044,40</b>

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	181,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	159,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ1TZMW024945

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8230542  
vom: 23.04.2025



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Ersetzen

Kommentar

A-Säulen Verkleidung ersetzen und Klebereste entfernen



2 - Türverkleidung Zierleiste vorne links - Kratzer - Ersetzen



3 - Motor - Tierversiss - Werkstattdiagnose erforderlich  
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Motorraum Tierversiss, Schadenerweiterung möglich



4 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Vorderseite - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8230542  
vom: 23.04.2025