

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214182/3/25-11401	Data raportu	07-03-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Krzysztof Orzeszyna mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-03-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/14557/25/02/26	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SAJAB4BN8HCP04120
Marka, model	JAGUAR XE 15-19
Typ, wersja	XE 2.0 D Prestige aut
Numer rejestracyjny	WD4133R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/132 kW
Stan licznika	154 718 km
Data 1. rej./rok prod.	26-10-2016/2016
Data nast. bad. techn.	11-12-2025
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywny system ochrony pieszych, Dynamic Stability Control & Traction Control, Dywaniki - przód i tył, EBA - wspomaganie hamowania awaryjnego, Elektryczny ogrzewacz kabiny, Gniazdo 12V z przodu i z tyłu, Kierownica trójramienna, skórzana, wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Lusterka zewnętrzne - elektrycznie regulowane, ogrzewane, z wbudowanymi kierunkowskazami, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Oświetlenie wnętrza LED. rozszerzone, Podsufitka Morzine w kolorze Light Oyster, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytami na kubki, Podłokietnik z przodu, Port USB, Siedzenia skórzane z kontrastowymi przeszyciami - skóra Taurus, System All Surface Progress Control (ASPC), System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS, System naprawy opon Jaguar, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, System stop/start, Uchwyty na kubki z przodu, Uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku start/stop, Wykończenie wnętrza Brushed aluminium, Wyświetlacz wielofunkcyjny, dotykowy (8-calowy), Zaglówki przednie z systemem Whiplash Protection, Zestaw Bluetooth 2.0 do podłączenia telefonu (z możliwością przekazywania dźwięku i obrazu), Felgi aluminiowe 18 Matrix, srebrne z ogumieniem, Lakier metalik, Lusterka boczne elektrochromatyczne, składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Pakiet Premium Business, Pakiet Winter, Siedzenia regulowane elektrycznie 10/10, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, System nagłośnienia Meridian 380W, radio CD/MP3, 11 głośników, Wykończenie wnętrza Satin Ash Burl

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, LM001	225/45 18 91H	7,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, LM001	225/45 18 91H	8,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 18 95V	8,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	225/45 18 95V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300
2	Drzwi tylne lewe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk	WY	1.6
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
4	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Pokrywa tylna	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Okladzina zderzaka tylnego, środek	zarysowanie		
14	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
15	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
16	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
17	Nakładka słupka A dół R	zarysowanie		
18	Oparcie 2.rząd	zarysowanie		
19	Rama dachu R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Gwarancja Plus

ODCINEK DLA NABYWCY

Numer Certyfikatu: 11913AGP

Numer nadwozia: SA1AB4BN2HA964119

Model: XE 2.0D 14D 180KM Auto RWD Prestige

Numer silnika: 160616N0647204D1D

Data wydania samochodu: 23 09 2016

Dzień Miesiąc Rok

Numer kluczyka: Numer lakieru: AMHONITE GREY

Termin wymiany poduszki powietrznej:

Nazwa/imię i nazwisko właściciela: Karliik Spółka jawna

Adres: ul. Łódzka 1, Poznań, ul. Kaliska 28
tel. 061 873 79 79
NIP 782-10-14-449 REGON 630352470

Telefon kontaktowy:

Nazwa/imię i nazwisko użytkownika:

Adres: 61-131 Poznań, ul. Kaliska 28
tel. 061 873 79 79
NIP 782-10-14-449 REGON 630352470

Telefon kontaktowy:

Email:

Oświadczam, iż znam postanowienia „Gwarancji Plus” i je akceptuję

[Podpis]

Data i czytelny podpis

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku zbycia pojazdu, prawa i obowiązki związane z umową „Gwarancji Plus” mogą przejść na nowego nabywcę, pod warunkiem, że nabywca:

a) na życzenie Gwaranta - umożliwić oględziny pojazdu w ASD niezwłocznie po powrocie do Polski;

b) przedstawić certyfikat „Gwarancji Plus” wraz z fakturą potwierdzającą faktycznie wykonanie naprawy oraz informacją dot. numeru konta, na które należy dokonać zwrotu poniesionych kosztów;

7.2. Nie jest możliwe przekazanie praw i obowiązków z umowy „Gwarancji Plus” podmiotowi zajmującemu się kupnem i sprzedażą pojazdów, z wyłączeniem Autoryzowanych Stacji Dealerskich.

7.3. Uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń usterek oraz ich napraw są Autoryzowane Stacje Dilerkie (ASD) w Polsce, których lista dostępna jest na stronie internetowej www.jaguar.pl oraz pod numerem telefonu Centrum Alarmowego (+48) 591 95 33.

Oświadczam, że znam postanowienia „Gwarancji Plus” i je akceptuję

Data 23.09.2016 Czytelny podpis Klienta *[Podpis]*

Administratorem danych osobowych przetwarzanych dla celów związanych z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji jest British Automotive Polska S.A. z siedzibą przy ul. Szyszkowej 35/37, 02-285 Warszawa. Dane dla celów związanych z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji mogą być udostępniane partnerom biznesowym British Automotive Polska S.A. (autoryzowane salony i serwisy, producent). Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania, podanie danych ma charakter dobrowolny.

Data 23.09.2016 Czytelny podpis Klienta *[Podpis]*


JAGUAR

15

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Szyba czołowa() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Opona tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 74


Rama dachu P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 88

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1



Fot. 90

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1