

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215032/5/25-11401	Data raportu	13-05-2025
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/31489/25/04/30	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LMRY606HB135530
Marka, model	OPEL Movano CDTI Euro 6 22...
Typ, wersja	Movano CDTI L3H2
Numer rejestracyjny	PO1EP69
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2299 ccm/96 kW
Stan licznika	156 663 km
Data 1. rej./rok prod.	15-12-2017/2017
Data nast. bad. techn.	15-04-2025
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/9
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Airbag kierowcy, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 st., Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem, Gniazdo 12V, Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Pełnowymiarowe koło zapasowe, System antypoślizgowy ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego EBA, System stabilizacji toru jazdy ESP z systemem Traction Control, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Zamek centralny z pilotem, Zbiornik paliwa 80 litrów, Czujniki parkowania z tyłu, Fotel pasażera podwójny ze składanym oparciem tworzącym stolik, Pakiet Klimatyzacji, Tempomat z ogranicznikiem prędkości i komputerem pokładowym, Światła do jazdy dziennej, Zabudowa Carpol - dodatkowe 6 foteli, przeszklenie boków itp.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, VAN FOUR SEASON	215/65 16 109R	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, VAN FOUR SEASON	215/65 16 109R	5,0 mm
tylna	prawe	TRIANGLE, SNOWLINK	215/65 16 112T	2,5 mm
	lewe	TRIANGLE, SNOWLINK	215/65 16 112T	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nadkole wewn., przód R	połamane	WY	0.6
2	Wyłumienie (od strony sil.)	rozerwanie	WY	0.5
3	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.9
4	Lusterko zewn. sterow. elektr. R	niekompletne, pęknięcie	WY	0.3
5	Uszczelka drzwi tylnych R	rozerwanie	WY	0.2
6	Zamek pasów bezp. (siedzenie 2.rząd s.) R	niekompletny	WY	0.4
7	Dodatkowe Światło stop kpl.	niekompletne	WY	0.2
8	Pokrywa piasty koła tył L	brak	WY	0.1
9	Blotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5

10	Rama dachu zew., część przednia boczna R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
12	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
13	Ściana boczna L	rysa/odprysk	NA	0.5
14	Ściana boczna część środ. R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	3.5
15	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
16	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk	NA	0.5
17	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.7
18	Tapicerka siedziska 2.rząd R	pęknięcie	NA	3
19	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
20	Nakładka pokrywy tylnej dół L	zarysowanie		
21	Nakładka pokrywy tylnej dół R	zarysowanie, pęknięcie		
22	Opony przód	głębokie spękania		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 36

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 38

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Opona przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Lusterko zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Lusterko zew P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Opona przednia L - Inne 1



Fot. 62

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 66

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Drzwi tyłu prawe - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tyłu prawe - Inne 2