

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	61/30/05/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Posypywarka ciągniona Pronar T130
Nr fabryczny:	SZB1300XXG3X00398
Data sporządzenia raportu:	05-06-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 04-06-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Radosław Nowak w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 61/30/05/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest posypywarka ciągniona Pronar T130.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Posypywarka ciągniona
Producent:	Pronar
Typ/model:	T130
Numer seryjny:	SZB1300XXG3X00398
Nr rejestracyjny:	WY175AK
Rok produkcji:	2016
Data I rejestracji:	31-10-2016
DMC:	3500kg
Masa własna:	980kg
Pojemność ładunkowa:	2 m ³
Wymiary:	4 950 × 1 770 × 1 670 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej:	2 749 × 1 386 × 625 mm
Powierzchnia zasypowa:	3,8 m ²
Szerokość rozsypywania:	1 700–3 000 mm
Szerokość taśmy podającej:	800 mm
Ilość tarcz rozsypujących:	2 szt.
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika:	35 kW
Prędkość konstrukcyjna:	40 km/h

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot znajduje się na otwartym placu magazynowym, bez zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych. W czasie oględzin nie było możliwości przeprowadzenia próby działania układu hydraulicznego ani symulacji pracy elementów roboczych, z uwagi na brak zasilania zewnętrznego i napędu własnego.

Według informacji przekazanych przez osobę prezentującą urządzenie, maszyna od dłuższego czasu pozostaje wyłączona z eksploatacji. Wskazano, że urządzenie nie było użytkowane w ostatnich sezonach zimowych. Stan techniczny określono jako nieznany.

Wszystkie elementy metalowe wykazują znaczny stopień korozji, miejscami występuje perforacja blachy. Ogólny stan konstrukcji nośnej i elementów roboczych oceniono jako zły. Ogumienie zużyte, sparciałe, z widocznymi spękaniem powierzchni bieżnika i boków opon.

Na urządzeniu nie odnaleziono tabliczki znamionowej. Ze względu na stan techniczny oraz zaawansowaną korozję, nie udało się jednoznacznie zlokalizować numeru identyfikacyjnego na żadnym z elementów stalowych.

W trakcie oględzin okazano dowód rejestracyjny.

Podsumowanie

Stan przedmiotu ocenia się jako zły. Ze względu na degradację techniczną kwalifikowany jako złom użytkowy.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



















