

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7709728 vom: 24.01.2025

## » Übersicht


**Auftrags-Nr**: 1001825673

**Besichtigt am:** 24.01.2025 09:30

Berichts-Nr: 7709728

FIN: WVWZZZ3CZME021718







Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME021718 Berichts-Nr: 7709728



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7709728

24.01.2025 vom:

#### » Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: Kombi

Hersteller: Volkswagen Modell: **Passat** HSN / TSN: 0603 / BRZ 02.11.2020 Erstzulassungsdatum:

Laufleistung: 73.477 km

Farbe: Mangangrau Metallic **Farbe Dach:** Mangangrau Metallic

Antriebsart: Frontantrieb Motorisierung/Kraftstoff: Hybrid Benzin **Hubraum:** 1.400 ccm

Leistung: 115 kW (157 PS)

Fahrzeuglänge: Fahrzeughöhe:

Fahrzeugbreite:

**Zulässiges Gesamtgewicht:** 

Radstand:

**Anzahl Achsen:** 2 Zylinder:

Schadstoffklasse: Euro 6 **Anzahl Türen:** 4 **Anzahl Sitze:** 

Getriebe: Automatik 6-Gang

Polsterart: Stoff

Interieurfarbe: Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

#### » Dokumente & Wartung

Nächste HU: 11.2025

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: Ja Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: Nein Kennzeichen entgegengenommen: Keine Wartungsheft: Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung:

Km-Stand bei letzter Wartung:

Restlauf bis Service: 0 KM

FIN: WVWZZZ3CZME021718 7709728 Berichts-Nr: Seite 2 von 14



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7709728 vom: 24.01.2025

#### » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Becherhalter vorn mit Abdeckung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Nivelles" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 I

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 I TSI Hybrid, 115 kW

6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AM

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A

Aktivkohlebehälter

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und

Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf

Fahrerseite abblendend

Außenspiegel rechts, konvex

Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel in Mistralgrau

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten, Basis 2

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und

Türverkleidungen

Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ400

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die

äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für

LED-Matrix-Scheinwerfer

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A

**Entfall Tire Mobility Set** 

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist"

und "Emergency Assist"

Fahrerassistenzpaket "Plus" inkl. IQ.LIGHT - LED-Matrix-

Scheinwerfer und Fahrassistent "Travel Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-

Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und

geräuschdämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit

elektrischer Öffnung

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumboden aufstellbar

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

**GTE** 

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je

2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

Seite 3 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME021718 Berichts-Nr: 7709728



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7709728 vom: 24.01.2025

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-

Temperaturregelung

Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für

äußere Rücksitze

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-

und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 50 I Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch

einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem

Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,

Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modelljahreswechsel 2021 III

Modelljahreswechsel 2021 IV

Modelljahreswechsel 2021 XII

Modellpflege KW 22

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit

Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &

Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose

vorn

Nivelles 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht,

AirStop®-Reifen215/55 R 17

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische

Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei

Auslieferung aktiviert

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Kindersitz

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne

Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-

Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front

Assist" Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Seite 4 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME021718 Berichts-Nr: 7709728



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7709728 vom: 24.01.2025

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau

Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Schriftzugsatz "GTE"

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze,inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Leisten unten in Chrom

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren

Rücksitzplätze in Stoff "Weave"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Umweltbonus

Variant

Variante Hybrid

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der

Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

VVM Modelljahreswechsel KW 30

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wechselstrom-Ladedose

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen

Seite 5 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME021718 Berichts-Nr: 7709728



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7709728 vom: 24.01.2025

#### » Bereifung

#### **MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR** 

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Seite 6 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME021718 Berichts-Nr: 7709728



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7709728 vom: 24.01.2025

#### » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunstsstoff- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
4	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Lackieren
5	Tür hinten links	Kratzer	Spotrepair
6	Stoßfängergitter vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

### » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 7 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME021718 Berichts-Nr: 7709728



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7709728 vom: 24.01.2025

### » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:JaVorschäden feststellbar:NeinNachlackierungen vorhanden:Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

#### **ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Bauteil	Lack (μm)			
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	151,0			
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	175,0			
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	256,0			
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	245,0			
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.				

Seite 8 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME021718 Berichts-Nr: 7709728



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7709728 vom: 24.01.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVWZZZ3CZME021718

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Gepflegter Allgemeinzustand Allgemeinzustand:

Besichtigungsbedingungen: Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Ja

Motorenlauf durchgeführt: Ja

Fahrprobe durchgeführt: Ja

FIN: WVWZZZ3CZME021718 7709728 Berichts-Nr: Seite 9 von 14



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7709728 vom: 24.01.2025

### » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME021718 Berichts-Nr: 7709728



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

#### Berichts-Nr: 7709728 vom: 24.01.2025

#### » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür hinten rechts

Seite 11 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME021718 Berichts-Nr: 7709728



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -





Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME021718 Berichts-Nr: 7709728



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7709728 vom: 24.01.2025

#### » Beschädigungsfotos

#### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren





- 2 Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung Lack Vorbereitung Ausführen
- 3 Ölwechsel Wartung fällig Ausführen
- 4 Einstiegsschweller hinten links Kratzer Lackieren





5 - Tür hinten links - Kratzer - Spotrepair





6 - Stoßfängergitter vorne rechts - Kratzer - Smart Repair





Seite 13 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME021718 Berichts-Nr: 7709728



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7709728 vom: 24.01.2025

#### 7 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken





8 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren





Seite 14 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME021718 Berichts-Nr: 7709728