

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8158565 vom: 09.04.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001908562

Besichtigt am: 09.04.2025 08:23

Berichts-Nr: 8158565

FIN: WVWZZZ3CZNE044790







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 13 FIN: WVWZZZ3CZNE044790 Berichts-Nr: 8158565



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8158565 vom: 09.04.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: Kombi

Hersteller:VolkswagenModell:PassatHSN / TSN:0603 / BRZErstzulassungsdatum:21.03.2022Laufleistung:127.544 km

Farbe: Mangangrau Metallic
Farbe Dach: Mangangrau Metallic

Antriebsart: Frontantrieb

Motorisierung/Kraftstoff: Hybrid Benzin

Hubraum: 1.400 ccm

Leistung: 115 kW (157 PS)

Fahrzeuglänge:4.773 mmFahrzeughöhe:1.516 mmFahrzeugbreite:1.832 mmZulässiges Gesamtgewicht:2.200 kgRadstand:2.786 mm

Anzahl Achsen: 2

Zylinder: 4

Schadstoffklasse:Euro 6Anzahl Türen:4Anzahl Sitze:5

Getriebe: Automatik 6-Gang

Polsterart: Teilleder

Interieurfarbe: Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

» Dokumente & Wartung

Km-Stand bei letzter Wartung:

Nächste HU:

 Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:
 Nein

 Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:
 Nein

 Kennzeichen entgegengenommen:
 Keine

 Wartungsheft:
 Digital

 Wartungsnachweis:
 Vollständig

 Datum der letzten Wartung:
 08.11.2024

Seite 2 von 13 FIN: WVWZZZ3CZNE044790 Berichts-Nr: 8158565

117.017 km



- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: 8158565 vom: 09.04.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation

"IQ.DRIVE"-Paket

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im

Gepäckraum

2 Becherhalter vorn mit Abdeckung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der

Mittelkonsole hinten

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Dartford" 8 J x 18

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 I

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 I TSI Hybrid, 115 kW

6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Adaptive Fahrwerksregelung DCC

Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Airstop®-Reifen 235/45 R 18, rollwiderstandsoptimiert

Aktivkohlebehälter

Ambientebeleuchtung "Plus"

Ambientebeleuchtung mehrfarbig

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und

Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf

Fahrerseite abblendend

Außenspiegel rechts, konvex

Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit

Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel in Mistralgrau

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dartford 8 J x 18, AirStop®-Reifen 235/45 R 18

Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und

Türverkleidungen

Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Design-und-Komfort-Paket

Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile

wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ400

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die

äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung

und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für

LED-Matrix-Scheinwerfer

ECO-Funktion

Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen

Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A

Entfall Tire Mobility Set

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist"

und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-

Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und

geräuschdämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäcknetz

Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit

elektrischer Öffnung

FIN: WVWZZZ3CZNE044790 8158565 Berichts-Nr: Seite 3 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8158565 vom: 09.04.2025

Gepäckraumboden aufstellbar

Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

GTE

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-

Temperaturregelung

Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometerund Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 50 I Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederpaket "Nappa" mit Top-Komfortsitzen vorn

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit

Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose

vorr

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische

Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei

Auslieferung aktiviert

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne

Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-

Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front

Assist" und "Side Assist"

Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent

"Side Assist"

Progressivlenkung

Seite 4 von 13 FIN: WVWZZZ3CZNE044790 Berichts-Nr: 8158565



- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: 8158565 vom: 09.04.2025

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

R-Line Sportpaket für Adaptive Fahrwerksregelung DCC

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau

Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-

Sicherung

Schriftzugsatz "GTE"

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze,inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitliche Leisten unten in Chrom

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im

Stoßfänger hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Türverkleidung in Lederoptik

Typprüfland Deutschland

Umweltbonus

Variant

Variante Hybrid

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verbundsicherheitsglas, geräuschdämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wechselstrom-Ladedose

Wegfahrsperre elektronisch

FIN: WVWZZZ3CZNE044790 8158565 Berichts-Nr: Seite 5 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8158565 vom: 09.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	8,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	4,0 mm
Vredestein			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	4,0 mm
Vredestein			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	5,0 mm
Vredestein			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Nein Kompressor vorhanden: Nein

Seite 6 von 13 FIN: WVWZZZ3CZNE044790 Berichts-Nr: 8158565



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8158565 vom: 09.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

Seite 7 von 13 FIN: WVWZZZ3CZNE044790 Berichts-Nr: 8158565



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8158565 vom: 09.04.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:JaVorschäden feststellbar:JaNachlackierungen vorhanden:JaNachlackierungen professionell ausgeführt:Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.980,67
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.784,65
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.000,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 10.765,32

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)	
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	179,0	
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	256,0	
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	191,0	
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	245,0	
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.		

Seite 8 von 13 FIN: WVWZZZ3CZNE044790 Berichts-Nr: 8158565



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8158565 vom: 09.04.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVWZZZ3CZNE044790

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand: Gereinigt

Besichtigungsbedingungen: Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Ja Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Ja

FIN: WVWZZZ3CZNE044790 8158565 Berichts-Nr: Seite 9 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8158565 vom: 09.04.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 13 FIN: WVWZZZ3CZNE044790 Berichts-Nr: 8158565



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8158565 vom: 09.04.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Seite 11 von 13 FIN: WVWZZZ3CZNE044790 Berichts-Nr: 8158565



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -





Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 13 FIN: WVWZZZ3CZNE044790 Berichts-Nr: 8158565



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8158565 vom: 09.04.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Polieren





FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen



Seite 13 von 13 FIN: WVWZZZ3CZNE044790 Berichts-Nr: 8158565