

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:


Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
Hersteller: **Peugeot**  
Typ: **5008**  
Fahrgestellnummer: **VF30E9HD8DS110419**  
Erstzulassung: **01.01.1900**  
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**  
Schadstoffklasse: **EU5**  
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **181.040 km**  
Kraftstoffart: **Diesel**  
Farbe: **LACKIERUNG**  
Leistung: **84 kW / 114 PS**  
Hubraum: **1560 ccm**  
Anzahl Schlüssel: **2**  
Anzahl Vorbesitzer: **2**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

| Nr. | Bezeichnung                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bremsassistent                                                    |
| 2   | Einparkhilfe vorn                                                 |
| 3   | Elektr. Bremskraftverteilung                                      |
| 4   | Fensterheber elektrisch hinten                                    |
| 5   | LM-Felgen                                                         |
| 6   | Nebelscheinwerfer                                                 |
| 7   | Panoramadach (vollverglaste Dachfläche)                           |
| 8   | Start/Stop-Anlage                                                 |
| 9   | Türgriffe außen Wagenfarbe                                        |
| 10  | 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen                                      |
| 11  | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar                        |
| 12  | Dachreling (Aluminium)                                            |
| 13  | Fensterrahmen mit Chromblende                                     |
| 14  | Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas |
| 15  | Kopf-Airbag-System                                                |
| 16  | Seitenscheiben Hartglas                                           |
| 17  | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt                      |
| 18  | Servolenkung elektro-hydraulisch                                  |
| 19  | Sitzausstattung: 5-Sitzer                                         |
| 20  | Verglasung hinten abgedunkelt                                     |
| 21  | WIP-Bluetooth                                                     |
| 22  | 3. Bremsleuchte                                                   |
| 23  | Aluminium-Paket                                                   |
| 24  | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)                       |
| 25  | Tagfahrlicht                                                      |
| 26  | Wegfahrsperre                                                     |
| 27  | Einstiegsleuchten                                                 |
| 28  | Karosserie: 5-türig                                               |
| 29  | Kühlergrill verchromt                                             |
| 30  | Reserverad als Notrad                                             |
| 31  | Sicht-Paket                                                       |
| 32  | Verglasung getönt                                                 |

| Nr. | Bezeichnung                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 33  | Bordcomputer                                                                   |
| 34  | Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| 35  | Getriebe 6-Gang, automatisiertes Schaltgetriebe                                |
| 36  | Innenleuchten LED                                                              |
| 37  | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                                                |
| 38  | Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite                       |
| 39  | Seitenairbag vorn                                                              |
| 40  | Sicherheits-Paket                                                              |
| 41  | Sitz vorn rechts umklappbar                                                    |
| 42  | Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten                                        |
| 43  | Außenspiegel lackiert                                                          |
| 44  | Frontscheibe geräuschkämmend                                                   |
| 45  | Heckscheibenwischer                                                            |
| 46  | Innovations-Paket                                                              |
| 47  | Kopf-Airbag-System hinten                                                      |
| 48  | Motor 1,6 Ltr. - 84 kW e-HDi FAP                                               |
| 49  | Parkbremse elektrisch                                                          |
| 50  | Seitenschutzleisten Wagenfarbe                                                 |
| 51  | Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                                  |
| 52  | Anti-Blockier-System (ABS)                                                     |
| 53  | Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)                              |
| 54  | Einparkhilfe hinten                                                            |
| 55  | Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz                                        |
| 56  | Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar                                |
| 57  | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)                                 |
| 58  | Sonnenschutzrollo Seitenscheiben 3.Sitzreihe                                   |
| 59  | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                                  |
| 60  | Kopfstützen hinten (3-fach)                                                    |
| 61  | Kopfstützen vorn verstellbar                                                   |
| 62  | Rußpartikelfilter                                                              |
| 63  | Sitz vorn links höhenverstellbar                                               |
| 64  | Zentralverriegelung mit Fernbedienung                                          |



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer VF30E9HD8DS110419

Fahrzeugtyp: Peugeot 5008 84 kW

| Nr. | Bezeichnung      | Datum      | Laufleistung km |
|-----|------------------|------------|-----------------|
| 1   | Wartungsarbeiten | 09.05.2025 | 180256          |

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 07/26**☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

## 5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- ✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig    ✗ = nicht funktionsfähig    — = nicht vorhanden

## 6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden   ja   ☐   nein   ☒

Es sind keine Vorschäden bekannt.

## 7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

| Nr. | Teil                            | Bild Nr.               | Schaden    | Kommentar |
|-----|---------------------------------|------------------------|------------|-----------|
| 1   | Motorhaube                      | 1, 2                   | Korrosion  |           |
| 2   | Schweller mittig rechts         | 3, 4, 5                | beschädigt |           |
| 3   | Kotflügel hinten rechts         | 6, 7, 8, 9             | deformiert |           |
| 4   | Stoßfänger hinten               | 10, 11, 12, 13, 14, 15 | gebrochen  |           |
| 5   | Heckklappe                      | 16                     | Kratzer    |           |
| 6   | Heckklappenverkleidung          | 17, 18, 19             | Kratzer    |           |
| 7   | Kofferraumverkleidung           | 20, 21, 22, 23         | Kratzer    |           |
| 8   | Dämmmatte Motorraum             | 24, 25                 | gerissen   |           |
| 9   | Zierleiste Einstieg vorne links | 26, 27                 | Delle      |           |

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

| Nr. | Teil                   | Bild Nr.       | Schaden                                | Kommentar |
|-----|------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------|
| 10  | Tür hinten links       | 28, 29, 30     | Dellen                                 |           |
| 11  | Stoßfänger vorne       | 31, 32, 33, 34 | Kratzer                                |           |
| 12  | Tür vorne rechts       | 35, 36, 37     | Kratzer                                |           |
| 13  | Tür hinten rechts      | 38, 39, 40, 41 | Kratzer                                |           |
| 14  | Einstieg hinten rechts | 42, 43, 44     | Delle und Kratzer                      |           |
| 15  | Winterreifen           | 45, 46, 47     | rissig/porös kurz vor Verschleißgrenze |           |
| 16  | Alufelgen 2.Radsatz    | 48, 49, 50, 51 | Kratzer                                |           |

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.



8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

| Achse  | Reifen- u. Felgeninfo. | Reifengröße    | Hersteller | Profil (mm) |
|--------|------------------------|----------------|------------|-------------|
| 1 - VL | Winterreifen / Stahl   | 215/55 R16 97H | Firestone  | 3           |
| 2 - VR | Winterreifen / Stahl   | 215/55 R16 97H | Firestone  | 3           |
| 3 - HL | Winterreifen / Stahl   | 215/55 R16 97H | Firestone  | 3           |
| 4 - HR | Winterreifen / Stahl   | 215/55 R16 97H | Firestone  | 3           |

Demontierte Reifen

| Achse  | Reifen- u. Felgeninfo.       | Reifengröße    | Hersteller | Profil (mm) |
|--------|------------------------------|----------------|------------|-------------|
| 1 - VL | Ganzjahresreifen / Aluminium | 215/50 R17 95W | Hankook    | 5           |
| 2 - VR | Ganzjahresreifen / Aluminium | 215/50 R17 95W | Hankook    | 5           |
| 3 - HL | Ganzjahresreifen / Aluminium | 215/50 R17 95W | Hankook    | 5           |
| 4 - HR | Ganzjahresreifen / Aluminium | 215/50 R17 95W | Hankook    | 5           |



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Anhängerkupplung

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür innen



Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges




Bild 14: Sonstiges

### 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

|                                                                           |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 24.06.2013                                                                | 3003 | ASL000139 |
| MI                                                                        | AF   |           |
| VF30E9HDEDS110419                                                         |      |           |
| PEUGEOT                                                                   |      |           |
| 0                                                                         |      |           |
| UE9HD*                                                                    |      |           |
| UE9HD8/PS                                                                 |      |           |
| 5008                                                                      |      |           |
| PEUGEOT (F)                                                               |      |           |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                                                   |      |           |
| Mehrzweckfahrzeug                                                         |      |           |
| 715/2007*630/2012J                                                        |      |           |
| EURO5;J;BI/CI; M; NI I                                                    |      |           |
| Diesel                                                                    |      |           |
| 0002                                                                      | 3530 | 1560      |
| Techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3150kg*Stufe PM5<br>ab Tag Erstzul.* |      |           |

|                    |      |          |     |
|--------------------|------|----------|-----|
| 2                  | 01   | 84/1600  | 183 |
| -4529              |      | -1837    |     |
| 1622-1647          |      | 1688     |     |
| -                  | 70   | -        |     |
| 126                | 2250 | 2250     |     |
| 1200               | 1240 | -        |     |
| 1200               | 1240 | -        |     |
| 074                | 2700 | 070      |     |
| 1100               | 750  | -        |     |
| 215/50 R17 92H     |      |          |     |
| 215/50 R17 92H     |      |          |     |
| -                  |      |          |     |
| e2*2007/46*0004*12 |      |          |     |
| 28.01.13           | K    | WC735264 |     |

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

Ölwechsel

Der Motor wurde befüllt mit **3.75** Liter

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Hochleistungsöl low SAPS*</b>     | <b>Hochleistungsöl</b>                      |
| Quartz Ineo Xtra                     | Quartz 9000 Xtra                            |
| <input type="checkbox"/> Efficiency  | <input type="checkbox"/> Quartz 9000 Future |
| <input type="checkbox"/> Dynamics    | <input type="checkbox"/> GFS                |
| <input type="checkbox"/> FDE         | <input type="checkbox"/> FSC                |
| <input type="checkbox"/> First       | <input type="checkbox"/> Quartz 9000        |
| <input type="checkbox"/> Long Life   | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> EC6         | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> Quartz Ineo | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> FDE         | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> First       | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> Long Life   | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> Efficiency  | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> Long Life   | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> C1          | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> C4          | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> MDC         | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> ECS         | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> MC3         | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> C3          | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> EcusB       | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> RCP         | <input type="checkbox"/> Energy             |
| <input type="checkbox"/> Racing      | <input type="checkbox"/> Energy             |

9.01.25 9.05.26  
180.256 180.256

Bild 6: Ölzettel



## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Motorhaube Korrosion



Bild 2: Karosserie / Motorhaube Korrosion



Bild 3: Karosserie / Schweller mittig rechts beschädigt



Bild 4: Karosserie / Schweller mittig rechts beschädigt



Bild 5: Karosserie / Schweller mittig rechts beschädigt



Bild 6: Karosserie / Kotflügel hinten rechts deformiert

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Kotflügel hinten rechts deformiert




Bild 8: Karosserie / Kotflügel hinten rechts deformiert



Bild 9: Karosserie / Kotflügel hinten rechts deformiert



Bild 10: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 12: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 14: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 15: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 16: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 17: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 18: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 20: Innenraum / Kofferraumverkleidung Kratzer



Bild 21: Innenraum / Kofferraumverkleidung Kratzer



Bild 22: Innenraum / Kofferraumverkleidung Kratzer



Bild 23: Innenraum / Kofferraumverkleidung Kratzer



Bild 24: Karosserie / Dämmmatte Motorraum gerissen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Dämmmatte Motorraum gerissen



Bild 26: Karosserie / Zierleiste Einstieg vorne links Delle



Bild 27: Karosserie / Zierleiste Einstieg vorne links Delle



Bild 28: Karosserie / Tür hinten links Dellen



Bild 29: Karosserie / Tür hinten links Dellen



Bild 30: Karosserie / Tür hinten links Dellen



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 32: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 33: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 34: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 35: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 36: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419


**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 38: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 39: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 40: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 41: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 42: Karosserie / Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Karosserie / Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer



Bild 44: Karosserie / Einstieg hinten rechts Delle und Kratzer



Bild 45: Reifen - Felge / Winterreifen rissig/porös kurz vor Verschleißgrenze



Bild 46: Reifen - Felge / Winterreifen rissig/porös kurz vor Verschleißgrenze



Bild 47: Reifen - Felge / Winterreifen rissig/porös kurz vor Verschleißgrenze



Bild 48: Reifen - Felge / Alufelgen 2.Radsatz Kratzer



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

3.6.2025

Auftragsnummer:

110419

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 49: Reifen - Felge / Alufelgen 2.Radsatz Kratzer



Bild 50: Reifen - Felge / Alufelgen 2.Radsatz Kratzer



Bild 51: Reifen - Felge / Alufelgen 2.Radsatz Kratzer