



## Zustandsbericht

Berichtsnummer : 0000000845437-DE961 Amtl. Kennzeichen :

### Fahrzeugdaten

#### Opel Astra J Lim. 5-trg. (12.2009->) Cosmo

|                                |                          |                              |                          |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:           | <b>W0LPE6EC8AG124207</b> | Laufleistung abgelesen:      | <b>108379 km</b>         |
| Erstzulassung / Baujahr:       | <b>04.08.2010 / 2010</b> | Besichtigungsdatum/-ort:     | <b>30.05.2025 Zörbig</b> |
| Nächste HU / AU:               | <b>05.2025 / 05.2025</b> | Verbleibende KM bis Service: | <b>18000</b>             |
| Verbleibende Tage bis Service: | <b>400</b>               |                              |                          |

### Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp:    | Sommerreifen             |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Achse - links / Zust.  | <b>215/50/R17/Y 6 mm</b> |
| 1. Achse - rechts / Zust. | <b>215/50/R17/Y 6 mm</b> |
| 2. Achse - links / Zust.  | <b>215/50/R17/Y 7 mm</b> |
| 2. Achse - rechts / Zust. | <b>215/50/R17/Y 7 mm</b> |

**Übersichtsfotos**



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

### Serienausstattung

- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent (HBA)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibenwischer
- Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- LM-Felgen
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekorleisten Matrix
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Karosserie 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn (2)
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff / Ledernachbildung

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole</li><li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li><li>• Leuchtweitenregelung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tagfahrlicht</li><li>• Wärmeschutzverglasung</li></ul> |
|---|--|

### Sonderausstattung

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Audio-Navigationssystem CD 500 Navi</li><li>• Innovations-Paket AFL+</li><li>• Nebelscheinwerfer</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Innenraum-Paket</li><li>• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung</li><li>• Reserverad als Notrad</li></ul> |
|--|--|

## Schaden



### Karosserie außen

|     | <b>Bauteil</b>                | <b>Schaden</b> |
|-----|-------------------------------|----------------|
| 1.  | Heckklappe                    | Nachlackiert   |
| 2.  | Motorhaube                    | Kratzer        |
| 3.  | Motorhaube                    | 2 Dellen       |
| 4.  | Stoßfänger Vorne              | Kratzer        |
| 5.  | Heckklappe                    | 2 Dellen       |
| 6.  | Tür Vorne - Links             | Kratzer        |
| 7.  | Tür Hinten - Links            | Kratzer        |
| 8.  | Seitenwand - Hinten - Links   | Beschädigt     |
| 9.  | Stoßfänger Hinten             | Beschädigt     |
| 10. | Heckklappe                    | 1 Delle        |
| 11. | Seitenwand - Hinten - Rechts  | 1 Delle        |
| 12. | Außenspiegel Gehäuse - Rechts | Kratzer        |
| 13. | Kotflügel Vorne - Rechts      | Kratzer        |
| 14. | Windschutzscheibe             | Steinschlag    |



### Karosserie innen

|     | <b>Bauteil</b>                | <b>Schaden</b> |
|-----|-------------------------------|----------------|
| 15. | Sitz - Vorne - Links: Kissen  | Beschädigt     |
| 16. | Türverkleidung Vorne - Links  | Beschädigt     |
| 17. | Türverkleidung Hinten - Links | Kratzer        |



### Sonstiges

|     | <b>Bauteil</b>         | <b>Schaden</b>   |
|-----|------------------------|------------------|
| 18. | 2. Radsatz             | Nicht In Ordnung |
| 19. | Hu Bericht             | Fehlt            |
| 20. | Einstieg vorne links   | Kratzer          |
| 21. | Einstieg vorne links   | 2 Dellen         |
| 22. | Einstieg hinten rechts | Kratzer          |
| 23. | Leiste Dach            | Korrodiert       |

---

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Heckklappe  
Nachlackiert -



2. Motorhaube  
Kratzer -



3. Motorhaube  
2 Dellen -




3. Motorhaube  
2 Dellen -



4. Stoßfänger Vorne  
Kratzer -



4. Stoßfänger Vorne  
Kratzer -



5. Heckklappe  
2 Dellen -



6. Tür Vorne - Links  
Kratzer -



7. Tür Hinten - Links  
Kratzer -



8. Seitenwand - Hinten - Links  
Beschädigt -



8. Seitenwand - Hinten - Links  
Beschädigt -



9. Stoßfänger Hinten  
Beschädigt -



9. Stoßfänger Hinten  
**Beschädigt -**




10. Heckklappe  
**1 Delle -**



11. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**1 Delle -**



12. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
**Kratzer -**



13. Kotflügel Vorne - Rechts  
**Kratzer -**



14. Windschutzscheibe  
**Steinschlag -**



14. Windschutzscheibe  
**Steinschlag -**



15. Sitz - Vorne - Links: Kissen  
**Beschädigt -**



16. Türverkleidung Vorne - Links  
**Beschädigt -**



17. Türverkleidung Hinten - Links  
**Kratzer -**



18. 2. Radsatz  
**Nicht In Ordnung -**



18. 2. Radsatz  
**Nicht In Ordnung -**



18. 2. Radsatz  
**Nicht In Ordnung -**



19. Hu Bericht  
**Fehlt -**



20. Einstieg vorne links  
**Kratzer -**



21. Einstieg vorne links  
**2 Dellen -**




22. Einstieg hinten rechts  
**Kratzer -**



23. Leiste Dach  
**Korrodiert -**



23. Leiste Dach  
**Korrodiert -**



23. Leiste Dach  
**Korrodiert -**



23. Leiste Dach  
**Korrodiert -**