



Zustandsbericht

Berichtsnummer : 0000000845600-DE961 Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

Opel Astra J Lim. 5-trg. (12.2009->) Innovation

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W0LPE6EJXCG120564	Laufleistung abgelesen:	111201 km
Erstzulassung / Baujahr:	12.07.2012 / 2012	Besichtigungsdatum/-ort:	02.06.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	06.2025 / 06.2025	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen
1. Achse - links / Zust.	205/60/R16/H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	205/60/R16/H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	205/60/R16/H 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	205/60/R16/H 6 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts




Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiosystem CD 400 Plus (Radio/CD-Player MP3-fähig / USB)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Doppeltonfanare
- Einstiegleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibenwischer
- Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,6 Ltr. - 132 kW 16V Turbo
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent (HBA)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekorleisten Platin / Ruthenium-Grau
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Karosserie 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Sitzbezug / Polsterung Stoff / Ledernachbildung• Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none">• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole• Leseleuchten vorn (2) |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Audio-Navigationssystem Navi 600• Dachspoiler• Trägersystem FlexFix• Sonderlackierung Brillant• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | <ul style="list-style-type: none">• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar• Diebstahl-Warnanlage• Komfort-Paket• Sound-System Infinity• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
|---|--|

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert
2.	Stoßfänger Vorne	Nachlackiert
3.	Stoßfänger Vorne	Farbunterschied
4.	Motorhaube	Steinschlag
5.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
6.	Kotflügel Vorne - Rechts	Steinschlag
7.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Beschädigt
8.	Heckklappe	1 Delle
9.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
10.	Tür Hinten - Links	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
11.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Beschädigt
12.	Türverkleidung Hinten - Rechts	Beschädigt



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
13.	2. Radsatz	In Ordnung
14.	Hu Bericht	Fehlt
15.	Wartung	Fällig
16.	Zündschlüssel	Beschädigt
17.	Türfangband vorne links	Beschädigt
18.	Fahrradträger	Ohne Funktion
19.	Dichtgummi Heckklappe	Verformt
20.	Lenkrad Leder	Gebrauchsspuren
21.	Verkleidung Heckklappe	Kratzer
22.	Einstieg vorne rechts	Beschädigt

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Tür Vorne - Rechts
Nachlackiert -



2. Stoßfänger Vorne
Nachlackiert -



3. Stoßfänger Vorne
Farbunterschied -



4. Motorhaube
Steinschlag -



4. Motorhaube
Steinschlag -




5. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



6. Kotflügel Vorne - Rechts
Steinschlag -



7. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Beschädigt -



8. Heckklappe
1 Delle -



9. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



10. Tür Hinten - Links
Kratzer -




11. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Beschädigt -



12. Türverkleidung Hinten - Rechts
Beschädigt -



13. 2. Radsatz
In Ordnung -




14. Hu Bericht
Fehlt -



15. Wartung
Fällig -



16. Zündschlüssel
Beschädigt -



17. Türfangband vorne links
Beschädigt -



18. Fahrradträger
Ohne Funktion -



18. Fahrradträger
Ohne Funktion -



19. Dichtgummi Heckklappe
Verformt -



20. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -



21. Einstieg vorne rechts
Beschädigt -