



Zustandsbericht

Berichtsnummer : 000000844048-DE961 Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

Ford KA+ (CDU)(2016->) Basis

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	MAJUXXMTKUJL33511	Laufleistung abgelesen:	101176 km
Erstzulassung / Baujahr:	31.05.2018 / 2018	Besichtigungsdatum/-ort:	22.05.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen
1. Achse - links / Zust.	195/55/R15/V 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	195/55/R15/V 7 mm
2. Achse - links / Zust.	195/55/R15/V 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	195/55/R15/V 7 mm

Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts

Nachweis - Ablieferung		Nachweis - Zusätzliche Servicearbeiten	
<ul style="list-style-type: none"> ① Kilometerstand: 41.040 km ② Motorleistung: 41999 ③ Erstzulassung: 26.02.2020 ④ Mfz-Nr.: 38931 ⑤ Nachweis Service Mile: 56000 km 	<p>IM Individual Mobility</p> <p>Autokontor GmbH Ludwigstr. 115 80333 München www.autokontor.de</p>	<ul style="list-style-type: none"> ① Bremsflüssigkeit: 26.02.2020 ② Ölwechsel: 38931 ③ Nachtragnummer: 2943274 	<p>Autokontor GmbH Ludwigstr. 115 80333 München</p>
<ul style="list-style-type: none"> ① Motorleistung: 130000 km ② Kilometerstand: 6382 ③ Motorleistung: 130000 km ④ Ölwechsel: 6382 ⑤ Nachweis Service Mile: 56000 km 	<p>Autokontor GmbH Ludwigstr. 115 80333 München</p>	<ul style="list-style-type: none"> ① Bremsflüssigkeit: 130000 km ② Ölwechsel: 6382 ③ Nachtragnummer: 2943274 	<p>Autokontor GmbH Ludwigstr. 115 80333 München</p>
<p>① Zahnriemen</p> <p>② Ölwechsel</p> <p>③ Ölstand</p> <p>④ Ölstand</p> <p>⑤ Ölstand</p> <p>⑥ Ölstand</p> <p>⑦ Ölstand</p> <p>⑧ Ölstand</p> <p>⑨ Ölstand</p> <p>⑩ Ölstand</p>		<p>① Zahnriemen</p> <p>② Ölwechsel</p> <p>③ Ölstand</p> <p>④ Ölstand</p> <p>⑤ Ölstand</p> <p>⑥ Ölstand</p> <p>⑦ Ölstand</p> <p>⑧ Ölstand</p> <p>⑨ Ölstand</p> <p>⑩ Ölstand</p>	

Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Getriebe 5-Gang - Typ IB5
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Intelligent Protection System (IPS)
- Körper 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Radiovorbereitung
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent
- Fußmatten vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten
- Lackierung Liquid-Weiß
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW Ti-VCT KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (6040)
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stahlfelgen 6x15
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperrung (elektronisch)

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Klimaanlage
- Parkpilotsystem hinten

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Felge Hinten - Links	Beschädigt
2.	Windschutzscheibe	Steinschlag Im Sichtfeld
3.	Motorhaube	Steinschlag
4.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
5.	Frontspoiler	Verformt
6.	Motorhaube	Kratzer
7.	Tür Hinten - Links	1 Delle
8.	Tür Vorne - Links	Kratzer
9.	Seitenwand - Hinten - Links	Dellen / Beulen
10.	Stoßfänger Hinten	Spaltmaß Ungenau
11.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt
12.	Heckklappe	Kratzer
13.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
14.	Tür Hinten - Rechts	1 Delle
15.	Schweller - Rechts	Beschädigt
16.	Tür Vorne - Rechts	1 Delle
17.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
18.	Lenkrad	Verschlissen
19.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschlissen
20.	Handschuhfach	Kratzer
21.	Mittelkonsole	Kratzer
22.	Sitz - Vorne - Rechts: Kissen	Verschmutzt



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
23.	2. Radsatz	In Ordnung
24.	Hu Bericht	Fehlt

25.	Wartung	Fällig
26.	Scheinwerfer Halogen - Links	Verschlissen
27.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Verschlissen
28.	Einstieg hinten links	Kratzer
29.	Heckstoßstangenunterteil	Beschädigt
30.	Türgriff vorne rechts	Kratzer
31.	Einstieg vorne links	Beschädigt
32.	Einstieg vorne links	Kratzer
33.	Armaturenbrett	Beklebt
34.	Zündschlüssel	Beschädigt
35.	Einstieg hinten links	1 Delle
36.	Einstieg hinten rechts	Dellen / Beulen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Felge Hinten - Links
Beschädigt -



2. Windschutzscheibe
Steinschlag Im Sichtfeld -



2. Windschutzscheibe
Steinschlag Im Sichtfeld -



3. Motorhaube
Steinschlag -



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer -




4. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



5. Frontspoiler
Verformt -




6. Motorhaube
Kratzer -




7. Tür Hinten - Links
1 Delle -



8. Tür Vorne - Links
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Links
Dellen / Beulen -



9. Seitenwand - Hinten - Links
Dellen / Beulen -



10. Stoßfänger Hinten
Spaltmaß Ungenau -



11. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -



11. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -



11. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -



11. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -



11. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -



12. Heckklappe
Kratzer -



12. Heckklappe
Kratzer -




13. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



14. Tür Hinten - Rechts
1 Delle -



15. Schweller - Rechts
Beschädigt -



15. Schweller - Rechts
Beschädigt -



16. Tür Vorne - Rechts
1 Delle -



17. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



18. Lenkrad
Verschlissen -



19. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Verschlissen -



20. Handschuhfach
Kratzer -




21. Mittelkonsole
Kratzer -




22. Sitz - Vorne - Rechts: Kissen
Verschmutzt -



23. 2. Radsatz
In Ordnung -



24. Hu Bericht
Fehlt -



25. Wartung
Fällig -



26. Scheinwerfer Halogen - Links
Verschlissen -



27. Scheinwerfer Halogen - Rechts
Verschlissen -



28. Einstieg hinten links
Kratzer -



29. Heckstoßstangenunterteil
Beschädigt -



29. Heckstoßstangenunterteil
Beschädigt -



30. Türgriff vorne rechts
Kratzer -



31. Einstieg vorne links
Beschädigt -



32. Einstieg vorne links
Kratzer -



33. Armaturenbrett
Beklebt -



34. Zündschlüssel
Beschädigt -



35. Einstieg hinten links
1 Delle -



35. Einstieg hinten links
1 Delle -



36. Einstieg hinten rechts
Dellen / Beulen -