



Zustandsbericht

Berichtsnummer : 0000000845740-DE961 Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

Opel Astra J Lim. 5-trg. (12.2009->) Edition

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W0LPD6EB7BG158991	Laufleistung abgelesen:	98314 km
Erstzulassung / Baujahr:	07.07.2011 / 2053	Besichtigungsdatum/-ort:	02.06.2025 Zöribig
Nächste HU / AU:	06.2025 / 06.2025	Verbleibende KM bis Service:	18000
Verbleibende Tage bis Service:	150		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen
1. Achse - links / Zust.	215/50/R17/V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	215/50/R17/V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	215/50/R17/V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	215/50/R17/V 6 mm



Übersichtsfotos




Vorne links



Hinten rechts



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Heckscheibe heizbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent (HBA)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Leseleuchten vorn (2)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parkpilotsystem hinten
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse manuell
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Pollenfilter
- Karosserie 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stahlfelgen 6,5x16
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Kotflügel Vorne - Links	Nachlackiert
2.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
3.	Tür Vorne - Links	Kratzer
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer
5.	Dach	1 Delle
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
7.	Heckklappe	Dellen / Beulen
8.	Stoßfänger Hinten	Spaltmaß Ungenau
9.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
10.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
11.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
12.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Fleck
13.	Sitzbank - Hinten: Kissen	Verschmutzt
14.	Türdichtung Vorne - Rechts	Beschädigt
15.	Sitz - Vorne - Rechts: Kissen	Verschmutzt
16.	Mittelkonsole	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
17.	Hu Bericht	Fehlt
18.	Bordcomputer	Fehlermeldung
19.	Zündschlüssel	Beschädigt
20.	Antenne	Beschädigt
21.	Einstieg vorne links	Kratzer
22.	Lenkrad Leder	Gebrauchsspuren
23.	Einstieg hinten rechts	Kratzer

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Kotflügel Vorne - Links
Nachlackiert -



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag -



3. Tür Vorne - Links
Kratzer -



4. Tür Hinten - Links
Kratzer -



5. Dach
1 Delle -



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



7. Heckklappe
Dellen / Beulen -



7. Heckklappe
Dellen / Beulen -



8. Stoßfänger Hinten
Spaltmaß Ungenau -



9. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



10. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



11. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



12. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Fleck -



13. Sitzbank - Hinten: Kissen
Verschmutzt -




14. Türdichtung Vorne - Rechts
Beschädigt -



15. Sitz - Vorne - Rechts: Kissen
Verschmutzt -



16. Mittelkonsole
Kratzer -



17. Hu Bericht
Fehlt -



18. Bordcomputer
Fehlermeldung -



19. Zündschlüssel
Beschädigt -



20. Antenne
Beschädigt -



21. Einstieg vorne links
Kratzer -



21. Einstieg vorne links
Kratzer -



22. Einstieg hinten rechts
Kratzer -