



Zustandsbericht

Berichtsnummer : 0000000845671-DE961 Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

Volkswagen Passat Variant (3G5)(07.2014->2019) Comfortline BMT/Start-Stopp

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WVWZZZ3CZGP017811	Laufleistung abgelesen:	122265 km
Erstzulassung / Baujahr:	24.11.2015 / 2016	Besichtigungsdatum/-ort:	02.06.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	06.2025 / 06.2025	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen
1. Achse - links / Zust.	215/60/R16/V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	215/60/R16/V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	215/60/R16/V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	215/60/R16/V 5 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Fahrassistenten-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Audiosystem Composition Colour (MP3-Wiedergabefunktion, Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System Berganfahr-Assistent
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling
- Park-Distance-Control (vorn und hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenten-System Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenten-System Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fernentriegelung Heckklappe
- Textilfußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung Dekoreinlagen Diamond Silver
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Karosserie 4-türig • Keyless-Start • Klimaanlage Climatic • Kopfstützen hinten (3-fach) • Lendenwirbelstütze vorn • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT • Multimediabuchse AUX-IN • Nebelschlussleuchte • Parkbremse elektrisch • Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Komfortsitze vorn • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht • Türschutzleisten unten in Wagenfarbe • Warnanlage für Sicherheitsgurte • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) | <ul style="list-style-type: none"> • Kennzeichenbeleuchtung LED • Kindersicherung im Fahrgastraum • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn • Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • LM-Felgen • Mittelarmlehne vorn • Multifunktionsanzeige Plus • Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht • Nichtraucher-Paket • Reifenkontroll-Anzeige • Rücksitzlehnen mit Fernverriegelung umklappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar • Sitze vorn höhenverstellbar • Start/Stop-Anlage • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe außen Wagenfarbe • Verbandkasten und Warndreieck • Wegfahrsperr (elektronisch) • Mittelarmlehne hinten |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Audiosystem Composition Media (MP3-Wiedergabefunktion, Radio/CD-Player, Bluetooth) • Fahrassistenten-System Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) (bis 210 km/h) • Metallic-Lackierung • Raucher-Paket • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | <ul style="list-style-type: none"> • Dachhimmel, weiß (St. Tropez) • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) • Winter-Paket |
|--|--|

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Dellen / Beulen
2.	Stoßfänger Vorne	Farbunterschied
3.	Heckklappe	1 Delle
4.	Heckklappe	Kratzer
5.	Stoßfänger Hinten	Farbunterschied
6.	Tür Vorne - Links	Kratzer
7.	Zierleiste Vorne - Links	Beschädigt
8.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
9.	Stoßfänger Vorne	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
10.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschlissen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
11.	2. Radsatz	In Ordnung
12.	Hu Bericht	Fehlt
13.	Wartung	Fällig
14.	Rückleuchte Links	Kratzer
15.	Verkleidung Heckklappe	Kratzer
16.	Lenkrad Leder	Gebrauchsspuren
17.	Einstieg hinten rechts	Kratzer

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Motorhaube
Dellen / Beulen -




1. Motorhaube
Dellen / Beulen -



2. Stoßfänger Vorne
Farbunterschied -



3. Heckklappe
1 Delle -



4. Heckklappe
Kratzer -



5. Stoßfänger Hinten
Farbunterschied -



6. Tür Vorne - Links
Kratzer -



7. Zierleiste Vorne - Links
Beschädigt -



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



9. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



9. Stoßfänger Vorne
Kratzer -




10. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Verschlissen -




11. 2. Radsatz
In Ordnung -




11. 2. Radsatz
In Ordnung -



12. Hu Bericht
Fehlt -



13. Wartung
Fällig -



13. Wartung
Fällig -



14. Rückleuchte Links
Kratzer -



15. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -



15. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -



16. Einstieg hinten rechts
Kratzer -