



Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000842843-DE961	Amtl. Kennzeichen :	
------------------	---------------------	---------------------	--

Fahrzeugdaten

Ford C-MAX (CB7)(2010->) Sync Edition			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0JXXGCBJEA41767	Laufleistung abgelesen:	82142 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.12.2014 / 2015	Besichtigungsdatum/-ort:	19.05.2025 Schöneck
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen		
1. Achse - links / Zust.		205/55/R16/H 5 mm	
1. Achse - rechts / Zust.		205/55/R16/H 5 mm	
2. Achse - links / Zust.		205/55/R16/H 8 mm	
2. Achse - rechts / Zust.		205/55/R16/H 8 mm	


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Getränkehalter vorn
- Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- LM-Felgen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Audiosystem Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display (grafikfähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang - Typ B6
- Heckleuchten LED
- Intelligent Protection System (IPS)
- Körper 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Sicht-Paket
- Trend Komfort-Paket

- Winter-Paket

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Vorne	Beklebt
2.	Tür Hinten - Links	Kratzer
3.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
4.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt
5.	Heckklappe	Beklebt
6.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
7.	2. Radsatz	In Ordnung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Stoßfänger Vorne
Beklebt -



1. Stoßfänger Vorne
Beklebt -



2. Tür Hinten - Links
Kratzer -



2. Tür Hinten - Links
Kratzer -



3. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



3. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



4. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -



4. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -



4. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -




5. Heckklappe
Beklebt -



5. Heckklappe
Beklebt -



6. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



6. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



6. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



7. 2. Radsatz
In Ordnung -