



## Zustandsbericht

Berichtsnummer : 000000844465-DE961 Amtl. Kennzeichen :

### Fahrzeugdaten

#### Citroën C4 Cactus (05.2014->) Selection

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>VF70PHMZBGE578010</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>80492 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>30.12.2016 / 2017</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>26.05.2025 Zörbig</b>
Nächste HU / AU:	<b>05.2025 / 05.2025</b>	Verbleibende KM bis Service:	<b>0</b>
Verbleibende Tage bis Service:	<b>0</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen
1. Achse - links / Zust.	<b>205/55/R16/H 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>205/55/R16/H 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>205/55/R16/H 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>205/55/R16/H 6 mm</b>


**Übersichtsfotos**



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

### Serienausstattung

- Heckscheibe heizbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Fahrassistent-System Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Radstand 2595 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperrung mit Transponder
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi
- Zentralverriegelung
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sondermodell Feel Edition
- USB-Anschluss
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht

### Sonderausstattung

• City-Kamera-Paket

• Connecting-Box

## Schaden



### Karosserie außen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Dach	Hagelschaden
2.	Frontspoiler	Kratzer
3.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt
4.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
5.	Tür Vorne - Rechts	2 Dellen
6.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer
7.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
8.	Seitenwand - Hinten - Rechts	1 Delle
9.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
10.	Heckklappe	2 Dellen
11.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
12.	Dach	Dellen / Beulen



### Karosserie innen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
13.	Bodenbelag	Loch
14.	Innenraum	Geruch
15.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschlissen
16.	Türdichtung Vorne - Links	Beschädigt
17.	Armaturenbrett	Kratzer
18.	Armaturenbrett	Beklebt
19.	Dachhimmel	Verschmutzt
20.	Mittelkonsole	Kratzer
21.	Türdichtung Hinten - Rechts	Beschädigt
22.	Sitzbank - Hinten: Kissen	Verschmutzt
23.	Sitz - Vorne - Rechts: Kissen	Verschmutzt
24.	Türdichtung Vorne - Rechts	Beschädigt

25. Schalthebel Getriebe Gebrauchsspuren



**Sonstiges**

**Bauteil**

**Schaden**

26.	Hu Bericht	Fehlt
27.	Wartung	Fällig
28.	Keilrippenriemen	Verschlissen
29.	Querlenker rechts Lagerung	Beschädigt
30.	Querlenker links Lagerung	Beschädigt
31.	Blende Stoßfänger rechts	Beschädigt
32.	Radlaufblende vorne rechts	Kratzer
33.	Radlaufblende vorne links	Kratzer
34.	Fensterschachteiste vorne rechts	Beschädigt
35.	Verkleidung Seitenschweller rechts	Kratzer
36.	Radlaufblende hinten rechts	Beschädigt
37.	Heckstoßstangenunterteil	Beschädigt
38.	Radlaufblende hinten links	Kratzer
39.	Scheibenwischer - Vorne	Verschlissen
40.	Lenkrad Leder	Gebrauchsspuren
41.	Halter Halteband Hutablage rechts	Fehlt
42.	Verkleidung Heckklappe	Kratzer
43.	Verkleidung Schlossträger Kofferraum	Kratzer
44.	Bodenbelag Kofferraum	Verschmutzt
45.	Rückleuchte Links	Kratzer
46.	Einstieg hinten rechts	Kratzer

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Dach  
Hagelschaden -




1. Dach  
Hagelschaden -



1. Dach  
Hagelschaden -



1. Dach  
Hagelschaden -



1. Dach  
Hagelschaden -



2. Frontspoiler  
Kratzer -



3. Stoßfänger Vorne  
**Beschädigt -**



3. Stoßfänger Vorne  
**Beschädigt -**



3. Stoßfänger Vorne  
**Beschädigt -**



3. Stoßfänger Vorne  
**Beschädigt -**



4. Tür Vorne - Rechts  
**Kratzer -**



5. Tür Vorne - Rechts  
**2 Dellen -**



5. Tür Vorne - Rechts  
2 Dellen -



6. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
Kratzer -



7. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer -



8. Seitenwand - Hinten - Rechts  
1 Delle -



9. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer -



10. Heckklappe  
2 Dellen -



11. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



11. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



11. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



12. Dach  
Dellen / Beulen -



13. Bodenbelag  
Loch -



14. Innenraum  
Geruch -



15. Sitz - Vorne - Links: Kissen  
**Verschlissen -**



16. Türdichtung Vorne - Links  
**Beschädigt -**



17. Armaturenbrett  
**Kratzer -**



17. Armaturenbrett  
**Kratzer -**



17. Armaturenbrett  
**Kratzer -**



18. Armaturenbrett  
**Beklebt -**



19. Dachhimmel  
**Verschmutzt -**




19. Dachhimmel  
**Verschmutzt -**



20. Mittelkonsole  
**Kratzer -**



21. Türdichtung Hinten - Rechts  
**Beschädigt -**




22. Sitzbank - Hinten: Kissen  
**Verschmutzt -**



23. Sitz - Vorne - Rechts: Kissen  
**Verschmutzt -**



24. Türdichtung Vorne - Rechts  
**Beschädigt -**



25. Hu Bericht  
**Fehlt -**



26. Wartung  
**Fällig -**



27. Keilrippenriemen  
**Verschlissen -**



28. Querlenker rechts Lagerung  
**Beschädigt -**



28. Querlenker rechts Lagerung  
**Beschädigt -**



29. Querlenker links Lagerung  
**Beschädigt -**



29. Querlenker links Lagerung  
**Beschädigt -**



30. Blende Stoßfänger rechts  
**Beschädigt -**



31. Radlaufblende vorne rechts  
**Kratzer -**



32. Radlaufblende vorne links  
**Kratzer -**



33. Fensterschachtleiste vorne rechts  
**Beschädigt -**



34. Verkleidung Seitenschweller rechts  
**Kratzer -**



34. Verkleidung Seitenschweller rechts  
**Kratzer -**



35. Radlaufblende hinten rechts  
**Beschädigt -**



35. Radlaufblende hinten rechts  
**Beschädigt -**



36. Heckstoßstangenunterteil  
**Beschädigt -**



36. Heckstoßstangenunterteil  
**Beschädigt -**



37. Radlaufblende hinten links  
**Kratzer -**



38. Scheibenwischer - Vorne  
**Verschlissen -**



39. Halter Halteband Hutablage rechts  
**Fehlt -**



40. Verkleidung Heckklappe  
**Kratzer -**



41. Verkleidung Schlossträger Kofferraum  
**Kratzer -**



41. Verkleidung Schlossträger Kofferraum  
**Kratzer -**



42. Bodenbelag Kofferraum  
**Verschmutzt -**



43. Rückleuchte Links  
**Kratzer -**



44. Einstieg hinten rechts  
**Kratzer -**