



Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000845857-DE961	Amtl. Kennzeichen :	
------------------	---------------------	---------------------	--

Fahrzeugdaten

Ford Mondeo Turnier (CNG)(2014->) Titanium			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0FXXWPCFJJ29814	Laufleistung abgelesen:	98409 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.07.2018 / 2018	Besichtigungsdatum/-ort:	03.06.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	06.2025 / 06.2025	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	
1. Achse - links / Zust.		235/45/R18/Y 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/45/R18/Y 4 mm
2. Achse - links / Zust.		235/45/R18/Y 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/45/R18/Y 5 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Fußraumleuchte vorn
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Business-Paket
- Dachreling (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistent-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistent-System Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Getriebe 6-Gang - Typ MMT6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Körper 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Rußpartikelfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchte vorn
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkbremse elektrisch
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (6040)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 • Seitenschweller Wagenfarbe • Sicht-Paket • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) • Sportsitze • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Türgriffe außen lackiert • Winter-Paket • Reifendruck-Kontrollsystem | <ul style="list-style-type: none"> • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Servolenkung elektrisch • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach) • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC) • Fahrassistenz-System Active City Stop • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) • Raucher-Paket • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | <ul style="list-style-type: none"> • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System • Fußmatten Velours • Radioempfang digital (DAB) • Sonderlackierung Frost-Weiß • Winter-Paket 2 |
|--|---|

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Stoßfänger Vorne	Kratzer
2. Außenspiegel - Rechts	Bruch
3. A-Säule Vorne - Links	Steinschlag
4. Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert
5. Tür Hinten - Rechts	Kratzer
6. Seitenwand - Hinten - Rechts	Nachlackiert
7. Kotflügel Vorne - Rechts	Nachlackiert
8. Dach	Dellen / Beulen



Karosserie innen

Bauteil	Schaden
9. Türverkleidung Vorne - Links	Kratzer



Sonstiges

Bauteil	Schaden
10. 2. Radsatz	Nicht In Ordnung
11. Fahrersitz	Gebrauchsspuren
12. Lenkrad	Kratzer
13. Verkleidung Heckklappe	Kratzer
14. Beifahrersitz	Fleck
15. Heckklappe	Spaltmaß Ungenau
16. Heckklappe	Nachlackiert
17. Elektrische Heckklappe	Unnormale Geräusche

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



2. Außenspiegel - Rechts
Bruch -




3. A-Säule Vorne - Links
Steinschlag -



4. Tür Vorne - Rechts
Nachlackiert -




5. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Nachlackiert -



7. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert -



8. Dach
Dellen / Beulen -



9. Türverkleidung Vorne - Links
Kratzer -



9. Türverkleidung Vorne - Links
Kratzer -



10. 2. Radsatz
Nicht In Ordnung -



10. 2. Radsatz
Nicht In Ordnung -



10. 2. Radsatz
Nicht In Ordnung -



11. Lenkrad
Kratzer -



12. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -



13. Beifahrersitz
Fleck -



14. Heckklappe
Spaltmaß Ungenau -



14. Heckklappe
Spaltmaß Ungenau -



14. Heckklappe
Spaltmaß Ungenau -



14. Heckklappe
Spaltmaß Ungenau -



15. Heckklappe
Nachlackiert -



16. Elektrische Heckklappe
Unnormale Geräusche -