



## Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000845299-DE961	Amtl. Kennzeichen :	Ohne
------------------	---------------------	---------------------	------

### Fahrzeugdaten

#### Ford Grand Tourneo Connect (2013->) Titanium

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WF0UXXWPGULK80615</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>122374 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>28.09.2020 / 2020</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>30.05.2025 Dortmund</b>
Nächste HU / AU:	<b>11.1911 / 11.1911</b>	Verbleibende KM bis Service:	<b>17000</b>
Verbleibende Tage bis Service:	<b>0</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen
1. Achse - links / Zust.	<b>205/60/R16/H 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>205/60/R16/H 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>205/60/R16/H 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>205/60/R16/H 5 mm</b>


Übersichtsfotos



Vorne links




Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

### Serienausstattung

- Fußmatten Teppich
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Batterie 60 Ah
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts
- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Staub- und Pollenfilter
- Körper 5-türig
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- LM-Felgen
- Mittelkonsole
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT
- Panorama-Glasdach mit Solar-Reflect
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Paket 153
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System Active City Stop
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)
- Heckklappe verglast
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Parkpilotsystem hinten
- Radstand 3062 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP

- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetüren beidseitig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Staufach auf Armaturentafel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zusatzheizung für Dieselmotor
- Schalterpunktanzeige
- Servolenkung elektrisch
- Sitz-Paket 31 / 44
- Starter-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Umluftschtaltung elektr. betätigt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Power KeyFree-Startfunktion

### Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Fahrassistenz-System Park-Assistent (Active Park Assist)
- Audio-Paket 9
- Sonderlackierung Metallic

## Schaden



### Karosserie außen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer
2.	Motorhaube	Kratzer
3.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Steinschlag
4.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
5.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
6.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
7.	Heckklappe	Kratzer
8.	Heckklappe	Kratzer
9.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
10.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
11.	Seitenwand - Hinten - Links	Nicht In Ordnung
12.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Nicht In Ordnung
13.	Frontspoiler	Kratzer
14.	Frontspoiler	Kratzer
15.	Tür Vorne - Links	1 Delle



### Karosserie innen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
16.	Sitz - Hinten - Links: Kissen	Brandloch
17.	Kofferraumverkleidung Rechts	Kratzer
18.	Armaturenbrett	In Ordnung



### Sonstiges

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
19.	Seitenteil Verkleidung innen	Kratzer
20.	2. Radsatz	Nicht Vorhanden
21.	Warnleuchte	In Ordnung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Tür Vorne - Links  
Kratzer -




1. Tür Vorne - Links  
Kratzer -



2. Motorhaube  
Kratzer -



2. Motorhaube  
Kratzer -




3. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
Steinschlag -




3. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
Steinschlag -



4. Tür Vorne - Rechts  
**Kratzer -**



4. Tür Vorne - Rechts  
**Kratzer -**



5. Tür Hinten - Rechts  
**Kratzer -**



5. Tür Hinten - Rechts  
**Kratzer -**



6. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**Kratzer -**



6. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**Kratzer -**



7. Heckklappe  
Kratzer -



7. Heckklappe  
Kratzer -



8. Heckklappe  
Kratzer -



8. Heckklappe  
Kratzer -



9. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



9. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



10. Seitenwand - Hinten - Links  
**Kratzer -**



10. Seitenwand - Hinten - Links  
**Kratzer -**



11. Seitenwand - Hinten - Links  
**Nicht In Ordnung -**



11. Seitenwand - Hinten - Links  
**Nicht In Ordnung -**



12. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**Nicht In Ordnung -**



12. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**Nicht In Ordnung -**



13. Frontspoiler  
Kratzer -



13. Frontspoiler  
Kratzer -




14. Frontspoiler  
Kratzer -



14. Frontspoiler  
Kratzer -



15. Tür Vorne - Links  
1 Delle -



15. Tür Vorne - Links  
1 Delle -



16. Sitz - Hinten - Links: Kissen  
**Brandloch -**



16. Sitz - Hinten - Links: Kissen  
**Brandloch -**



17. Kofferraumverkleidung Rechts  
**Kratzer -**



17. Kofferraumverkleidung Rechts  
**Kratzer -**




18. Armaturenbrett  
**In Ordnung -**



19. Seitenteil Verkleidung innen  
**Kratzer -**



19. Seitenteil Verkleidung innen  
**Kratzer -**



20. 2. Radsatz  
**Nicht Vorhanden -**



21. Warnleuchte  
**In Ordnung -**