



Zustandsbericht

Berichtsnummer : 000000844631-DE961 Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

Opel Astra K Lim. 5-trg. (08.2015->) 120 Jahre Start/Stop

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W0VBD6ES4LG011563	Laufleistung abgelesen:	66276 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.11.2019 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	26.05.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	5000
Verbleibende Tage bis Service:	150		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen
1. Achse - links / Zust.	205/55/R16/H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	205/55/R16/H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	205/55/R16/H 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	205/55/R16/H 6 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Getriebe 6-Gang
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent (HBA)
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sondermodell 120 Jahre
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Audiosystem Multimedia
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fußmatten Velours
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperr
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy

Sonderausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- LM-Felgen 7x16 (10-Speichen)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheinwerfer LED
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Leichtlaufreifen
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Felge (Aluminium) - Vorne Rechts	Beschädigt
2.	Felge (Aluminium) - Vorne Links	Beschädigt
3.	Tür Vorne - Links	Nachlackiert
4.	Frontspoiler	Kratzer
5.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
6.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
7.	Motorhaube	1 Delle
8.	Motorhaube	Verätzung
9.	Außenspiegel Gehäuse - Links	Kratzer
10.	Tür Vorne - Rechts	1 Delle
11.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
12.	Schweller - Rechts	Kratzer
13.	Seitenwand - Hinten - Rechts	1 Delle
14.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
15.	Tür Hinten - Rechts	1 Delle
16.	Heckklappe	Beschädigt
17.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
18.	Seitenwand - Hinten - Links	1 Delle
19.	Tür Hinten - Links	Beschädigt
20.	Tür Vorne - Links	Kratzer
21.	A-Säule Vorne - Links	Fleck
22.	Kotflügel Vorne - Rechts	1 Delle
23.	Windschutzscheibe	Steinschlag
24.	Dach	3 Dellen
25.	Tür Vorne - Links	Fleck



Karosserie innen

Bauteil	Schaden

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------|
| 26. | Fußmatten Vorn | Beschädigt |
| 27. | Sitz - Vorne - Links:
Lehne | Verschlissen |
| 28. | Sitz - Vorne - Links:
Kissen | Verschlissen |
| 29. | Sitz - Vorne - Rechts:
Kissen | Verschmutzt |



Sonstiges

- | | Bauteil | Schaden |
|-----|---|----------------------|
| 30. | Hu Bericht | Fehlt |
| 31. | Dämmung Motor | Marderbiss /-schaden |
| 32. | Scheibenwischer - Hinten | Beschädigt |
| 33. | Reifen Vorne - Rechts | Verschlissen |
| 34. | Reifen Vorne - Links | Beschädigt |
| 35. | Reifen Hinten - Rechts | Verschlissen |
| 36. | Reifen Hinten - Links | Verschlissen |
| 37. | Scheinwerfer Halogen -
Links | Kratzer |
| 38. | Rückleuchte Rechts | Ohne Funktion |
| 39. | Lenkrad Leder | Beschädigt |
| 40. | Einstieg vorne links | Kratzer |
| 41. | Verkleidung Heckklappe | Kratzer |
| 42. | Verkleidung
Schlossträger Kofferraum | Kratzer |
| 43. | Verkleidung C Säule
rechts innen | Kratzer |
| 44. | Verkleidung B Säule
rechts innen | Kratzer |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Felge (Aluminium) - Vorne Rechts
Beschädigt -



1. Felge (Aluminium) - Vorne Rechts
Beschädigt -



2. Felge (Aluminium) - Vorne Links
Beschädigt -



3. Tür Vorne - Links
Nachlackiert -



4. Frontspoiler
Kratzer -



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



6. Stoßfänger Vorne
Steinschlag -



7. Motorhaube
1 Delle -



8. Motorhaube
Verätzung -



8. Motorhaube
Verätzung -



8. Motorhaube
Verätzung -



9. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer -



10. Tür Vorne - Rechts
1 Delle -




11. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



12. Schweller - Rechts
Kratzer -



13. Seitenwand - Hinten - Rechts
1 Delle -



14. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



15. Tür Hinten - Rechts
1 Delle -



16. Heckklappe
Beschädigt -



16. Heckklappe
Beschädigt -



16. Heckklappe
Beschädigt -



16. Heckklappe
Beschädigt -



17. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



17. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



17. Stoßfänger Hinten
Kratzer -




18. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle -



19. Tür Hinten - Links
Beschädigt -



19. Tür Hinten - Links
Beschädigt -



19. Tür Hinten - Links
Beschädigt -



20. Tür Vorne - Links
Kratzer -




21. A-Säule Vorne - Links
Fleck -




22. Kotflügel Vorne - Rechts
1 Delle -




23. Windschutzscheibe
Steinschlag -



24. Dach
3 Dellen -



24. Dach
3 Dellen -



24. Dach
3 Dellen -



25. Tür Vorne - Links
Fleck -



26. Fußmatten Vorn
Beschädigt -




27. Sitz - Vorne - Links: Lehne
Verschlissen -



28. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Verschlissen -



29. Sitz - Vorne - Rechts: Kissen
Verschmutzt -



30. Hu Bericht
Fehlt -



31. Dämmung Motor
Marderbiss /-schaden -



32. Scheibenwischer - Hinten
Beschädigt -



33. Reifen Vorne - Rechts
Verschlissen -



34. Reifen Vorne - Links
Beschädigt -



34. Reifen Vorne - Links
Beschädigt -




35. Reifen Hinten - Rechts
Verschlissen -



36. Reifen Hinten - Links
Verschlissen -



37. Scheinwerfer Halogen - Links
Kratzer -



38. Rückleuchte Rechts
Ohne Funktion -



38. Rückleuchte Rechts
Ohne Funktion -



39. Lenkrad Leder
Beschädigt -



39. Lenkrad Leder
Beschädigt -



39. Lenkrad Leder
Beschädigt -



39. Lenkrad Leder
Beschädigt -



40. Einstieg vorne links
Kratzer -



41. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -



41. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -



42. Verkleidung Schlossträger Kofferraum
Kratzer -



43. Verkleidung C Säule rechts innen
Kratzer -



44. Verkleidung B Säule rechts innen
Kratzer -