



Zustandsbericht

Berichtsnummer : 0000000845919-DE961 Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

Skoda Fabia (NJ3)(08.2014->) Ambition

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBER6NJ6JZ200927	Laufleistung abgelesen:	20899 km
Erstzulassung / Baujahr:	31.08.2018 / 2018	Besichtigungsdatum/-ort:	03.06.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	06.2025 / 06.2025	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen
1. Achse - links / Zust.	185/60/R15/T 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	185/60/R15/T 6 mm
2. Achse - links / Zust.	185/60/R15/T 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	185/60/R15/T 6 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Chrom Highgloss
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
- Zentralverriegelung
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Staub- und Pollenfilter
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (3-Speichen)
- Leseleuchte
- Multifunktionsanzeige
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperr
- Notrufsystem
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Sitzheizung vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzbezug / Polsterung Stoff Ambition Rot

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Nachlackiert
2.	Tür Hinten - Rechts	Nachlackiert
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Nachlackiert
4.	Kotflügel Vorne - Links	Nachlackiert
5.	Stoßfänger Vorne	Nachlackiert
6.	Karosserie Außen	Farbunterschied
7.	Radkappe - Vorne - Rechts	Kratzer
8.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
9.	Außenspiegel - Rechts	Kratzer
10.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
11.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
12.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
13.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
14.	Tür Hinten - Links	Kratzer
15.	Tür Vorne - Links	Kratzer
16.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer
17.	Kotflügel Vorne - Links	Dellen / Beulen
18.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Dellen / Beulen
19.	Kotflügel Vorne - Rechts	Dellen / Beulen



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
20.	Türverkleidung Vorne - Links	Kratzer
21.	Türdichtung Vorne - Links	Beschädigt
22.	Türdichtung Hinten - Links	Beschädigt
23.	Kofferraumverkleidung Links	Kratzer
24.	Kofferraumverkleidung Rechts	Kratzer

**Sonstiges**

	Bauteil	Schaden
25.	2. Reifensatz	Nicht In Ordnung
26.	Verkleidung Heckklappe	Kratzer
27.	Mittelkonsole	Verschmutzt (stark)
28.	Armaturenbrett	Kratzer
29.	Dach	Fleck
30.	Motorhaube	Kratzer
31.	Heckklappe	Kratzer

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert -



2. Tür Hinten - Rechts
Nachlackiert -



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Nachlackiert -



4. Kotflügel Vorne - Links
Nachlackiert -



5. Stoßfänger Vorne
Nachlackiert -



6. Karosserie Außen
Farbunterschied -



6. Karosserie Außen
Farbunterschied -



6. Karosserie Außen
Farbunterschied -




6. Karosserie Außen
Farbunterschied -



7. Radkappe - Vorne - Rechts
Kratzer -



8. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



8. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



8. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



9. Außenspiegel - Rechts
Kratzer -



10. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



11. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



11. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



12. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



12. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



13. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



13. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



13. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



14. Tür Hinten - Links
Kratzer -



14. Tür Hinten - Links
Kratzer -



15. Tür Vorne - Links
Kratzer -



16. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer -



17. Kotflügel Vorne - Links
Dellen / Beulen -



18. Seitenwand - Hinten - Rechts
Dellen / Beulen -



19. Kotflügel Vorne - Rechts
Dellen / Beulen -



20. Türverkleidung Vorne - Links
Kratzer -



20. Türverkleidung Vorne - Links
Kratzer -



21. Türdichtung Vorne - Links
Beschädigt -



22. Türdichtung Hinten - Links
Beschädigt -



23. Kofferraumverkleidung Links
Kratzer -



24. Kofferraumverkleidung Rechts
Kratzer -



25. 2. Reifensatz
Nicht In Ordnung -



25. 2. Reifensatz
Nicht In Ordnung -



25. 2. Reifensatz
Nicht In Ordnung -



26. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -



27. Mittelkonsole
Verschmutzt (stark) -



28. Armaturenbrett
Kratzer -



28. Armaturenbrett
Kratzer -



29. Dach
Fleck -



30. Motorhaube
Kratzer -



30. Motorhaube
Kratzer -



31. Heckklappe
Kratzer -



31. Heckklappe
Kratzer -



31. Heckklappe
Kratzer -