



Zustandsbericht

Berichtsnummer : 0000000843225-DE961 Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

Volvo V40 (03.2012->) Momentum

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YV1MV79L0H2432847	Laufleistung abgelesen:	119005 km
Erstzulassung / Baujahr:	09.12.2016 / 2017	Besichtigungsdatum/-ort:	20.05.2025 Schöneck
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	20080
Verbleibende Tage bis Service:	30		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen
1. Achse - links / Zust.	205/55/R16/H 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	205/55/R16/H 6 mm
2. Achse - links / Zust.	205/55/R16/H 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	205/55/R16/H 6 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einparkhilfe hinten
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- 3. Bremsleuchte
- Handbremshebel Leder
- Infotainment-System Sensus Connect mit High Performance Sound
- Innenausstattung Dekoreinlagen Charcoal Anthrazit
- Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 1-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) 3-Speichen
- Airbag Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Paket High Performance
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA)
- City-Safety-System
- Fahrwerk dynamisch ausgelegt
- Fensterzierleisten verchromt
- Fußgänger-Schutzsystem Airbag für Fußgänger
- Getriebe Automatik - Geartronik (6-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung Chrom-Applikationen
- Innenausstattung Jalousie im Mitteltunnel
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Körper 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion

- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Überschlag-Schutzsystem
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6
- Scheibenwaschdüsen lackiert
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehnen vorn klappbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Textilfussmatten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Navigationssystem Sensus
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Sitz vorn links neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Textil / T-Tech
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperr
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel KAT

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Keyless-Start
- Metallic-Lackierung
- Style-Paket
- Winter-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klima-Komfort-Paket
- Rückfahrkamera
- Türsicherungssystem hinten elektrisch

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Seitenwand - Hinten - Links	2 Dellen
2.	Tür Vorne - Links	Kratzer
3.	Stoßfänger Vorne	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
4.	2. Radsatz	Verschmutzt

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Seitenwand - Hinten - Links
2 Dellen -



2. Tür Vorne - Links
Kratzer -



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



4. 2. Radsatz
Verschmutzt -