



Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000845364-DE961	Amtl. Kennzeichen :	Ohne
------------------	---------------------	---------------------	------

Fahrzeugdaten

Ford Mondeo Turnier (CNG)(2014->) Titanium

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0FXXWPCFGG43155	Laufleistung abgelesen:	110243 km
Erstzulassung / Baujahr:	31.05.2016 / 2016	Besichtigungsdatum/-ort:	30.05.2025 Dortmund
Nächste HU / AU:	11.1911 / 11.1911	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen
1. Achse - links / Zust.	235/45/R18/Y 2 mm
1. Achse - rechts / Zust.	235/45/R18/Y 2 mm
2. Achse - links / Zust.	235/45/R18/Y 2 mm
2. Achse - rechts / Zust.	235/45/R18/Y 2 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (farbig / grafikfähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Power KeyFree-Startfunktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fußmatten Teppich
- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Getriebe 6-Gang - Typ MMT6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Körper 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchte vorn
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkbremse elektrisch
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Reserverad als Notrad • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (6040) • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Servolenkung elektrisch • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach) • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Türgriffe außen lackiert • Winter-Paket • Reifendruck-Kontrollsystem | <ul style="list-style-type: none"> • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 • Seitenschweller Wagenfarbe • Sicht-Paket • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) • Sportsitze • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) • Fußmatten Velours • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | <ul style="list-style-type: none"> • Business-Paket • LM-Felgen 8x18 (5-Speichen) |
|---|---|

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Dach	1 Delle
2.	Heckklappe	Kratzer
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Spaltmaß Ungenau
4.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
5.	Frontspoiler	Kratzer
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
7.	Heckklappenverkleidung	Fehlt
8.	C-Säule Verkleidung	Kratzer
9.	Dachhimmel	Nicht In Ordnung
10.	Armaturenbrett	In Ordnung



Sonstiges


	Bauteil	Schaden
11.	Einstieg hinten links	1 Delle
12.	2. Radsatz	Beschädigt
13.	Warnleuchte	In Ordnung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.


Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Dach
1 Delle -



1. Dach
1 Delle -



2. Heckklappe
Kratzer -



2. Heckklappe
Kratzer -



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Spaltmaß Ungenau -



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Spaltmaß Ungenau -



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



4. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



5. Frontspoiler
Kratzer -



5. Frontspoiler
Kratzer -



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



7. Heckklappenverkleidung
Fehlt -



7. Heckklappenverkleidung
Fehlt -



8. C-Säule Verkleidung
Kratzer -



8. C-Säule Verkleidung
Kratzer -



9. Dachhimmel
Nicht In Ordnung -



9. Dachhimmel
Nicht In Ordnung -



10. Armaturenbrett
In Ordnung -



11. Einstieg hinten links
1 Delle -



11. Einstieg hinten links
1 Delle -



12. 2. Radsatz
Beschädigt -



12. 2. Radsatz
Beschädigt -



13. Warnleuchte
In Ordnung -