



Zustandsbericht

Berichtsnummer : 000000844099-DE961 Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

Ford Fiesta (CCN)(2012->) Titanium

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0DXXGAKDFD68230	Laufleistung abgelesen:	77099 km
Erstzulassung / Baujahr:	25.03.2015 / 2015	Besichtigungsdatum/-ort:	23.05.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	6000
Verbleibende Tage bis Service:	150		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen
1. Achse - links / Zust.	195/55/R15/H 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	195/55/R15/H 7 mm
2. Achse - links / Zust.	195/55/R15/H 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	195/55/R15/H 7 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Heckklappengriff verchromt
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Getriebe 5-Gang - Typ IB5
- Handbremshebelgriff Leder
- Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung elektrisch
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Intelligent Protection System (IPS)
- Körper 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Projektor-Nebelscheinwerfer
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Reifendruck-Kontrollsystem

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
2.	Motorhaube	Steinschlag
3.	Dach	3 Dellen
4.	Heckklappe	3 Dellen
5.	Tür Vorne - Links	Kratzer
6.	Tür Hinten - Links	Kratzer
7.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
8.	Tür Hinten - Rechts	1 Delle
9.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
10.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
11.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer
12.	Außenspiegel Gehäuse - Links	Steinschlag
13.	Windschutzscheibe	Steinschlag



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
14.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschlissen
15.	Sitz - Vorne - Links: Lehne	Verschlissen
16.	Sitzbank - Hinten: Kissen	Verschmutzt
17.	Mittelkonsole	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
18.	Hu Bericht	Fehlt
19.	Lenkrad Leder	Gebrauchsspuren
20.	Einstieg hinten	Kratzer

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos




1. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer -




2. Motorhaube
Steinschlag -




3. Dach
3 Dellen -



3. Dach
3 Dellen -



3. Dach
3 Dellen -



4. Heckklappe
3 Dellen -



4. Heckklappe
3 Dellen -



4. Heckklappe
3 Dellen -



5. Tür Vorne - Links
Kratzer -



6. Tür Hinten - Links
Kratzer -



6. Tür Hinten - Links
Kratzer -



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



8. Tür Hinten - Rechts
1 Delle -



9. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



9. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



9. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



10. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



11. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer -



12. Außenspiegel Gehäuse - Links
Steinschlag -



13. Windschutzscheibe
Steinschlag -



14. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Verschlissen -



15. Sitz - Vorne - Links: Lehne
Verschlissen -



16. Sitzbank - Hinten: Kissen
Verschmutzt -



17. Mittelkonsole
Kratzer -



18. Hu Bericht
Fehlt -



19. Einstieg hinten
Kratzer -