

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	05762/5/25-15201	Data raportu	30-05-2025
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	26-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/36737/25/05/21	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZARPAHDN5N7D46469
Marka, model	ALFA ROMEO Stelvio 17-22
Typ, wersja	Stelvio 2.0 Turbo Veloce Q4 aut
Numer rejestracyjny	WD6944S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1995 ccm/206 kW
Stan licznika	51 849 km
Data 1. rej./rok prod.	19-05-2022/2022
Data nast. bad. techn.	19-05-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Air Quality system, Akumulator mocniejszy, Aplikacja My Alfa z modułem zarządzającym, U-Connect Services, Czujnik deszczu, Czujnik informujący o niezapięciu pasów bezpieczeństwa, Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu automatycznie włączający reflektory, Czujniki parkowania przód i tył, Deska rozdzielcza i panele boczne drzwi, czarne, Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera, Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą zamknięcia, Dysze przednich spryskiwaczy ogrzewane, Emblemat dla wersji Veloce, Felgi aluminiowe 20", Design Sport Dark Glossy, ogumienie letnie Klasy B, Fotel kierowcy z 6-cio stopniową elektryczną regulacją, pamięć ustawień, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją boków w części biodrowej, Fotel pasażera z 6-cio stopniową elektryczną regulacją, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie sportowe, Gniazdo dodatkowe w bagażniku 230V/50Hz, Gniazdo zasilania o mocy 12V z przodu konsoli środkowej, Grill przedni w kolorze ciemnym, Inteligentne połączenie alarmowe, Izolacja NVH, Kamera cofania z dynamicznymi liniami, Kierownica podgrzewana, Kierownica sportowa i gałka skrzyni biegów obszyte skórą techniczną z wykończeniem soft-touch, Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana w 5 płaszczyznach, Kłapa bagażnika sterowana bezdotykowo, Kłapa bagażnika sterowana pilotem, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Kołpaczki pomiędzy śrubami w ciemnym wykończeniu, Końcówki rury wydechowej podwójne w ciemnym wykończeniu, Lakier pastelowy czerwony - Alfa Red, Listwa progowa chromowana z napisem Alfa Romeo, Lusterka boczne elektrochromatyczne, Lusterka boczne składane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany biegów, Mapa do nawigacji fabrycznej, Maty podłogowe, przód i tył, Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (Limited Slip Differential), Nakładki na pedały - aluminiowe, Nawiew na tylny rząd siedzeń, Nawigacja Uconnect Nav z wyświetlaczem 8.8" (radio, MP3, Aux-in, Bluetooth, 3D Sat-Nav), Obrazowania szyb lakierowane w kolorze czarnym, Osłona wewnętrzna tylna wyciągana manualnie w bagażniku, Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z lustrem i lampką, Otwieranie przednich drzwi bezkluczykowe - Keyless Entry, Oświetlenie zewnętrzne klamek drzwi, Podeszłotka w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Podświetlenie białe LED strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi oraz pod panelami drzwi, Port USB w centralnym tunelu, Port USBx2, tylne, Przyciski na ramionach kierownicy sterujące radiem i telefonem, Radio cyfrowe z systemem DAB, Reflektory Bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS i DRL, Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość, Schowki przednie (cup holder) w konsoli środkowej z wysuwaną i chowaną pokrywą, Spryskiwacze reflektorów, System AEB (Autonomous Emergency Brake) z czujnikiem ochrony pieszych, System ASR, System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency), System Apple CarPlay oraz Android Auto, System Audio U-Connect z 8 głośnikami, System Start&Stop, System automatycznego włączania światła drogowych, System kontroli trakcji (ESC), System kontroli zjazdu, System monitorowania martwego pola, System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu, Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Szyby tylne, boczne przyciemnione, Tapicerka skórzana naturalna, Tempomat adaptacyjny, Uchwyty ISOFIX, Wnętrze w tonacji Belly Pan, Wnętrze wykończone w aluminium (konsola środkowa, klamki, deska rozdzielcza), Wyświetlacz 7 calowy TFT między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw naprawczy Fix&Go, Zestaw zewnętrznych elementów w kolorze nadwozia (nadkola, listwy progowe, dolna część zderzaków), Ładowarka bezprzewodowa (PAD) pod łokietnikiem, Światła tylne w technologii LED, Lakier metalizowany czarny - Vulcano Black, Zaciski hamulców lakierowane na czerwono

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	255/45 R20 105V	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	255/45 R20 105V	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	255/45 R20 105V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	255/45 R20 105V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150

11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nadkole wewn., przód R	pęknięcie	WY	0.3
2	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
3	Nakładka zderzaka tylnego, dół	wgniecenie	WY	0.8
4	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie, wgniecenie, wgniecenie	NA	1.5
5	Poszycie drzwi tylnych L	zarysowanie	NA	
6	Poszycie drzwi tylnych R	liczne, zarysowanie, wgniecenie	NA	2
7	Nakładka progu zewn. R	zarysowanie	NA	
8	Błotnik tylny L	wgniecenie	NA	0.9
9	Listwa ochronna ściany bocznej L	zarysowanie	NA	
10	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie	NA	
11	Błotnik przedni R	zarysowanie		
12	Poszycie drzwi przednich L	wgniecenie, wgniecenie		
13	Próg L	zarysowanie		
14	Nakładka zderzaka tylnego, góra	zarysowanie, odpryski lakieru		
15	Pokrywa tylna	odpryski lakieru		
16	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Dowód rej. Str. 1



Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Spoiler zderzaka przedniego - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Nadkole przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 50

Nadkole przednie P() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Nadkole tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Nadkole tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Nadkole tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Spojler zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Nadkole tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70

Nadkole tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 74

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Próg L - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Próg L - Rysa/odprysk 2