

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8237816 vom: 24.04.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001923380

Besichtigt am: 24.04.2025 12:30

Berichts-Nr: 8237816

FIN: WVWZZZ3CZME065649







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME065649 Berichts-Nr: 8237816



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Diesel

Berichts-Nr: 8237816

24.04.2025 vom:

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: Kombi

Hersteller: Volkswagen

Modell: **Passat**

HSN / TSN: 0603 / CON

11.02.2021 Erstzulassungsdatum:

Laufleistung: 184.295 km

Farbe: Uranograu

Farbe Dach: Uranograu

Frontantrieb Antriebsart:

Motorisierung/Kraftstoff:

Hubraum: 2.000 ccm

Leistung: 147 kW (200 PS)

Fahrzeuglänge:

Fahrzeughöhe:

Fahrzeugbreite:

Zulässiges Gesamtgewicht:

Radstand:

Anzahl Achsen: 2

Zylinder:

Schadstoffklasse: Euro 6

Anzahl Türen: 4

Anzahl Sitze:

Getriebe: Automatik 7-Gang

Polsterart: Stoff

Interieurfarbe: Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU: 03.2026

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: Ja

Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: Ja

Kennzeichen entgegengenommen: Beide

Wartungsheft: Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung:

Km-Stand bei letzter Wartung:

Restlauf bis Service: 27.300 KM

FIN: WVWZZZ3CZME065649 Berichts-Nr: 8237816 Seite 2 von 14



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8237816 vom: 24.04.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Becherhalter vorn mit Abdeckung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Sebring" 7 J x 17, Volkswagen R

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 I

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 I TDI, 147 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

AirStop®-Reifen 215/55 R 17

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay

und Android Auto

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und

Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf

Fahrerseite abblendend

Außenspiegel rechts, konvex

Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit

Chromeinfassung

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit

Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Business

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel in Mistralgrau

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und

Türverkleidungen

Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole

Diebstahlwarnanlage

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-

Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere

Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung

und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und

Heckbereich

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der

Gepäckraumklappe

Entfall Tire Mobility Set

Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane

Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving

home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-

Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Heckklappe

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar

und infrarot-reflektierend, geräuschdämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar

Gepäckraumboden aufstellbar

Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der

Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Seite 3 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME065649 Berichts-Nr: 8237816



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8237816 vom: 24.04.2025

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,

Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-

Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-

und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.

Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 I Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch

einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,

Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit

Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose

vorn

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische

Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei

Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne

Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-

Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front

Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Seite 4 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME065649 Berichts-Nr: 8237816



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8237816 vom: 24.04.2025

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Sebring 7 J x 17, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 215/55 R 17

Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren

Rücksitzplätze in Stoff "Weave"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfland Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbundsicherheitsglas, geräuschdämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H, Radvollblenden

Seite 5 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME065649 Berichts-Nr: 8237816



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8237816 vom: 24.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	8,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja Wagenheber vorhanden: Ja

Seite 6 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME065649 Berichts-Nr: 8237816



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8237816 vom: 24.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Kunstsstoff- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Markenemblem vorne	Gebrochen	Ersetzen
3	Tirefit	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
5	Gasdruckstoßdämpfer	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Seite 7 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME065649 Berichts-Nr: 8237816



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8237816

vom: 24.04.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja Vorschäden feststellbar: Nein Nachlackierungen vorhanden: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.900,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 2.900,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

FIN: WVWZZZ3CZME065649 8237816 Berichts-Nr: Seite 8 von 14



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8237816 vom: 24.04.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVWZZZ3CZME065649

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand: Gereinigt

Besichtigungsbedingungen: Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Ja Motorenlauf durchgeführt: Ja

Fahrprobe durchgeführt: Nein

FIN: WVWZZZ3CZME065649 8237816 Berichts-Nr: Seite 9 von 14



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8237816 vom: 24.04.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME065649 Berichts-Nr: 8237816



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8237816 vom: 24.04.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Seite 11 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME065649 Berichts-Nr: 8237816



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8237816 vom: 24.04.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME065649 Berichts-Nr: 8237816



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8237816 vom: 24.04.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Markenemblem vorne - Gebrochen - Ersetzen







3 - Tirefit - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

tire mobilen Set komplett inkl Kompressor. Winterreifen (Ausstattungsmerkmal) 1. Achse ohne SEAL Kennung





4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair





5 - Gasdruckstoßdämpfer - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Prüfen und Befund festlegen, Kostenerweiterung möglich





Seite 13 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME065649 Berichts-Nr: 8237816



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8237816 vom: 24.04.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





3 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Seite 14 von 14 FIN: WVWZZZ3CZME065649 Berichts-Nr: 8237816