

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001952665  
**Besichtigt am:** 20.05.2025 14:31  
**Berichts-Nr:** 8381361  
**FIN:** WVGZZZ5NZMW409124



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Tiguan
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CNC
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	15.07.2021
<b>Laufleistung:</b>	55.830 km
<b>Farbe:</b>	Uranograu
<b>Farbe Dach:</b>	Uranograu
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.400 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.509 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.675 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.839 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.350 kg
<b>Radstand:</b>	2.678 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Anthrazit - Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Storm Grey
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	06.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 AirStop®-Ganzjahresreifen 215/65 R 17	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Tulsa" 7 J x 17 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 110 kW	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
8 Lautsprecher	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasnorm EU6 AP	e-Sound
Ablagefach am Dachhimmel	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Anhängavorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Frontantrieb
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußgängererkennung
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 340A (58Ah)	Gepäckraumboden
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumleuchte
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel	Keine Aktionsausführung
Dachreling schwarz	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Dämpfung hinten,Basis 1	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung vorn	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dekoreinlagen "Weave" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	
Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	

Komfortausstattung	ohne Kennzeichenträger
Komfortsitze vorn	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Nebelscheinwerfer
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kurzheck	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Trennwand
LED-Scheinwerfer	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Müdigkeitserkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionskamera	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radschrauben Standard
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Regensensor
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normal-Lackierung	Reifenkontrollanzeige
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rückleuchten
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne Alu/Chrom-Paket	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen hinten
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Dynamic Drive Control	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne ECO-Funktion	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Feuerlöscher	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Ohne Generator	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Shooting Star"
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Head-Up Display	Sprachbedienung
Ohne Heckspoiler	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Individualeinbau	Stabilisator hinten
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfstand Deutschland

Umweltbonus

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit  
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten schwarz

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

<b>Hersteller</b>	<b>Ort</b>	<b>Position</b>	<b>Typ</b>	<b>Felge</b>	<b>Dimension</b>	<b>Profiltiefe</b>
Pirelli	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/65 R 17 99 V	8,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/65 R 17 99 V	8,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Gebrochen	Ersetzen
5	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Lackieren
6	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Lackieren
8	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Deformiert	Ersetzen
9	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ5NZMW409124

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

» **Beschädigungsfotos**

**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Kofferraumabdeckung (Hutablage) - Gebrochen - Ersetzen



5 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Lackieren



6 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



7 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Lackieren



8 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Deformiert - Ersetzen



9 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

