

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	79/03/06/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Minikoparka Yanmar B15
Nr fabryczny:	BG71A7966
Data sporządzenia raportu:	11-06-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 10-06-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Rafał Pelczar w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 79/03/06/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest koparka gąsienicowa Yanmar B15. Wykorzystywana głównie w pracach ziemnych na niewielkich placach budowy, ogrodach i terenach trudno dostępnych. Dzięki kompaktowym rozmiarom idealnie nadaje się do kopania rowów, fundamentów oraz prac instalacyjnych w ograniczonej przestrzeni.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Minikoparka
Producent:	Yanmar
Typ/model:	B15
Numer fabryczny:	BG71A7966
Rok produkcji:	1997
Czas pracy:	12235h
Głębokość wykopu:	do 2,1 m
Szerokość gąsienic	230mm
Moc silnika:	11,2kW
Masa własna:	1629kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Podczas oględzin ze względu na brak kluczyków, nie było możliwości uruchomienia maszyny, co uniemożliwiło sprawdzenie stanu technicznego w pracy. Istnieje ryzyko wystąpienia usterek lub wad, które mogą ujawnić się po uruchomieniu maszyny.

Stan wizualny oceniono jako przeciętny – stwierdzono liczne ślady korozji, zarysowania oraz miejscowe deformacje elementów nadwozia. Wnętrze kabiny jest zabrudzone i nosi ślady zużycia. Gąsienice wykazują znaczne zużycie eksploatacyjne. Na siłownikach hydraulicznych widoczne są ślady wycieków oleju.

Według informacji przekazanych przez osobę okazującą, maszyna jest sprawna, jednak od dłuższego czasu nie była użytkowana i pozostaje wyłączona z aktywnej eksploatacji.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Dane identyfikacyjne przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej oraz informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako średni. Do dalszej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu serwisowego.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





































