

WV1ZZZ7HZKH058796

Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Halter | | Besichtigungszustand | Ausreichend |
| Kennzeichen | | Laufleistung (abgelesen) | 249.886 km |
| Hersteller | Volkswagen | Restlauf bis Service | 29.100 km |
| Typ/Modell | TRANSPORTER | HU (Abgelesen aus ZBI) | 05/2027 |
| Fahrgestellnummer | WV1ZZZ7HZKH058796 | Leistung / Hubraum | 110 kW / 1.968 ccm |
| Erstzulassung | 01.04.2019 | Polster/Farbe | Kunstleder / Beige-Schwarz |
| Letzte Wartung | | Lackierung | Weiß |
| Kraftstoffart | Diesel | Getriebe | Automatik |

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|-------------------|--|
| 1 | Verglasung | Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern |
| 2 | Rad/Reifen | Radblende vorn links - fehlt - erneuern |
| 3 | Seitenwand links | Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |
| 4 | Heckklappe/-tür | Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |
| 5 | Schiebetür rechts | Schiebetür - Abrieb - auslegen / polieren |
| 6 | Tür vorn links | Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern |
| 7 | Sonstiges | Fahrtenschreiberuntersuchung - fällig - durchführen |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|---------------------|---|
| 1 | Interieur | Laderaumboden (und Verkleidung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug |
| 2 | Motorhaube | Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug |
| 3 | Stoßfänger vorn | Stoßfänger vorn - Kratzer - kein Abzug |
| 4 | Außenspiegel links | Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug |
| 5 | Interieur | Innenraum - Abrieb - kein Abzug |
| 6 | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug |
| 7 | Seitenwand rechts | Seitenwand - Kratzer - kein Abzug |
| 8 | Tür vorn rechts | Türkante - Kratzer - kein Abzug |
| 9 | Außenspiegel rechts | Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug |

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

| Nr. | Vorschaden |
|-----|--|
| 1 | Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden |
| 2 | Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden |
| 3 | Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden |

Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort |
|-----|--|
| 1 | Kotflügel rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden |
| 2 | Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden |

Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 205/65 R16 105T | Continental | Winterreifen | 5mm - 5mm | i.O. | |
| 2 | 205/65 R16 105T | Continental | Winterreifen | 6mm - 6mm | i.O. | |

Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 205/65 R16 105T | Hankook | Sommerreifen | 2mm - 2mm | i.O. | |
| 2 | 205/65 R16 105T | Hankook | Sommerreifen | 4mm - 4mm | i.O. | |

Ersatz

| Typ | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Ersatzrad | 205/65 R16 105T | Continental | Sommerreifen | 6 | |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| Hersteller | Volkswagen | Besichtigungszustand | Ausreichend |
| Typ/Modell | TRANSPORTER | Laufleistung (abgelesen) | 249.886 km |
| Fahrgestellnummer | WV1ZZZ7HZKH058796 | Erstzulassung | 01.04.2019 |

Lackschichtdicke

| Nr. | Ort | Messung |
|-----|-------------------|---------|
| 1 | Dach | 116 µm |
| 2 | Dachholm links | 126 µm |
| 3 | Dachholm rechts | 110 µm |
| 4 | Heckklappe/-tür | 113 µm |
| 5 | Kotflügel links | 131 µm |
| 6 | Kotflügel rechts | 162 µm |
| 7 | Motorhaube | 121 µm |
| 8 | Schweller links | 67 µm |
| 9 | Schweller rechts | 76 µm |
| 10 | Seitenwand links | 123 µm |
| 11 | Seitenwand rechts | 209 µm |
| 12 | Tür hinten rechts | 123 µm |
| 13 | Tür vorne links | 132 µm |
| 14 | Tür vorne rechts | 121 µm |

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument




Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN




Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges




Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges




Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges



Abbildung 61: Sonstiges



Abbildung 62: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn links - fehlt - erneuern



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schiebetür - Abrieb - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schiebetür - Abrieb - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schiebetür - Abrieb - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schiebetür - Abrieb - auslegen / polieren




Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schiebetür - Abrieb - auslegen / polieren



Beschädigung #6: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Sonstiges: Fahrtenschreiberuntersuchung - fällig - durchführen

Nacklackierungsfotos



Nacklackierung 1: Kotflügel rechts



Nacklackierung 1: Kotflügel rechts



Nacklackierung 2: Seitenwand rechts



Nacklackierung 2: Seitenwand rechts