



Expertise

Protokollnummer: 39491567
Auftrags-Nr / Referenz: MW1750821
Besichtigungsdatum: 25.04.2025
Sachverständiger: Philip Hempel
Besichtigt durch: Nils Kunz

Hersteller: Jaguar	FIN: SADCA2BY0NA691321
Modell: F-Pace P400e AWD	Kennzeichen: OD-CP 654E



Angaben zum Fahrzeug	
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Jaguar F-Pace P400e AWD	
Fahrgestellnummer	SADCA2BY0NA691321
Laufleistung (abgelesen)	61.574 km
Erstzulassung	17.03.2022
Letzte Zulassung	17.03.2022
Nächste HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2025
Leistung / Hubraum	221 kw / 1.997 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.auf / 4
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 8
Antriebsart	Allradantrieb
Fahrzeugart	Geländewagen
Farbe / Farbcode	Blau Metallic
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Leder
Polsterfarbe	Schwarz
Raucherfahrzeug	Nein
Fahrbereitschaft	fahrbereit



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	6 Monat(e)
Letzte Wartung am / bei	10/2023 bei 35.750 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit		
HSN/TSN	1590 / AKF 00005		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.690 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	255/55 R19 111W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm
2)	255/55 R19 111W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
	Tirefit	Ablaufdatum 01/2026		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung



Ausstattung

Serienausstattung

- Ablagefächer seitlich in Mittelkonsole
- Airbag: Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
- Airbag: Kopfairbag vorn und hinten
- Alarmanlage, perimetrisch inkl. Wegfahrsperre
- All Surface Progress Control (ASPC) - mehr Sicherheit bei rutschiger Fahrbahn - die ASPC -Funktion des Jaguar E-PACE ist eine Geschwindigkeitsregelung für niedrige Geschwindigkeiten zwischen 3,6 km/h und 30 km/h - sie sorgt dafür, dass der Jaguar E-PACE bei schlechten Witterungsverhältnissen mit ausreichend Traktion versorgt wird
- Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
- Berganfahrhilfe
- Bremsen: Bremssättel unlackiert
- Bremsleuchte dritte
- Dachhimmel in Morzine (Stoff) - Light Oyster
- Differenzial mit Torque Vectoring by Braking (TVBB) - die Torque Vectoring Technologie des Jaguar F-PACE bietet maximale Kontrolle, auch in den engsten Kurven - sie bremst das kurveninnere Hinterrad und verleiht dem Fahrzeug dadurch die Agilität eines Sportwagens
- Einstiegsleisten hinten aus Edelstahl
- Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)
- Fensterheber vorne und hinten, elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe mit Jaguar Sequential Shift
- Heckklappe manuell
- Innenrückspiegel automatisch abblendend
- JaguarDrive Selector
- Klimaautomatik (2-Zonen)
- Ladekabel für Ladestationen (Mode-3-Kabel)
- LED - Heckleuchten
- Leichtmetallfelgen 19" mit 5 Doppelspeichen "Style 5038" Gloss Grey, Diamond Turned - 8,5 J x 19" mit Reifen 255/55 R19
- Metalldach
- Navigationssystem: Pivi Pro mit Navigation - 11,4" Touchscreen - Bluetooth-fähiges Telefonsystem mit Bluetooth-Audiostreaming - Remote - Dynamische Lautstärkeregelung - ECO-Daten Anzeige - Navigation Pro Connected (Laufzeit 3 Jahre) - Navigation mit Echtzeit Verkehrsinformationen - 2D- und 3D-Karten mit automatischen Aktualisierungen - Tankstellen- und Parkservice - Online-Suche mit Erfahrungsberichten und Bewertungen - Schnellstart - Künstliche Intelligenz - Smart Settings
- Räder: Reifenreparatursystem
- Räder: Sommerreifen
- Secure Tracker (12 Monate Laufzeit ab Aktivierung)
- Servolenkung, elektromechanisch (Electric Power Assisted Steering, EPAS)
- Sitze in Luxtec in Ebony mit Interieur in Ebony/Ebony
- Allradantrieb AWD
- Ambiente Innenraumbeleuchtung
- Anhänger-Stabilitätshilfe (Trailer Stability Assist, TSA)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Aufmerksamkeitsassistent
- Autonomer Notfall-Bremsassistent (Autonomous Emergency Braking, AEB)
- Begrüßungslicht
- Bremsbelagverschleißanzeige
- Bremsen: Jaguar Sportbremsanlage mit Bremsscheiben vorne mit 380, hinten mit 325 mm Durchmesser
- Dekorelemente in Engineered Wood
- Drehzahlmesser
- Dynamic-Modus, konfigurierbar
- Dynamische Stabilitätskontrolle (Dynamic Stability Control, DSC)
- Einparkhilfe vorne und hinten
- Einstiegsleisten vorne aus Edelstahl mit Jaguar Schriftzug
- Fahrwerk: Adaptive Dynamics (Adaptives Fahrwerk)
- Fußmatten Premium
- Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Handschuhfach verriegelbar
- Heckscheibe, beheizbar
- JaguarDrive Control
- Kindersicherung, elektrisch
- Kopfstützen vorne und hinten
- Ladekanten-Schutzleiste aus Edelstahl
- LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
- Lenkrad: Lenksäule manuell verstellbar (axial und vertikal)
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad
- Lenkrad: Schaltwippen in mattem Chrom
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Nebelschlussleuchten
- Pivi - 11,4" Touchscreen - Bluetooth-fähiges Telefonsystem mit Bluetooth-Audiostreaming - Remote - Dynamische Lautstärkeregelung - ECO-Daten Anzeige
- Radio: Jaguar Soundsystem (180 W, 6 Lautsprecher)
- Radiozubehör: Android Auto, Apple CarPlay
- Radiozubehör: DAB-Radioempfänger (DAB+)
- Radiozubehör: Sprachsteuerung
- Regensensor
- Räder: Reifendruckkontrollsystem (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS)
- Rückfahrkamera
- Sensorgesteuertes Fahrlicht
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern Warnhinweis bei Nichtanlegen des Sicherheitsgurts
- Sitze: ISOFIX-Verankerung für Kindersitze hinten



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40:20:40 teilbar, mit Armlehne • Spurhalteassistent • Stopp/Start-System • Valet-Modus • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung - Doppelverriegelung und automatischer Türverriegelung bei Anfahrt | <ul style="list-style-type: none"> • Sitze: Vordersitze, 10-fach verstellbar - 8-fach elektrisch, 2-fach manuell - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzneigung - Neigung der Rückenlehne - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar • Verkehrszeichenerkennung mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer - nutzt die hochauflösende nach vorn gerichtete Kamera und das Navigationssystem (Kartenmaterial) zur Erkennung von Tempolimit- und Überholverbot-Schildern und zeigt diese im Kombiinstrument an. - die Reduktion der Geschwindigkeit wird über eine Drehzahlreduktion eingesteuert (es erfolgt kein Bremsvorgang) - das System beachtet den vorausfahrenden Verkehr nicht. Somit kann es keinen konstanten Abstand einhalten. |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung - elektrisch ein- und ausfahrbar mit Anhänger-Stabilitätskontrolle (Trailer Stability Control, TSC) • Paket: Black Pack - Jaguar Leaper, Motor- und Typenschild - Seitenscheibeneinfassung - Kühlergrilleinfassung, -gitter, -spitzen - Blenden im unteren äußeren Kühlergrill - seitliche Luftauslässe - unterer Stoßfänger - Änderung des Finishes im mittleren Bereich - untere Türleisten - Heckschürze | <ul style="list-style-type: none"> • Heckklappe elektrisch • Lackierung: Metallic • Sitze: Vordersitze, 10-fach verstellbar, beheizbar - 8-fach elektrisch, 2-fach manuell - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzneigung - Neigung der Rückenlehne - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar - Vordersitze beheizbar • Verglasung: Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule |
|---|--|

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Fahrbereitschaft	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung aus eigener Kraft fahr-/ sowie bewegungsfähig.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen	130,00 €	130,00 €
2	Verglasung	Frontscheibe (mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern	1.250,00 €	1.250,00 €
Summe (netto)			1.380,00 €	1.380,00 €



Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	26.200,00 €	4.978,00 €	31.178,00 €
Verkaufswert	29.700,00 €	5.643,00 €	35.343,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 25.04.2025

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Motorraum



Abbildung 16: Laderaum




Abbildung 17: Dokumente





Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe (mit Rissbildung) -
Steinschlag - erneuern



Beschädigung 2: Verglasung: Frontscheibe (mit Rissbildung) -
Steinschlag - erneuern