

WWZZZ3CZLE134048

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	182.177 km
<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Restlauf bis Service</b>	10.100 km
<b>Typ/Modell</b>	PASSAT	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	08/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WWZZZ3CZLE134048	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.968 ccm
<b>Erstzulassung</b>	03.08.2020	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz-Anthrazit
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Hinterachse	Stoßdämpfer rechts - beschädigt - erneuern
2	Motor	Keilriemen / Flachriemen - Geräusch - Diagnose durchführen
3	2.Radsatz	1 Reifen (Luftverlust) - beschädigt - erneuern
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
6	Tür hinten links	Tür - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
4	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug
5	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 95V	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/60 R16 95V	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R17 94V	Michelin	Winterreifen	7mm - 6mm	n.i.O.	

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	215/60 R16 95V	Continental	Sommerreifen	8	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	PASSAT	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	182.177 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WVWZZZ3CZLE134048	<b>Erstzulassung</b>	03.08.2020

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	117 µm
2	Dachholm links	120 µm
3	Dachholm rechts	126 µm
4	Heckklappe/-tür	120 µm
5	Kotflügel links	135 µm
6	Kotflügel rechts	133 µm
7	Motorhaube	153 µm
8	Schweller links	88 µm
9	Schweller rechts	82 µm
10	Seitenwand links	130 µm
11	Seitenwand rechts	148 µm
12	Tür hinten links	140 µm
13	Tür hinten rechts	137 µm
14	Tür vorne links	136 µm
15	Tür vorne rechts	115 µm

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel




Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges




Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges




Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Hinterachse: Stoßdämpfer rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #1:** Hinterachse: Stoßdämpfer rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #1:** Hinterachse: Stoßdämpfer rechts - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #3:** 2.Radsatz: 1 Reifen (Luftverlust) - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #3:** 2.Radsatz: 1 Reifen (Luftverlust) - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #3:** 2.Radsatz: 1 Reifen (Luftverlust) - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Tür hinten links: Tür - Steinschlag -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Tür hinten links: Tür - Steinschlag -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Tür hinten links: Tür - Steinschlag -  
instandsetzen und lackieren