



Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000846273-DE961	Amtl. Kennzeichen :	Ohne
-------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------

Fahrzeugdaten

Ford Kuga (CBS)(2013->) ST-Line

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0AXXWPMAJU49013	Laufleistung abgelesen:	57242 km
Erstzulassung / Baujahr:	01.01.2018 / 2018	Besichtigungsdatum/-ort:	04.06.2025 Dortmund
Nächste HU / AU:	11.1911 / 11.1911	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen
1. Achse - links / Zust.	235/50/R18/V 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	235/50/R18/V 7 mm
2. Achse - links / Zust.	235/50/R18/V 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	235/50/R18/V 7 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Schaden



Karosserie außen

Bauteil

Schaden

- | | | |
|----|--------------|------------|
| 1. | Frontspoiler | Kratzer |
| 2. | Motorhaube | Korrodiert |



Karosserie innen

Bauteil

Schaden

- | | | |
|----|----------------|------------|
| 3. | Armaturenbrett | In Ordnung |
|----|----------------|------------|



Sonstiges

Bauteil

Schaden

- | | | |
|----|-------------|------------|
| 4. | Rückbank | Fleck |
| 5. | Warnleuchte | In Ordnung |
| 6. | 2. Radsatz | In Ordnung |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Frontspoiler
Kratzer -



1. Frontspoiler
Kratzer -



2. Motorhaube
Korrodiert -



2. Motorhaube
Korrodiert -



3. Armaturenbrett
In Ordnung -



4. Rückbank
Fleck -



4. Rückbank
Fleck -



5. Warnleuchte
In Ordnung -



6. 2. Radsatz
In Ordnung -