



Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000844905-DE961	Amtl. Kennzeichen :	
------------------	---------------------	---------------------	--

Fahrzeugdaten			
Volkswagen Golf VI (5K1)(10.2008->2012) Match			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WVWZZZ1KZCP145036	Laufleistung abgelesen:	137341 km
Erstzulassung / Baujahr:	02.05.2012 / 2012	Besichtigungsdatum/-ort:	28.05.2025 Schöneck
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung	
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen
1. Achse - links / Zust.	205/55/R16/V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	205/55/R16/V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	205/55/R16/V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	205/55/R16/V 5 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Gepäckraumbeleuchtung
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Park-Distance-Control (vorn und hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung Titan-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI
- Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Nichtraucher-Paket
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Textilfussmatten
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Multifunktionsanzeige Plus
- Zentralverriegelung
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Reifenkontroll-Anzeige • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Komfortsitze vorn • Sonnenblende rechts mit Spiegel • Türgriffe außen Wagenfarbe • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) • Wegfahrsperre (elektronisch) • Nebelschlussleuchte | <ul style="list-style-type: none"> • Rücksitz geteilt / klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff / Leder • Sonnenblende links mit Spiegel • Tagfahrlicht • Verbandkasten und Warndreieck • Warnanlage für Sicherheitsgurte • Winter-Paket |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | <ul style="list-style-type: none"> • Perleffekt-Lackierung |
|---|---|

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Seitenwand - Hinten - Links	Nachlackiert
2.	Tür Hinten - Links	Nachlackiert
3.	Tür Vorne - Links	Nachlackiert
4.	Motorhaube	Steinschlag
5.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
6.	Tür Vorne - Links	Kratzer
7.	Tür Hinten - Links	Kratzer
8.	Dachrahmen - Links	Kratzer
9.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
10.	Heckklappe	Kratzer
11.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
12.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
13.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
14.	Tür Hinten - Rechts	1 Delle
15.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
16.	Felge Vorne - Links	Kratzer
17.	Felge Hinten - Links	Kratzer
18.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
19.	2. Radsatz	In Ordnung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Seitenwand - Hinten - Links
Nachlackiert -



2. Tür Hinten - Links
Nachlackiert -



3. Tür Vorne - Links
Nachlackiert -



4. Motorhaube
Steinschlag -



4. Motorhaube
Steinschlag -



4. Motorhaube
Steinschlag -



4. Motorhaube
Steinschlag -



4. Motorhaube
Steinschlag -



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



6. Tür Vorne - Links
Kratzer -



6. Tür Vorne - Links
Kratzer -



6. Tür Vorne - Links
Kratzer -



6. Tür Vorne - Links
Kratzer -



7. Tür Hinten - Links
Kratzer -



7. Tür Hinten - Links
Kratzer -



8. Dachrahmen - Links
Kratzer -



8. Dachrahmen - Links
Kratzer -



8. Dachrahmen - Links
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



10. Heckklappe
Kratzer -



10. Heckklappe
Kratzer -



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



11. Stoßfänger Hinten
Kratzer -




12. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



12. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



12. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



12. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



13. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



13. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



13. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



13. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



13. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



14. Tür Hinten - Rechts
1 Delle -



14. Tür Hinten - Rechts
1 Delle -



15. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



15. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



16. Felge Vorne - Links
Kratzer -



16. Felge Vorne - Links
Kratzer -



16. Felge Vorne - Links
Kratzer -



17. Felge Hinten - Links
Kratzer -



17. Felge Hinten - Links
Kratzer -



18. Felge Hinten - Rechts
Kratzer -



18. Felge Hinten - Rechts
Kratzer -



19. 2. Radsatz
In Ordnung -