



Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000847232-DE961	Amtl. Kennzeichen :	Ohne
-------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------

Fahrzeugdaten

Volkswagen Golf VI Cabriolet (517)(05.2011->2016) Life

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WVWZZZ1KZDK015594	Laufleistung abgelesen:	83823 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.05.2013 / 2013	Besichtigungsdatum/-ort:	11.06.2025 Dortmund
Nächste HU / AU:	11.1911 / 11.1911	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	
1. Achse - links / Zust.		225/45/R17/Y 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/45/R17/Y 6 mm
2. Achse - links / Zust.		225/45/R17/Y 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/45/R17/Y 6 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 mit MP3-Wiedergabefunktion (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Park-Distance-Control (vorn und hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchten vorn
- LM-Felgen
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Aktives Überrollschutzsystem
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Einstieghilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Textilfussmatten
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung Dekoreinlagen Elliptic
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 2-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zentralverriegelung • Rücksitzlehne geteilt • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensensor • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) • Sitze vorn höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe außen Wagenfarbe • Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch • Wegfahrsperr (elektronisch) • Nichtraucher-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • Reifen-Reparaturkit • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 • Scheibenwaschdüsen heizbar • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Sportsitze vorn • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Tagfahrlicht • Verbandkasten und Warndreieck • Verdeckbezug Stoff • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Paket • Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung • Raucher-Paket |
|--|--|

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer
2.	Einstiegsleiste Vorne - Links	1 Delle
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
4.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
5.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
6.	Stoßfänger Vorne	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
7.	Lenkrad	Kratzer
8.	Armaturenbrett	In Ordnung



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
9.	2. Radsatz	Nicht Vorhanden
10.	Warnleuchte	In Ordnung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Tür Vorne - Links
Kratzer -



1. Tür Vorne - Links
Kratzer -



2. Einstiegsleiste Vorne - Links
1 Delle -



2. Einstiegsleiste Vorne - Links
1 Delle -



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



4. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



4. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



6. Stoßfänger Vorne
Kratzer -




7. Lenkrad
Kratzer -



7. Lenkrad
Kratzer -



8. Armaturenbrett
In Ordnung -



9. 2. Radsatz
Nicht Vorhanden -



10. Warnleuchte
In Ordnung -