



## Zustandsbericht

Berichtsnummer : 0000000846095-DE961 Amtl. Kennzeichen :

### Fahrzeugdaten

#### Citroën C3 (09.2009->) Tendance

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>VF7SCHMZ0EW581245</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>91775 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>09.05.2014 / 2014</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>04.06.2025 Zörbig</b>
Nächste HU / AU:	<b>06.2025 / 06.2025</b>	Verbleibende KM bis Service:	<b>0</b>
Verbleibende Tage bis Service:	<b>0</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen
1. Achse - links / Zust.	<b>185/65/R15/T 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>185/65/R15/T 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>185/65/R15/T 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>185/65/R15/T 5 mm</b>

**Übersichtsfotos**



Vorne links




Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

### Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-Klima-Sicherheits-Paket
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Duftspender integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie 5-türig
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Türgriffe außen verchromt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt

### Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung

**Schaden**



**Karosserie außen**

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Motorhaube	Nachlackiert
2.	Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert
3.	Tür Vorne - Rechts	Farbunterschied
4.	Dach	Nachlackiert
5.	Frontspoiler	Beschädigt
6.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
7.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
8.	Motorhaube	Steinschlag
9.	Stoßfänger Vorne	Spaltmaß Ungenau
10.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer
11.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer
12.	Tür Vorne - Rechts	Verätzung
13.	Dach	Hagelschaden
14.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
15.	Tür Hinten - Rechts	1 Delle
16.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
17.	Heckklappe	Dellen / Beulen
18.	Heckklappe	Kratzer
19.	Dachholm - Links	1 Delle
20.	Tür Vorne - Links	Kratzer
21.	Tür Hinten - Links	Kratzer



**Karosserie innen**

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
22.	Türdichtung Hinten - Links	Beschädigt
23.	Lenkrad	Verschlissen
24.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschmutzt
25.	Sitz - Vorne - Links: Lehne	Beschädigt
26.	Sitzbank - 3 Reihe: Kissen	Verformt
27.	Innenraum	Verschmutzt

- |     |                                  |             |
|-----|----------------------------------|-------------|
| 28. | Sitz - Vorne - Rechts:<br>Kissen | Verschmutzt |
| 29. | Sitz - Vorne - Rechts:<br>Lehne  | Verschmutzt |



**Sonstiges**

- |     | <b>Bauteil</b>                          | <b>Schaden</b> |
|-----|---|----------------|
| 30. | 2. Radsatz                              | In Ordnung     |
| 31. | Hu Bericht                              | Fehlt          |
| 32. | Wartung                                 | Fällig         |
| 33. | Scheinwerfer Halogen -<br>Rechts        | Verschlissen   |
| 34. | Türrahmen vorne rechts                  | Verätzung      |
| 35. | Verkleidung<br>Schlossträger Kofferraum | Kratzer        |
| 36. | Verkleidung Heckklappe                  | Beschädigt     |
| 37. | Heckstoßstangenunterteil                | Verätzung      |
| 38. | Antenne                                 | Beschädigt     |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.


Schadenfotos



1. Motorhaube  
Nachlackiert -



2. Tür Vorne - Rechts  
Nachlackiert -




3. Tür Vorne - Rechts  
Farbunterschied -



4. Dach  
Nachlackiert -



5. Frontspoiler  
Beschädigt -



5. Frontspoiler  
Beschädigt -



6. Stoßfänger Vorne  
Steinschlag -



6. Stoßfänger Vorne  
Steinschlag -



7. Stoßfänger Vorne  
Kratzer -



8. Motorhaube  
Steinschlag -



9. Stoßfänger Vorne  
Spaltmaß Ungenau -



9. Stoßfänger Vorne  
Spaltmaß Ungenau -



10. Kotflügel Vorne - Rechts  
**Kratzer -**



11. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
**Kratzer -**



12. Tür Vorne - Rechts  
**Verätzung -**



13. Dach  
**Hagelschaden -**



13. Dach  
**Hagelschaden -**



13. Dach  
**Hagelschaden -**



14. Tür Hinten - Rechts  
**Kratzer -**



15. Tür Hinten - Rechts  
**1 Delle -**



16. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer -**



16. Stoßfänger Hinten  
**Kratzer -**



17. Heckklappe  
**Dellen / Beulen -**



17. Heckklappe  
**Dellen / Beulen -**



18. Heckklappe  
Kratzer -




19. Dachholm - Links  
1 Delle -



20. Tür Vorne - Links  
Kratzer -



21. Tür Hinten - Links  
Kratzer -



22. Türdichtung Hinten - Links  
Beschädigt -



23. Lenkrad  
Verschlissen -



24. Sitz - Vorne - Links: Kissen  
**Verschmutzt -**



25. Sitz - Vorne - Links: Lehne  
**Beschädigt -**



26. Sitzbank - 3 Reihe: Kissen  
**Verformt -**



27. Innenraum  
**Verschmutzt -**



27. Innenraum  
**Verschmutzt -**



27. Innenraum  
**Verschmutzt -**



28. Sitz - Vorne - Rechts: Kissen  
**Verschmutzt -**



29. Sitz - Vorne - Rechts: Lehne  
**Verschmutzt -**



30. 2. Radsatz  
**In Ordnung -**



31. Hu Bericht  
**Fehlt -**



32. Wartung  
**Fällig -**



33. Scheinwerfer Halogen - Rechts  
**Verschlissen -**



34. Türrahmen vorne rechts  
**Verätzung -**




35. Verkleidung Schlossträger Kofferraum  
**Kratzer -**



35. Verkleidung Schlossträger Kofferraum  
**Kratzer -**



36. Verkleidung Heckklappe  
**Beschädigt -**



36. Verkleidung Heckklappe  
**Beschädigt -**



37. Heckstoßstangenunterteil  
**Verätzung -**



38. Antenne  
**Beschädigt -**