



## Zustandsbericht

Berichtsnummer :	000000847202-DE961	Amtl. Kennzeichen :	Ohne
------------------	--------------------	---------------------	------

### Fahrzeugdaten

#### Audi A1 (8X1)(08.2010->) attraction

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WAUZZZ8X0EB043670</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>123126 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>23.10.2013 / 2014</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>11.06.2025 Dortmund</b>
Nächste HU / AU:	<b>11.1911 / 11.1911</b>	Verbleibende KM bis Service:	<b>11500</b>
Verbleibende Tage bis Service:	<b>173</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen
1. Achse - links / Zust.	<b>205/55/R15/V 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>205/55/R15/V 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>205/55/R15/V 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>205/55/R15/V 6 mm</b>

Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts

Kein  
Servicenachweis  
vorhanden

Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

### Serienausstattung

- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifen 185/60 R15 ..H
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stahlfelgen 6x15
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperr (elektronisch)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TFSI
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung Stoff Zeitgeist
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

### Sonderausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Licht- und Regensensor
- Media-Paket
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Dachbogen Kontrastfarbe
- Klimaautomatik
- LM-Felgen 6,5x15 (7-Arm)
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer integriert

- Sitzheizung vorn

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Einstiegsleiste Vorne - Links	Kratzer
2.	Tür Vorne - Links	Kratzer
3.	Felge Vorne - Links	Kratzer
4.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer
5.	Tür Vorne - Links	1 Delle
6.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
7.	Heckklappe	Beklebt
8.	Tankverschluss	Beschädigt
9.	Motorhaube	Steinschlag
10.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
11.	Frontspoiler	Bruch



### Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
12.	Armaturenbrett	In Ordnung



### Sonstiges

	Bauteil	Schaden
13.	2. Radsatz	Nicht Vorhanden
14.	Warnleuchte	In Ordnung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Einstiegsleiste Vorne - Links  
Kratzer -



1. Einstiegsleiste Vorne - Links  
Kratzer -



2. Tür Vorne - Links  
Kratzer -



2. Tür Vorne - Links  
Kratzer -



3. Felge Vorne - Links  
Kratzer -



3. Felge Vorne - Links  
Kratzer -



4. Felge Hinten - Rechts  
**Kratzer -**



4. Felge Hinten - Rechts  
**Kratzer -**



5. Tür Vorne - Links  
**1 Delle -**



5. Tür Vorne - Links  
**1 Delle -**



6. Seitenwand - Hinten - Links  
**Kratzer -**



6. Seitenwand - Hinten - Links  
**Kratzer -**



7. Heckklappe  
Beklebt -



7. Heckklappe  
Beklebt -



8. Tankverschluss  
Beschädigt -



8. Tankverschluss  
Beschädigt -



9. Motorhaube  
Steinschlag -



9. Motorhaube  
Steinschlag -



10. Stoßfänger Vorne  
Kratzer -



10. Stoßfänger Vorne  
Kratzer -




11. Frontspoiler  
Bruch -



11. Frontspoiler  
Bruch -



12. Armaturenbrett  
In Ordnung -



13. 2. Radsatz  
Nicht Vorhanden -



14. Warnleuchte  
In Ordnung -