

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
 Hersteller: **KIA**
 Typ: **Picanto**
 Fahrgestellnummer: **KNABE511ACT051512**
 Erstzulassung: **13.10.2011**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**
 Schadstoffklasse: **Euro5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **157.803 km**
 Kraftstoffart: **Benzin**
 Farbe: **Weiß**
 Leistung: **51 kW / 69 PS**
 Hubraum: **998 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white, bold, sans-serif capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer KNABE511ACT051512
 Fahrzeugtyp: KIA Picanto 51 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 05/27

- fahrbereit
 nicht fahrbereit
 rollfähig
 nicht verkehrssicher
 nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Beide Schlüssel	1, 2	gebrochen	
2	Antenne	3	fehlt	
3	Tür vorne links	4, 5, 6	Kratzer	
4	Kotflügel vorne links	7, 8	Lackablösung	
5	Einstieg/B-Säule vorne links	9, 10, 11	Kratzer	
6	Tür hinten links	12, 13, 14	Kratzer	
7	Fondseite links	15, 16	Kratzer	
8	Rücklicht links	17	Kratzer	
9	Motorhaube	18, 19, 20	Steinschlag	
10	Stoßfänger vorne	21, 22, 23, 24	gebrochen/Kratzer/nicht fachgerecht lackiert	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Dachkante zur Windschutzscheibe	25, 26	Steinschlag mit Korrosion	
12	Service	27	fällig/nicht nachvollziehbar	
13	Dach	28, 29, 30	Dellen	
14	Tür vorne rechts	31, 32, 33	Kratzer	
15	Schachtleiste vorne rechts	34	lose	
16	Einstieg vorne rechts	35, 36	Delle	
17	Tür hinten rechts	37, 38, 39	Kratzer und Delle	
18	Fondseite rechts	40, 41, 42	Kratzer und Dellen	
19	Stoßfänger hinten	43, 44, 45	Kratzer	
20	Heckspoiler	46	nicht fachgerecht lackiert	
21	Heckklappe	47	zusätzliche Folie	
22	Leuchtmittel	48, 49	Leds verbaut-nicht zulässig	
23	Fensterheber Schalter	50	ohne Funktion	
24	Einparkhilfe hinten	51	ohne Funktion	
25	Gurt Fahrerseite	52	verschlissen	
26	Innenraum/Polster	53, 54, 55	verschmutzt/fleckig	
27	Mittelarmlehne	56	nicht fachgerecht nachgerüstet	
28	Batterie	57	Befestigung mangelhaft	
29	Motordämmmatte	58	falsches Bauteil	
30	Heckklappendämpfer	59	begrenzte Funktion	
31	2x Felgen	60, 61	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	175/50 R15 75H	andere	7
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	175/50 R15 75H	andere	7
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	175/50 R15 75H	andere	7
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	175/50 R15 75H	andere	7

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	155/70 R13 75T	andere	3
2 - VR	Winterreifen / Stahl	155/70 R13 75T	andere	3
3 - HL	Winterreifen / Stahl	155/70 R13 75T	andere	3
4 - HR	Winterreifen / Stahl	155/70 R13 75T	andere	3



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 10.6.2025
Auftragsnummer: ACT051512

The logo for TÜVNORD, consisting of the word "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür innen****Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

13.10.2011	B253	ADR000018	2	1	51/6200	153
M1	AF		3595-3595		1595-1595	
KNABE511ACT051512	8		1480-1480		920-920	
Kia			-	28	-	
TA			99	1340	1340	
F5P11			720	720	-	
M51AZ1			720	720	-	
-			78	3750	74	
Picanto, Morning			700	400	5	-
KIA MOTOR (ROK)			155/70R13 75T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			155/70R13 75T			
Mehrzweckfahrzeug			-			
715/2007*692/2008A			WeiB		0	
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			e4*2007/46*0256*00			
Benzin			17.12.2010	K	W0319331	
0001	35A0	998	-			
G:BIS 1020*						

Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Beide Schlüssel gebrochen



Bild 2: Technik / Beide Schlüssel gebrochen



Bild 3: Technik / Antenne fehlt



Bild 4: Karosserie / Tür vorne links Kratzer




Bild 5: Karosserie / Tür vorne links Kratzer




Bild 6: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



**Bild 7: Karosserie / Kotflügel vorne links
Lackablösung**



**Bild 8: Karosserie / Kotflügel vorne links
Lackablösung**



**Bild 9: Karosserie / Einstieg/B-Säule vorne links
Kratzer**



**Bild 10: Karosserie / Einstieg/B-Säule vorne links
Kratzer**



**Bild 11: Karosserie / Einstieg/B-Säule vorne links
Kratzer**



**Bild 12: Karosserie / Tür hinten links
Kratzer**



Bild 13: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 14: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 15: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 16: Karosserie / Fondseite links Kratzer




Bild 17: Technik / Rücklicht links Kratzer



Bild 18: Karosserie / Motorhaube Steinschlag



Bild 19: Karosserie / Motorhaube Steinschlag



Bild 20: Karosserie / Motorhaube Steinschlag



Bild 21: Karosserie / Stoßfänger vorne gebrochen/Kratzer/nicht fachgerecht lackiert



Bild 22: Karosserie / Stoßfänger vorne gebrochen/Kratzer/nicht fachgerecht lackiert



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger vorne gebrochen/Kratzer/nicht fachgerecht lackiert



Bild 24: Karosserie / Stoßfänger vorne gebrochen/Kratzer/nicht fachgerecht lackiert

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Dachkante zur Windschutzscheibe Steinschlag mit Korrosion



Bild 26: Karosserie / Dachkante zur Windschutzscheibe Steinschlag mit Korrosion



Bild 27: Wartung-Pflege / Service fällig/nicht nachvollziehbar



Bild 28: Karosserie / Dach Dellen



Bild 29: Karosserie / Dach Dellen



Bild 30: Karosserie / Dach Dellen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 32: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 33: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 34: Karosserie / Schachtleiste vorne rechts lose




Bild 35: Karosserie / Einstieg vorne rechts Delle



Bild 36: Karosserie / Einstieg vorne rechts Delle

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 37: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer und Delle



Bild 38: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer und Delle



Bild 39: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer und Delle



Bild 40: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer und Dellen



Bild 41: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer und Dellen




Bild 42: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer und Dellen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 43: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 44: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 45: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 46: Karosserie / Heckspoiler nicht fachgerecht lackiert



Bild 47: Karosserie / Heckklappe zusätzliche Folie



Bild 48: Technik / Leuchtmittel Leds verbaut-nicht zulässig



Bild 49: Technik / Leuchtmittel Leds verbaut-nicht zulässig



Bild 50: Technik / Fensterheber Schalter ohne Funktion



Bild 51: Technik / Einparkhilfe hinten ohne Funktion



Bild 52: Technik / Gurt Fahrerseite verschlissen



Bild 53: Wartung-Pflege / Innenraum/Polster verschmutzt/fleckig



Bild 54: Wartung-Pflege / Innenraum/Polster verschmutzt/fleckig



Bild 55: Wartung-Pflege / Innenraum/Polster verschmutzt/fleckig



Bild 56: Innenraum / Mittelarmlehne nicht fachgerecht nachgerüstet



Bild 57: Technik / Batterie Befestigung mangelhaft



Bild 58: Karosserie / Motordämmmatte falsches Bauteil



Bild 59: Technik / Heckklappendämpfer begrenzte Funktion



Bild 60: Reifen - Felge / 2x Felgen Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

ACT051512

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 61: Reifen - Felge / 2x Felgen Kratzer