

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 10.6.2025  
 Auftragsnummer: A056055


**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Audi**  
 Typ: **A3 Sportback**  
 Fahrgestellnummer: **WAUZZZ8P79A056055**  
 Erstzulassung: **30.10.2008**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU4**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **204.548 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **Brillantrot**  
 Leistung: **118 kW / 160 PS**  
 Hubraum: **1798 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **4**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 10.6.2025  
 Auftragsnummer: A056055


**Zustandsbericht**
**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**
**2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außentemperaturanzeige
2	Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
3	Karosserie: 4-türig
4	Lenkgetriebe - Generation II
5	Nebelscheinwerfer integriert
6	Sportsitze
7	Elektron. Differentialsperre (EDS)
8	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
9	Wegfahrsperre (elektronisch)
10	Antriebsart: Frontantrieb
11	Außenspiegel asphärisch, links
12	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
13	Gepäckraumabdeckung / Rollo
14	Getriebe 6-Gang
15	Reifen-Reparaturkit
16	Tagfahrlicht
17	Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
18	Außenspiegel konvex, rechts
19	Kopf-Airbag-System (Sideguard)

Nr.	Bezeichnung
20	Modellpflege
21	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine
22	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
23	Seitenairbag vorn
24	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
25	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
26	Ausstattungs-Paket: Ambition
27	Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
28	Servolenkung elektronisch gesteuert
29	Anti-Blockier-System (ABS)
30	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
31	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
32	Sport-Fahrwerk
33	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
34	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
35	Fahrer-Informations-System (FIS)
36	Leuchtweitenregelung
37	Sitz vorn links höhenverstellbar
38	Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
39	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Sonderlackierung Brilliant-Rot
2	Außenoptik Audi exclusive schwarz
3	Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
4	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
5	* Tagfahrlicht
6	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
7	Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)

Nr.	Bezeichnung
8	Aktiv-Lautsprecher
9	Mittelarmlehne vorn
10	Klimaautomatik
11	Sitzheizung vorn
12	Exterieur-Paket S line
13	* Dachspoiler
14	LM-Felgen 7,5x18 (7-Doppelspeichen)

Zubehör:

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 10.6.2025  
 Auftragsnummer: A056055


**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**

Service nachweis vorhanden ja:  nein:

Service nachweis

Fahrgestellnummer WAUZZZ8P79A056055  
 Fahrzeugtyp: Audi A3 Sportback 118 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	09.04.2024	194664

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 05/26**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Es sind keine Vorschäden bekannt.

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Schlüssel	1	ohne Funktion	
2	Scheinwerfer Streuscheibe	2, 3	matt/stumpf	
3	Motorhaube	4, 5	Steinschlag mit Korrosion	
4	Stoßfänger	6, 7, 8, 9	Lackablösung (Klarlack)	
5	Tür vorne rechts	10, 11	Lackschaden und Delle	
6	Stoßfänger hinten	12, 13, 14	Lackablösung (Klarlack)	
7	Heckklappe	15, 16	Korrosion	
8	Einstieg/Kotflügel hinten rechts	17, 18	Steinschlag mit Korrosion	
9	Mittelkonsole	19, 20, 21	Kratzer	
10	Sitze	22, 23, 24	verschmutzt/fleckig	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Türkante hinten links	25	Steinschlag	
12	Service	26	fällig	
13	Türdichtung vorne links	27, 28, 29	gerissen	
14	Kennzeichenlicht	30	ohne Funktion	
15	Spiegelkappe	31, 32	Lackablösung	
16	Tür vorne links	33, 34, 35, 36	Kratzer	
17	Kotflügel hinten links	37, 38	Steinschlag	
18	Zierblende B-Säule	39, 40	Lackablösung	
19	Dachkante zur Frontscheibe	41, 42	Steinschlag mit Korrosin	
20	Alufelgen	43, 44, 45, 46, 47	Kratzer	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92V	Kleber	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92V	Kleber	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92V	Kleber	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92V	Kleber	6



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Servicezettel

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Schlüssel ohne Funktion



Bild 2: Technik / Scheinwerfer Streuscheibe matt/stumpf



Bild 3: Technik / Scheinwerfer Streuscheibe matt/stumpf



Bild 4: Karosserie / Motorhaube Steinschlag mit Korrosion



Bild 5: Karosserie / Motorhaube Steinschlag mit Korrosion



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger Lackablösung (Klarlack)

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
Besichtigungsdatum: 10.6.2025  
Auftragsnummer: A056055

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger Lackablösung (Klarlack)



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger Lackablösung (Klarlack)



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger Lackablösung (Klarlack)



Bild 10: Karosserie / Tür vorne rechts Lackschaden und Delle



Bild 11: Karosserie / Tür vorne rechts Lackschaden und Delle



Bild 12: Karosserie / Stoßfänger hinten Lackablösung (Klarlack)

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
Besichtigungsdatum: 10.6.2025  
Auftragsnummer: A056055

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Karosserie / Stoßfänger hinten Lackablösung (Klarlack)



Bild 14: Karosserie / Stoßfänger hinten Lackablösung (Klarlack)



Bild 15: Karosserie / Heckklappe Korrosion



Bild 16: Karosserie / Heckklappe Korrosion



Bild 17: Karosserie / Einstieg/Kotflügel hinten rechts Steinschlag mit Korrosion




Bild 18: Karosserie / Einstieg/Kotflügel hinten rechts Steinschlag mit Korrosion

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.6.2025

Auftragsnummer:

A056055

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Innenraum / Mittelkonsole Kratzer



Bild 20: Innenraum / Mittelkonsole Kratzer



Bild 21: Innenraum / Mittelkonsole Kratzer



Bild 22: Innenraum / Sitze verschmutzt/fleckig




Bild 23: Innenraum / Sitze verschmutzt/fleckig



Bild 24: Innenraum / Sitze verschmutzt/fleckig



Bild 25: Karosserie / Türkante hinten links Steinschlag



Bild 26: Wartung-Pflege / Service fällig



Bild 27: Karosserie / Türdichtung vorne links gerissen



Bild 28: Karosserie / Türdichtung vorne links gerissen



Bild 29: Karosserie / Türdichtung vorne links gerissen



Bild 30: Technik / Kennzeichenlicht ohne Funktion

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
Besichtigungsdatum: 10.6.2025  
Auftragsnummer: A056055

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 31: Karosserie / Spiegelkappe Lackablösung



Bild 32: Karosserie / Spiegelkappe Lackablösung



Bild 33: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 34: Karosserie / Tür vorne links Kratzer




Bild 35: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 36: Karosserie / Tür vorne links Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
Besichtigungsdatum: 10.6.2025  
Auftragsnummer: A056055

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 37: Karosserie / Kotflügel hinten links Steinschlag



Bild 38: Karosserie / Kotflügel hinten links Steinschlag



Bild 39: Karosserie / Zierblende B-Säule  
Lackablösung



Bild 40: Karosserie / Zierblende B-Säule  
Lackablösung



Bild 41: Karosserie / Dachkante zur Frontscheibe  
Steinschlag mit Korrosion




Bild 42: Karosserie / Dachkante zur Frontscheibe  
Steinschlag mit Korrosion



Bild 43: Reifen - Felge / Alufelgen Kratzer



Bild 44: Reifen - Felge / Alufelgen Kratzer



Bild 45: Reifen - Felge / Alufelgen Kratzer



Bild 46: Reifen - Felge / Alufelgen Kratzer



Bild 47: Reifen - Felge / Alufelgen Kratzer