

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Skoda**  
 Typ: **Yeti**  
 Fahrgestellnummer: **TMBJF75L5E6011644**  
 Erstzulassung: **31.01.2014**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU5**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **122.169 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **Shark-Blau Metallic**  
 Leistung: **77 kW / 105 PS**  
 Hubraum: **1197 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 12.6.2025  
 Auftragsnummer: E6011644


**Zustandsbericht**
**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**
**2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außentemperaturanzeige
2	Bremsassistent
3	Dachreling
4	Innenraumleuchte hinten
5	Knieairbag Fahrerseite
6	Servolenkung
7	Türgriffe außen Wagenfarbe
8	Active
9	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
10	Außenspiegel Wagenfarbe
11	Elektron. Differentialsperre (EDS)
12	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
13	Kopf-Airbag-System
14	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
15	Antriebsart: Frontantrieb
16	Getriebe 6-Gang
17	Radstand 2578 mm
18	Reifen-Reparaturkit
19	Getränkehalter vorn
20	Karosserie: 5-türig
21	Leseleuchte
22	Modellpflege
23	Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
24	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)

Nr.	Bezeichnung
25	Tagfahrlicht abschaltbar
26	Verglasung getönt
27	Fensterheber elektrisch vorn
28	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
29	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
30	Lenkrad (3-Speichen)
31	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
32	Radiovorbereitung
33	Seitenairbag vorn
34	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
35	Zentralverriegelung
36	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
37	Heckscheibenwischer
38	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
39	Reifendruck-Kontrollsystem
40	Seitenschutzleisten Wagenfarbe
41	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
42	Verzurrösen Koffer-/Laderaum
43	Anti-Blockier-System (ABS)
44	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
45	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
46	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
47	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
48	Sitz vorn links höhenverstellbar
49	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Ausstattungs-Paket: More
3	* Klimaanlage
4	* Sitzheizung vorn

Nr.	Bezeichnung
5	* Einparkhilfe hinten
6	* Maxi-DOT Display
7	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
8	Aschenbecher vorn

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 12.6.2025  
 Auftragsnummer: E6011644


**Zustandsbericht**
**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

**3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBJF75L5E6011644  
 Fahrzeugtyp: Skoda Yeti 77 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	28.06.2023	108850

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 07/26**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Es sind keine Vorschäden bekannt.

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Tür hinten rechts	1, 2, 3	Kratzer	
2	Einstieg hinten rechts	4, 5, 6	Kratzer	
3	Heckklappe	7, 8, 9	Kratzer	
4	Antenne	10	Marderbiss	
5	Stoßfänger hinten	11, 12, 13, 14	Kratzer	
6	Motor	15, 16	Ölfeucht	
7	Tür vorne links	17, 18, 19, 20	Korrosion + Leiste lose	
8	Tür hinten links	21, 22, 23	Kratzer + Delle	
9	Einstieg hinten links	24, 25	Kratzer	
10	Stoßfänger vorne	26, 27, 28, 29	Kratzer	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 12.6.2025  
 Auftragsnummer: E6011644


**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Scheinwerfer links	30	Kratzer	
12	Motorhaube	31, 32, 33, 34	Kratzer + Steinschlag	
13	Kotflügel vorne rechts	35, 36	Steinschlag	
14	Tür vorne rechts	37, 38	Kratzer	
15	Einstieg vorn rechts	39, 40, 41	Kratzer	
16	Radkappen	42, 43, 44	Kratzer + gebrochen	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

## Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Barum	6
2 - VR	Sommerreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Barum	6
3 - HL	Sommerreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Barum	6
4 - HR	Sommerreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Barum	6

## Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Hankook	5
2 - VR	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Hankook	5
3 - HL	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Hankook	5
4 - HR	Winterreifen / Stahl	205/55 R16 91H	Hankook	5



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644


**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung




Bild 6: Serviceheft

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 2: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 3: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 4: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 5: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 6: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
Besichtigungsdatum: 12.6.2025  
Auftragsnummer: E6011644

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 8: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 9: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 10: Technik / Antenne Marderbiss



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 12: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 13: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 14: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 15: Technik / Motor Ölfeucht



Bild 16: Technik / Motor Ölfeucht



Bild 17: Karosserie / Tür vorne links Korrosion +  
Leiste lose



Bild 18: Karosserie / Tür vorne links Korrosion +  
Leiste lose



Bild 19: Karosserie / Tür vorne links Korrosion + Leiste lose



Bild 20: Karosserie / Tür vorne links Korrosion + Leiste lose



Bild 21: Karosserie / Tür hinten links Kratzer + Delle



Bild 22: Karosserie / Tür hinten links Kratzer + Delle



Bild 23: Karosserie / Tür hinten links Kratzer + Delle



Bild 24: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 25: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 29: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 30: Technik / Scheinwerfer links Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 31: Karosserie / Motorhaube Kratzer + Steinschlag



Bild 32: Karosserie / Motorhaube Kratzer + Steinschlag



Bild 33: Karosserie / Motorhaube Kratzer + Steinschlag



Bild 34: Karosserie / Motorhaube Kratzer + Steinschlag



Bild 35: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Steinschlag



Bild 36: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Steinschlag



Bild 37: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 38: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 39: Karosserie / Einstieg vorn rechts Kratzer



Bild 40: Karosserie / Einstieg vorn rechts Kratzer



Bild 41: Karosserie / Einstieg vorn rechts Kratzer



Bild 42: Reifen - Felge / Radkappen Kratzer + gebrochen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

12.6.2025

Auftragsnummer:

E6011644

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Reifen - Felge / Radkappen Kratzer + gebrochen



Bild 44: Reifen - Felge / Radkappen Kratzer + gebrochen